

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	050
Název lokality:	Karlínské nábřeží
Plocha:	27.36 ha
Městské části:	Praha 1, Praha 8
Katastrální území:	Karlín, Nové Město

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.55/1.55	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/12/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.5	1.83
Celkem:		0.5	1.83

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny	630/-/15
--	----------

Technická infrastruktura

Kmenová stoka B, kanalizace jednotná gravitační, přeložka	730/-/3
Transformační stanice Karlín 110/22 kV	760/050/1010
Kabelový tunel Karlín	760/-/51
Kolektor 2. kategorie Centrum I, rozšíření	770/-/2
Kolektor 2. kategorie Hlávkův most	770/-/4
Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov	770/-/7

Náměstí a parky

Park na Rohanském ostrově	123/848/2005
---------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	59
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	2.19 %
zhoršená bonita klimatu	92.85 %
špatná bonita klimatu	4.97 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1201	3.66 %
---	--------

C.4 Krajina

pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	45.47 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	min.
záplavová území Vltavy - průtočná	min.
záplavová území Vltavy - neprůtočná	min.
určeno k ochraně	81.59 %
protipovodňová ochrana	0.07 km
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	8.88 %
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	91.1 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Karlínské nábřeží</i>	12.14 %
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	3.14 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.92 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.35 ha ze silniční dopravy, 0.12 ha z tramvajové dopravy, 1.26 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 61 (38 ze silniční dopravy, 3 z tramvajové dopravy, 36 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
82% území určeno k ochraně před povodněmi.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	051
Název lokality:	Olšanská
Plocha:	24.78 ha
Městské části:	Praha 3
Katastrální území:	Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.17/1.17	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/8/15

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, parkové sportoviště</i>	1.08	4.36
Celkem:		1.08	4.36

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulice Jana Želivského	610/-/101
Tramvajová trať Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov)	622/-/15
Úprava tramvajové tratě v ulici Jana Želivského	622/-/38

Technická infrastruktura

Kabelový tunel Strašnice	760/-/55
--------------------------	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	35
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	94.3 %
zhoršená bonita klimatu	5.69 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	1.86 %
oblasti viditelné z PPR	96.2 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	3.07 %
orná půda	min.
zahrada	3.03 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Olšanská</i>	5 %
nemovité národní kulturní památky: <i>Olšanská</i>	min.
nemovité kulturní památky	2
historické zahrady a parky	4.88 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.97 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (3.04 ha ze silniční dopravy, 7.18 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 64 (27 ze silniční dopravy, 64 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR	
E.1 Výsledek posouzení	
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.	
E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	052
Název lokality:	Harfa
Plocha:	59.45 ha
Městské části:	Praha 9
Katastrální území:	Libeň, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.19/2.18	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/12

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/052/2106	obytná	26.4	44.41
411/052/2337	obytná	12.38	20.83
Celkem:		38.78	65.24

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Balabenka - Jarov	610/-/121
Městský okruh Pelc-Tyrolka - Balabenka	610/-/49
Železniční trať Praha – Kolín	630/-/9
Podchod po nádražím Libeň	640/-/63
Podchod na nádraží praha-Libeň	640/-/8

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Freyova	730/052/1015
------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3840
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	1.28 %
zhoršená bonita klimatu	98.73 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	71.58 %
-------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
--	------

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	0.84 %
zahrada	0.84 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	88.13 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	34.28 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.7 % rozlohy lokality (12.15 ha ze silniční dopravy, 4.6 ha z tramvajové dopravy, 8.05 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4122 (3670 ze silniční dopravy, 1388 z tramvajové dopravy, 2432 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/052/2106			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/052/2337			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/052/2106			
Ovlivnění panoramatu v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/052/2337			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2106			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/052/2337			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/052/2106			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/052/2337			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V ploše převažuje obytná zástavba, komerční a občanská vybavenost.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/052/2106			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/052/2337			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/052/2106		
Transformační plocha 411/052/2337		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/052/2106		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/052/2337		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2106		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/052/2337		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.	
Transformační plocha 411/052/2106	
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.	
Transformační plocha 411/052/2337	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	053
Název lokality:	Hradčanská
Plocha:	48.74 ha
Městské části:	Praha 1, Praha 6, Praha 7
Katastrální území:	Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Střešovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.46/0.9	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	3.83	7.86
Celkem:		3.83	7.86

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/053/2163	obytná	11.13	22.83
	Celkem:	11.13	22.83

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Bubenečská - Milady Horákové	610/-/14
Vestibul stanice metra Hradčanská	621/029/1028
Železniční stanice/zastávka Praha-Dejvice/Hradčanská	630/053/1006
Železniční trať Praha - Letiště	630/-/8
Podchod pod Prašným mostem	640/-/45

Náměstí a parky

Mariánské hradby	123/859/2177
------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1511
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	2.38 %
zhoršená bonita klimatu	97.62 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR	min.
ochranné pásmo památných stromů: <i>Hradčanská</i>	min.
regionální biocentrum v přesných hranicích: 2031	min.

C.4 Krajina

pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	13.64 %
--	---------

C.4 Krajina	
oblasti viditelné z PPR	13.64 %
výrazné terénní útvary	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	8.7 %
zemědělská půda I. a II. třídy	0.53 %
orná půda	2.26 %
zahrada	6.46 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	67.17 %
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	32.83 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Hradčanská</i>	11.92 %
nemovitě národní kulturní památky: <i>Hradčanská</i>	min.
nemovitě kulturní památky	8
vybrané architektonicky cenné stavby a soubory - bod	1
historické zahrady a parky	4.64 %
území s archeologickými nálezy (I)	54.68 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	10.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (6.98 ha ze silniční dopravy, 8.6 ha z tramvajové dopravy, 0.06 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2242 (1655 ze silniční dopravy, 2039 z tramvajové dopravy, 13 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/053/2163			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Významné kulturně-historické hodnoty, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/053/2163			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/053/2163			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do MPZ Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. V ploše se nachází kulturní památka (železniční stanice Dejvice).	-1/-2	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/053/2163			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/053/2163		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/053/2163		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR		
E.1 Výsledek posouzení		
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.		

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů		
Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické provedení budov a jejich okolního prostředí.		
Transformační plocha 411/053/2163		
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zajistit kvalitní architektonické řešení objektů a jejich okolí. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - železniční stanice Dejvice. Výstavbu v MPZ přizpůsobit měřítku stávající zástavby.		

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	054
Název lokality:	Hadovka
Plocha:	8.11 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Dejvice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.82/0.82	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/15

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 170

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 64.27 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 16.9 %

zahrada 16.9 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

nemovité kulturní památky 1

vybrané cenné urbanistické soubory: *Hadovka* 50.2 %

území s archeologickými nálezy (I) 57.73 %

C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.85 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.3 ha ze silniční dopravy, 1.05 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 190 (190 ze silniční dopravy, 153 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu

D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	055
Název lokality:	Veleslavín
Plocha:	36.64 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Liboc, Veleslavín, Vokovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.65/0.7	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/18

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	2.95	8.05
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	0.35	0.96
Celkem:		3.3	9.01

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/055/2202	rekreační	0.72	1.96
411/055/2315	obytná	1.46	3.97
412/055/5292	rekreační	2.05	5.6
Celkem:		4.23	11.53

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Propojení Veleslavín - Petřiny	610/-/113
Autobusové nádraží Veleslavín	623/055/1207
Parkoviště P + R - Veleslavín	624/055/1129
Železniční stanice/zastávka Praha-Veleslavín	630/055/1028
Železniční trať Praha - Letiště	630/-/8

Náměstí a parky

Park u Litovického potoka	123/055/2950
---------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Veleslavín</i>	min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	380

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	17.77 %
příjemná bonita klimatu	82.23 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5070	4.91 %
C.4 Krajina	
přírodní parky: <i>Veleslavín</i>	1.97 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	1.04 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	0.82 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	3.33 %
zemědělská půda I. a II. třídy	3.33 %
zahrada	3.33 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	1.72 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Veleslavín</i>	min.
historické zahrady a parky	min.
historická jádra obcí: <i>Vokovice</i>	0.66 %
území s archeologickými nálezy (I)	55.24 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.06 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/055/2315			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/055/5292			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.43 ha ze silniční dopravy, 1.46 ha z tramvajové dopravy, 2.75 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 292 (97 ze silniční dopravy, 99 z tramvajové dopravy, 187 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/055/2202			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/055/2315			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/055/5292			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
Podél plochy vede LBK. Možné mírně negativní vlivy.	-1	přechodný trvalý	sekundární
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt plošného území s výskytem důlních děl - Vokovice a výskyt území vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2202			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/055/5292			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/055/2202			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/055/2315			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/055/5292			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/055/2202			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/055/2315			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/055/5292			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/055/5292		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/055/2202		
Transformační plocha 411/055/2315		
Transformační plocha 412/055/5292		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace navrhovaných ploch pro dopravní infrastrukturu (Záchytné parkoviště P+R Veleslavín, Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Veleslavín, Železniční stanice\ stanice Praha-Veleslavín), zvýšení rozsahu zastavěných a zpevněných ploch, ovlivnění obrazu krajiny.	-1	-
Transformační plocha 411/055/2202		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/055/2315		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/055/5292		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty.	
Transformační plocha 411/055/2202	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/055/2315	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 412/055/5292	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	056
Název lokality:	Nové Butovice
Plocha:	38.22 ha
Městské části:	Praha 13, Praha 5
Katastrální území:	Jinonice, Stodůlky

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.5/1.27	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.76	4.61
Celkem:		1.76	4.61

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/056/2023	obytná	1.09	2.86
	Celkem:	1.09	2.86

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/056/2196	obytná	12.87	33.67
	Celkem:	12.87	33.67

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Radlická radiála	610/-/81
Mimoúrovňová křižovatka Butovice, součást Radlické radiály	611/056/1021

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1625
---	------

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	43.41 %
příjemná bonita klimatu	56.59 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor k upřesnění: 5086	9.6 %
--------------------------------------	-------

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Nové Butovice</i>	3.09 %
pohledově exponované svahy	0.5 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	22.63 %
zemědělská půda I. a II. třídy	22.63 %
orná půda	20.02 %
zahrada	2.62 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	4.13 %
C.8 Horninové prostředí	
území s výskytem důlních děl menšího rozsahu: <i>Nové Butovice</i>	1
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nové Butovice</i>	2.2 %
historická jádra obcí: <i>Jinonice</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	5.65 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.37 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ověřování			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/056/2023			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (12.54 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1941 (1941 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/056/2196			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/056/2023			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další pozemky orné půdy a zahrad plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/056/2196			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě území s výskytem důlních děl menšího rozsahu Jinonice-Butovice. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/056/2196			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/056/2196			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba a zástavba komerční a občanské vybavenosti.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/056/2196			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/056/2023			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Rozvojová plocha 413/056/2023		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Plochy pro dopravní infrastrukturu (Radlická radiála, MÚK Butovice, ovlivnění obrazu krajiny.	0/-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/056/2196		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/056/2196		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/056/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat rozsah vlivů na městskou zeleň, zajistit prostupnost pro pěší a cyklisty.
Transformační plocha 411/056/2196
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický průzkum.
Rozvojová plocha 413/056/2023
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na městskou zeleň.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	057
Název lokality:	Kavčí hory
Plocha:	19.34 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Nusle, Podolí

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.32/2.71	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/4/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/057/2108	obytná	3.04	15.73
Celkem:		3.04	15.73

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	93.9 %
zhoršená bonita klimatu	6.1 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	0.72 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

vysoké radonové riziko	7.39 %
------------------------	--------

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
--	-------

C.10 Hmotný majetek	
budovy	32.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/057/2108			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/057/2108			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/057/2108			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/057/2108			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/057/2108		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/057/2108		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze. Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.
Transformační plocha 411/057/2108
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	058
Název lokality:	Horní Pankrác
Plocha:	37.8 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč, Michle, Nusle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	2.33/3.15	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/27

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/058/2152	obytná	4.72	12.5
Celkem:		4.72	12.5

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava křižovatky 5. května - Na Strži	610/-/97
Úprava mimoúrovňové křižovatky 5. května - Na Strži	611/058/1047
Trasa metra D - úsek Pankrác - Nové Dvory	621/-/1
Vestibul stanice metra Pankrác (D)	621/058/1001
Stanice metra Pankrác (D)	621/058/1020
Vestibul stanice metra Pankrác (D)	621/058/1045
Vestibul stanice metra Pankrác (D)	621/058/1046
Trasa metra D - úsek Náměstí Míru - Pankrác	621/-/3
Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická	622/-/9

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2666
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	6.56 %
zhoršená bonita klimatu	93.44 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	1.93 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	0.74 %
zahrada	0.74 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	6.06 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Horní Pankrác</i>	1.9 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	22.49 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/058/2152			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.0 % rozlohy lokality (9.42 ha ze silniční dopravy, 1.11 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3595 (3572 ze silniční dopravy, 422 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/058/2152			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/058/2152			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/058/2152			
Ovlivnění panoramatu města vybudováním výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/058/2152			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/058/2152			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/058/2152			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/058/2152			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/058/2152			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba různé struktury.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/058/2152			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	0/-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/058/2152		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/058/2152		
Ovlivnění panoramatu města výstavbou výškových budov.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/058/2152		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Transformační plocha 411/058/2152

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	059
Název lokality:	Brumlovka
Plocha:	26.61 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.3/1.49	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/6/19

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.39	8.98
Celkem:		2.39	8.98

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/059/2114	obytná	2.02	7.6
Celkem:		2.02	7.6

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)	622/-/3
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	77
---	----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	100 %
-------------------------	-------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	2.1 %
zahrada	2.1 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Brumlovka</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	21.49 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.91 ha ze silniční dopravy, 0.21 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 130 (130 ze silniční dopravy, 30 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/059/2114			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/059/2114			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/059/2114			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě převažuje heterogenní zástavba s obytnou funkcí.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/059/2114			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/059/2114		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/059/2114		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/059/2114
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	060
Název lokality:	Budějovická
Plocha:	12.43 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč, Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.62/2.24	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/060/2311	obytná	1.96	15.8
Celkem:		1.96	15.8

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Budějovická - Dvorce	622/-/2
Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)	622/-/3
Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická	622/-/9

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	174
---	-----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	100 %
-------------------------	-------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	2.01 %
orná půda	min.
zahrada	1.85 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Budějovická</i>	5.15 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	30.09 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.26 ha ze silniční dopravy, 0.28 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 261 (261 ze silniční dopravy, 58 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/060/2311			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/060/2311			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/060/2311			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/060/2311			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/060/2311			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. administrativy, komerce).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/060/2311		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/060/2311		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/060/2311		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Transformační plocha 411/060/2311

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	061
Název lokality:	Nádraží Krč
Plocha:	6.89 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0/2.88	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok	0.07	1.02
Celkem:		0.07	1.02

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/061/2224	obytná	6.67	96.78
Celkem:		6.67	96.78

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Trasa metra D - úsek Pankrác - Nové Dvory	621/-/1
Stanice metra Nádraží Krč	621/818/1013
Vestibul stanice metra Nádraží Krč	621/061/1032
Vestibul stanice metra Nádraží Krč	621/061/1033
Parkoviště P + R - Nádraží Krč	624/722/1115
Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Krčská	730/061/1036
-----------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1642
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	14.52 %
zhoršená bonita klimatu	85.51 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5282, 5283	3.48 %
---	--------

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	1.45 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	0.58 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	4.79 %
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.58 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
historické zahrady a parky	3.05 %
území s archeologickými nálezy (I)	73.17 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.76 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 2.5 % rozlohy lokality (5.72 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 2.21 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1691 (1689 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 653 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/061/2224			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
Okrajový zásah do RBK, hodnoceno jako mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
5% lokality v záplavovém území.	0/-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/061/2224			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/061/2224			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/061/2224			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází areál zámeckého parku a jeho vybavenost.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/061/2224			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. odpadové hospodářství, doprava).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/061/2224		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0/-1	-
Transformační plocha 411/061/2224		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/061/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Transformační plocha 411/061/2224

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	062
Název lokality:	Chodov komerce
Plocha:	40.48 ha
Městské části:	Praha 11
Katastrální území:	Chodov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.77/1.16	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	5.67	14.01
Celkem:		5.67	14.01

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/062/2084	obytná	6.24	15.42
	Celkem:	6.24	15.42

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Propojení přes D1 u The Park	640/-/98
------------------------------	----------

Technická infrastruktura

Přiváděcí vodovodní řad Vodojem Chodová - Čerpací stanice Kyjský uzel, zdvojení	720/-/8
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	102
---	-----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	4.37 %
příjemná bonita klimatu	10.55 %
zhoršená bonita klimatu	85.07 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo památných stromů: <i>Chodov komerce</i>	min.
--	------

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	16.53 %
zemědělská půda I. a II. třídy	16.35 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	16.53 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	1.33 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	3.93 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	27.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovězduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.0 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 155 (155 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/062/2084			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/062/2084			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
Transformační plocha 411/062/2084			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/062/2084			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (komerce, doprava, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/062/2084		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Transformační plocha 411/062/2084		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/062/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	063
Název lokality:	Chodovec
Plocha:	50.09 ha
Městské části:	Praha 11, Praha 4
Katastrální území:	Chodov, Záběhlce

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.7/1.06	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, městský sad, parkové sportoviště</i>	2	3.99
Celkem:		2	3.99

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/063/2148	obytná	0.42	0.83
413/063/2659	obytná	0.06	0.11
	Celkem:	0.48	0.94

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/063/2256	obytná	10	19.97
412/063/5287	rekreační	0.83	1.66
	Celkem:	10.83	21.63

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Zakrytí ulice Spořilovské	610/-/108
Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město	622/-/20

Technická infrastruktura

Příváděcí vodovodní řad Vodojem Chodová - Čerpací stanice Kyjský uzel, zdvojení	720/-/8
---	---------

Náměstí a parky

Trojmezí	123/224/2300
Sad Blažimská	123/063/2903

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	565
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	47.66 %
zhoršená bonita klimatu	52.35 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	1.74 %
orná půda	0.64 %
zahrada	1.1 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	min.
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Chodovec</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.85 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (7.28 ha ze silniční dopravy, 3.94 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 732 (624 ze silniční dopravy, 337 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/063/2256			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/063/5287			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/063/2148			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/063/2659			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
Transformační plocha 411/063/2256			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/063/5287			
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/063/2256			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/063/5287			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2148			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/063/2659			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/063/2256		
Transformační plocha 412/063/5287		
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Rozvojová plocha 413/063/2659		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Transformační plocha 411/063/2256		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/063/2256		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/063/5287		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2148		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/063/2659		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	064
Název lokality:	Masarykovo nádraží
Plocha:	18.97 ha
Městské části:	Praha 1, Praha 3, Praha 8
Katastrální území:	Karlín, Nové Město, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.35/1.89	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/064/2161	obytná	8.96	47.22
411/064/2162	obytná	3.88	20.44
Celkem:		12.84	67.66

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Odstavné koleje Masarykovo nádraží	630/064/1047
Železniční trať Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny	630/-/15
Železniční trať Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany	630/-/16
Propojení přes Masarykovo nádraží	640/-/37

Náměstí a parky

Masarykovo nádraží	223/064/1009
Masarykovo nádraží	223/064/1016

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2844
---	------

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	68.41 %
špatná bonita klimatu	31.62 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	min.
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	98.51 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
určeno k ochraně	10.91 %
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	81.12 %
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	18.87 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Masarykovo nádraží</i>	6.69 %
nemovitě kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	23.61 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.44 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/064/2162			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.6 % rozlohy lokality (8.78 ha ze silniční dopravy, 0.87 ha z tramvajové dopravy, 8.05 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2948 (2221 ze silniční dopravy, 219 z tramvajové dopravy, 2037 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/064/2161			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/064/2162			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2162			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Významné kulturně-historické hodnoty, lokalita pohledově exponovaná, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/064/2161			
Zahuštění městského prostředí. Potenciál pro zlepšení kvality městského prostředí.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2162			
Zahuštění městského prostředí. Potenciál pro zlepšení kvality městského prostředí	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
11% území určeno k ochraně před povodněmi.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
Asi 20% plochy v území chráněném před povodněmi	0/-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/064/2162			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2162			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2162			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2161			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/064/2162			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/064/2161			
Plocha zasahuje do MPR, OP MPR, MPZ Karlín, ÚAN I. kategorie.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/064/2162			
Plocha leží v MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně zástavba dopravně výrobního charakteru.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/064/2161			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/064/2162			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/064/2161		
Transformační plocha 411/064/2162		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2161		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/064/2162		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/064/2161
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Výstavbu v MPR přizpůsobit měřítku stávající zástavby. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/064/2162
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Výstavbu v MPR přizpůsobit měřítku stávající zástavby. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	065
Název lokality:	Nákladové nádraží Žižkov
Plocha:	61.53 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 3
Katastrální území:	Malešice, Strašnice, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.91/2.54	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/065/2033	obytná	14.39	23.39
411/065/2352	obytná	21.46	34.88
411/065/2353	obytná	17.91	29.11
Celkem:		53.76	87.38

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulice Jana Želivského	610/-/101
Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)	610/-/83
Tramvajová trať Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov)	622/-/15
Úprava tramvajové tratě v ulici Jana Želivského	622/-/38
Technická infrastruktura	
Kabelový tunel Strašnice	760/-/55

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3391
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	36.24 %
zhoršená bonita klimatu	63.76 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	1.06 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
orná půda	min.
zahrada	0.65 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Nákladové nádraží Žižkov</i>	2.8 %
nemovitě národní kulturní památky: <i>Nákladové nádraží Žižkov</i>	min.
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nákladové nádraží Žižkov</i>	min.
historické zahrady a parky	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.94 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.0 % rozlohy lokality (9.83 ha ze silniční dopravy, 15.94 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 6020 (2647 ze silniční dopravy, 4294 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2033			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/065/2352			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/065/2353			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/065/2033			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/065/2352			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/065/2353			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2033			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2352			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/065/2353			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2033			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (Nákladové nádraží Žižkov).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2352			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (Nákladové nádraží Žižkov).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2353			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně zástavba související s železniční dopravou a halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2033			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2352			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/065/2353			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/065/2033		
Transformační plocha 411/065/2352		
Transformační plocha 411/065/2353		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2033		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2352		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2353		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Vznik kumulativních a synergických vlivů.	-1/-2	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2033		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů (kulturní památka Nákladové nádraží Žižkov).	-1/-2	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2352		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů (kulturní památka Nákladové nádraží Žižkov).	-1/-2	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/065/2353		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2352		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/065/2353		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Transformační plocha 411/065/2033

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - Nákladové nádraží Žižkov.

Transformační plocha 411/065/2352

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - Nákladové nádraží Žižkov.

Transformační plocha 411/065/2353

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	066
Název lokality:	Hagibor
Plocha:	16.66 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 3
Katastrální území:	Strašnice, Vinohrady, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.56/1.94	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/066/2034	obytná	11.63	69.84
Celkem:		11.63	69.84

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Vestibul stanice metra Želivského	621/100/1007
Tramvajová trať Počernická	622/-/16
Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)	622/-/7

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	304
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	77.62 %
zhoršená bonita klimatu	22.39 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	3.72 %
zahrada	3.72 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Hagibor</i>	2.28 %
historické zahrady a parky	1.74 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	9.3 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (3.05 ha ze silniční dopravy, 3.6 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 644 (518 ze silniční dopravy, 612 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/066/2034			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
Zahušťování městské zástavby, potenciál pro zlepšení kvality městského prostředí.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/066/2034			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/066/2034			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází budovy občanské vybavenosti a nevyužité plochy.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/066/2034			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. sport).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/066/2034		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/066/2034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/066/2034
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	067
Název lokality:	Nový Zborov
Plocha:	28.11 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Malešice, Strašnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0/1.65	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/067/2317	obytná	19.29	68.61
411/067/2351	obytná	8.77	31.18
Celkem:		28.06	99.79

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Jarov - Štěrboholská radiála	610/-/122
Komunikační propojení V Olšinách - Zborov	610/-/136
Komunikační propojení Počernická - Teplárenská	610/-/35
Mimoúrovňová křižovatka Zborov, součást Městského okruhu	611/067/1032
Železniční stanice/zastávka Praha-Depo Hostivař	630/724/1009
Železniční trať Praha-Libeň – Praha-Hostivař	630/-/3
Lávka k Depu Hostivař	640/-/9

Náměstí a parky

Park Heldova	123/200/2148
--------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3286
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	min.
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nový Zborov</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	8 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.74 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.4 % rozlohy lokality (17.81 ha ze silniční dopravy, 3.36 ha z tramvajové dopravy, 14.16 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3966 (3302 ze silniční dopravy, 623 z tramvajové dopravy, 2626 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/067/2317			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/067/2351			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/067/2317			
	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2317			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/067/2351			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/067/2317			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/067/2351			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/067/2317			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce, odpadové hospodářství, administrativa).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/067/2351			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/067/2317		
Transformační plocha 411/067/2351		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (městský okruh Jarov - Štěrboholská radiála, propojení V Olšinách - Zborov, propojení Počernická - Teplárenská, MÚK Zborov, Konvenční železniční trať Praha-Libeň – Praha-Hostivař), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/067/2317		
	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2317		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/067/2351		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	068
Název lokality:	Rohanské nábřeží
Plocha:	31.55 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Karlín, Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.01/3.58	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.49	7.89
Celkem:		2.49	7.89

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/068/2154	obytná	24.6	77.96
412/068/5251	rekreační	1.71	5.42
412/068/5252	rekreační	0.78	2.47
Celkem:		27.09	85.85

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Karlínský most, Na Maninách - Urxova	610/-/111
Napojení Karlínského mostu - Urxova	610/-/134

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Karlínská shybka	730/848/1011
Záchytná nádrž Voctářova	730/068/1034
Kmenová stoka B, kanalizace jednotná gravitační, přeložka	730/-/3
Kabelový tunel Karlín	760/-/51
Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov	770/-/7

Náměstí a parky

Park na Rohanském ostrově	123/848/2005
Park na Rohanském nábřeží	123/068/2460

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1569
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	61.26 %
zhoršená bonita klimatu	38.73 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
regionální biocentrum v přesných hranicích: 2032	min.
C.4 Krajina	
oblasti viditelné z PPR	100 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
určeno k ochraně	65.16 %
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Rohanské nábřeží</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	1.87 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/068/2154			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.9 % rozlohy lokality (6.67 ha ze silniční dopravy, 13.05 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 6027 (2633 ze silniční dopravy, 5156 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/068/2154			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/068/5251			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/068/5252			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/068/2154			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/068/2154			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/068/5251			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
65% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/068/2154			
Asi 60% plochy v území chráněném před povodněmi	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/068/2154			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/068/2154			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/068/2154			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5251			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/068/2154			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/068/5251			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se okrajově nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí nebo sportoviště.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/068/2154			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. sport, odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/068/5251			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/068/5252			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/068/2154		
Transformační plocha 412/068/5251		
Transformační plocha 412/068/5252		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/068/2154		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 412/068/5251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/068/2154		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/068/2154		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/068/5252		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládnání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/068/2154
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	069
Název lokality:	Palmovka
Plocha:	23.61 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Karlín, Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.68/2.53	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/069/2025	obytná	18.49	78.32
Celkem:		18.49	78.32

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně	610/-/56
Severní obchvat Libně	610/-/86

Technická infrastruktura

Kabelový tunel Karlín	760/-/51
-----------------------	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2970
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	16.14 %
zhoršená bonita klimatu	83.88 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	0.51 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

určeno k ochraně	57.99 %
------------------	---------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	min.
zahrada	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	9.83 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	21.39 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/069/2025			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.9 % rozlohy lokality (4.76 ha ze silniční dopravy, 13.91 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4530 (1332 ze silniční dopravy, 3894 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/069/2025			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/069/2025			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/069/2025			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
58% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/069/2025			
Asi 65% plochy v území chráněném před povodněmi	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/069/2025			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/069/2025			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/069/2025			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/069/2025			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází roztroušená zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/069/2025			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/069/2025		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/069/2025		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/069/2025		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/069/2025		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe.

Transformační plocha 411/069/2025

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	070
Název lokality:	Nové Bubny
Plocha:	83.57 ha
Městské části:	Praha 7
Katastrální území:	Bubeneč, Holešovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.05/3.54	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	5.13	6.14
Celkem:		5.13	6.14

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/070/2023	obytná	17.44	20.86
411/070/2333	obytná	11.58	13.86
411/070/2334	obytná	13.2	15.8
411/070/2335	obytná	1.27	1.52
411/070/2336	obytná	12.01	14.37
411/070/2362	obytná	20.8	24.89
411/070/2372	obytná	2.09	2.51
412/070/5320	rekreační	1.31	1.56
412/070/5321	rekreační	0.74	0.89
412/070/5322	rekreační	0.48	0.58
412/070/5323	rekreační	0.5	0.59
412/070/5324	rekreační	2.11	2.53
	Celkem:	83.53	99.96

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulice Partyzánské	610/-/126
Nová ulice Dělnická	610/-/135
Nová ulice Bubenská	610/-/60
Nová ulice Jankovcova - sever	610/-/61
Úprava Bubenského nábřeží u Vltavské	610/-/89
Vestibul stanice metra Vltavská	621/070/1005
Úprava tramvajové tratě v Partyzánské	622/-/10
Úprava tramvajové tratě U Výstaviště - Na Zátorách	622/-/11
Tramvajová trať Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů	622/-/30
Tramvajová trať Vltavská - Dělnická - Komunardů	622/-/31

Úpravy tramvajových tratí při Vltavské	622/-/36
Autobusové nádraží Nádraží Holešovice	623/070/1203
Parkoviště P + R pro oblast Holešovice - Výstaviště	624/070/1120
Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou	630/-/10
Železniční stanice/zastávka Praha-Bubny/Vltavská	630/070/1008
Železniční stanice/zastávka Praha-Výstaviště	630/070/1030
Odstavné koleje Stromovka	630/070/1040
Železniční trať Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny	630/-/15
Železniční trať Praha - Letiště	630/-/8
Technická infrastruktura	
Protipovodňové opatření liniové Prefa Holešovice; ochrana navržená na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/2
Kmenová stoka B, kanalizace jednotná gravitační, přeložka	730/-/3
Výtopna Holešovice	740/070/1001
Tepelný napáječ Výtopna Holešovice - Holešovice, připojení	740/-/3
Tepelný napáječ Výtopna Holešovice - Pražská teplárenská soustava, připojení	740/-/4
Náměstí a parky	
Nábřeží Holešovického meandru	123/845/2793
Park v Bubnech I	123/070/3010
Park v Bubnech II	123/070/3011
Park v Bubnech III	123/070/3012
Park v Bubnech IV	123/070/3013
Park v Bubnech V	123/070/3014
Holešovické nábřeží	123/846/3015

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	18094
---	-------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	8.39 %
zhoršená bonita klimatu	91.62 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Nové Bubny</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	min.
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1201, 1204, 1211, 1225	2.19 %
nadregionální biokoridor k upřesnění: 1218	26.11 %

C.4 Krajina

pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	3.21 %
oblasti viditelné z PPR	15.33 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území Vltavy - průtočná	min.
záplavová území Vltavy - neprůtočná	min.
určeno k ochraně	28.42 %
protipovodňová ochrana	0.21 km

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	min.
-----------------------	------

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Nové Bubny</i>	8.16 %
nemovitě kulturní památky	2
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	2.37 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.53 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2023			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2333			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2334			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2335			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2336			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2362			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2372			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5320			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5321			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 412/070/5322			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5323			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5324			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 2.6 % rozlohy lokality (31.43 ha ze silniční dopravy, 37.51 ha z tramvajové dopravy, 38.65 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 21456 (10638 ze silniční dopravy, 12695 z tramvajové dopravy, 13080 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2023			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2333			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2334			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2335			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2336			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2362			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/070/2372			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/070/5320			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/070/5321			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/070/5322			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/070/5323			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/070/5324			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2023			
Okrajový zásah do ochranného pásma přírodní památky, částečně i přímo do PP Královská obora. Možný maloplošný zábor biotopu, nepřímé vlivy na složky ŽP. Vzhledem k malému rozsahu hodnocen mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2333			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2334			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2335			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2336			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2362			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2372			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5320			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5321			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5322			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5323			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5324			
Okrajový zásah do NRBK. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2023			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2333			
	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2334			
Zahušťování městské zástavby,	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2335			
Kultivace městského prostředí.	1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2336			
Kultivace městského prostředí.	1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2362			
	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2372			
Zahušťování městské zástavby, potenciál pro zlepšení kvality městského prostředí.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/070/5320			
	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
58% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/070/2023			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2333			
Asi 41% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2334			
Asi 32 % plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2335			
100% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2336			
Asi 84% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2362			
Asi 13% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/070/2372			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5320			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2023			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2333			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2334			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2335			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2336			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2362			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2372			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5320			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2023			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2333			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2334			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2335			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2336			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2362			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2372			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5320			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2023			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2333			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2334			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2335			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2336			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2362			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/070/2372			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5320			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2023			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2333			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (činžovní dům).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2334			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2335			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2336			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. Kategorie, v ploše se nachází kulturní památka (motorová elektrárna).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2362			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do MPZ Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, zasahuje do ÚAN I. Kategorie.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2372			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/070/5320			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba různého charakteru, výrobní a skladovací haly a plochy železniční dopravy.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2023			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba, občanská vybavenost).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2333			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2334			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2335			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2336			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2362			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/070/2372			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/070/5320			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5321			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5322			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5323			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/070/5324			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/070/2362		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/070/2372		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/070/5320		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/070/5321		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/070/5322		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/070/5323		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/070/5324		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2023		
Transformační plocha 411/070/2333		
Transformační plocha 411/070/2334		
Transformační plocha 411/070/2335		
Transformační plocha 411/070/2336		
Transformační plocha 411/070/2362		
Transformační plocha 411/070/2372		
Transformační plocha 412/070/5320		
Transformační plocha 412/070/5321		
Transformační plocha 412/070/5322		
Transformační plocha 412/070/5323		
Transformační plocha 412/070/5324		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulace více ploch v lokalitě.	-1	kumulativní

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov, koncentrace staveb dopravní infrastruktury.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/070/2023		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/070/2333		
	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kultivace městského prostředí.	1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/070/2336		
Kultivace městského prostředí.	1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/070/2362		
	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Zahušťování městské zástavby, potenciál pro zlepšení kvality městského prostředí.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 412/070/5320		
	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2023		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulace omezení záplavového území.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulace omezení záplavového území.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulace omezení záplavového území.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Vznik kumulativních a synergických vlivů.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2023		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2333		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2334		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2335		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2336		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2362		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/070/2372		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5320		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5321		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5322		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5323		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/070/5324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov, zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty. Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/070/2023
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Zajistit zachování prostupnosti území pro pěší a cyklisty. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/070/2333

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - činžovní dům.

Transformační plocha 411/070/2334

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Transformační plocha 411/070/2335

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Transformační plocha 411/070/2336

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - motorová elektrárna. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Transformační plocha 411/070/2362

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Výstavbu v MPZ přizpůsobit měřítku stávající zástavby. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Transformační plocha 411/070/2372

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Transformační plocha 412/070/5320

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 412/070/5321

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 412/070/5322

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 412/070/5323

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 412/070/5324

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	071
Název lokality:	Mazanka
Plocha:	12.05 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Libeň, Střížkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.01/1.96	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/071/2032	obytná	7.85	65.15
Celkem:		7.85	65.15

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Libeňská spojka 610/-/119

Náměstí a parky

Zahrada Mazanka 123/207/2467

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 1682

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 30.62 %

oblasti viditelné z PPR 100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 33.36 %

zemědělská půda I. a II. třídy 3.65 %

orná půda 27.97 %

zahrada 5.39 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha-Střížkov</i>	1
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	83.24 %
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	13.2 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	0.91 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/071/2032			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.6 % rozlohy lokality (7.44 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1879 (1879 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/071/2032			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/071/2032			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zahušťování městské zástavby, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/071/2032			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/071/2032			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/071/2032			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/071/2032			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodového sesuvného území (ostatní) - Praha-Střížkov.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/071/2032			
Plocha zasahuje do bodového sesuvného území (ostatní) - Praha-Střížkov.	-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/071/2032			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází silniční komunikace a zalesněná plocha.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/071/2032			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/071/2032		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/071/2032		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/071/2032

Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	072
Název lokality:	Smíchovské nádraží
Plocha:	88.51 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Hlubočepy, Smíchov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.57/1.61	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	2.2	2.49
Celkem:		2.2	2.49

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/072/2164	obytná	25.99	29.37
411/072/2165	obytná	18.86	21.31
Celkem:		44.85	50.68

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Podolský most	610/-/110
Radlická radiála	610/-/81
Mimoúrovňová křižovatka Lihovar, součást Radlické radiály	611/072/1026
Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký tramvajový most)	622/-/35
Autobusové nádraží Smíchovské nádraží	623/072/1205
Parkoviště P + R - Smíchovské nádraží	624/072/1128
City-logistický terminál Praha-Smíchov	630/072/1004
Odstavné koleje Smíchov	630/072/1044
Železniční trať Praha hl. n. – Praha-Smíchov	630/-/14
Železniční trať Praha – Beroun	630/-/6
Lávka na Císařskou louku	640/-/56

Technická infrastruktura

Protipovodňové opatření liniové Smíchov; ochrana navržena na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/5
Kolektor 2. kategorie Smíchov III	770/-/9

Náměstí a parky

Smíchovské nábřeží	123/843/2810
Zlíchovské nábřeží	123/843/2821

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY	
C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	6587
C.2 Klimatické poměry	
příjemná bonita klimatu	2.24 %
zhoršená bonita klimatu	97.77 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
ochranné pásmo NPP, PP a PR	min.
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1201	1.64 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	min.
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	57.02 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Smíchovské nádraží</i>	27.79 %
záplavová území Vltavy - průtočná	min.
záplavová území Vltavy - neprůtočná	0.58 %
určeno k ochraně	12.03 %
protipovodňová ochrana	0.72 km
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	min.
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	3.39 %
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	92.67 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Smíchovské nádraží</i>	23.53 %
nemovitě kulturní památky	2
území s archeologickými nálezy (I)	3.07 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.3 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2164			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro	-1/0	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží			sekundární
Transformační plocha 411/072/2165			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.0 % rozlohy lokality (30.39 ha ze silniční dopravy, 29.49 ha z tramvajové dopravy, 6.52 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 8637 (7141 ze silniční dopravy, 6931 z tramvajové dopravy, 1531 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/072/2164			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/072/2165			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2164			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2165			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/072/2164			
Zahušťování městské zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2165			
Zahušťování městské zástavby.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
12% území určeno k ochraně před povodněmi. 28% území v ochranném pásmu vodního zdroje Smíchovský pivovar.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/072/2164			
15 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Smíchovský pivovar.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/072/2165			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2164			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2165			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2164			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2165			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2164			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/072/2165			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/072/2164			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do MPZ Smíchov.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/072/2165			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do MPZ Smíchov, v ploše se nachází kulturní památka (lihovar Zlíchov).	-1/-2	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně zástavba související s železniční dopravou a halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí, ale i obytná zástavba.	-1		
Transformační plocha 411/072/2164			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, doprava).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/072/2165			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, doprava).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/072/2164		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/072/2164		
Transformační plocha 411/072/2165		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Koncentrace staveb dopravní infrastruktury, ovlivnění obrazu krajiny.	0	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/072/2164		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/072/2165		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2164		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/072/2165		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty, . Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.
Transformační plocha 411/072/2164
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Výstavbu v MPZ přizpůsobit měřítku stávající zástavby.

Transformační plocha 411/072/2165

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Výstavbu v MPZ přizpůsobit měřítku stávající zástavby.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	073
Název lokality:	Radlice
Plocha:	33.83 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Jinonice, Radlice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.45/1.98	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/4/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	0.98	2.9
Celkem:		0.98	2.9

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/073/2134	obytná	12.27	36.26
411/073/2354	obytná	15.61	46.14
	Celkem:	27.88	82.4

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Lanová dráha Radlická - Dívčí Hrad	625/-/2
------------------------------------	---------

Náměstí a parky

Pod Kesnerkou	123/890/2150
Park Na Farkáně	123/340/2488

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1570
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
zhoršená bonita klimatu	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: <i>Radlice</i>	min.
pohledově exponované svahy	12.44 %
výrazné terénní útvary	1.68 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

ochranná pásma zdrojů vody: <i>Radlice</i>	28.43 %
--	---------

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	19.36 %
orná půda	9.13 %
zahrada	0.65 %
ovocný sad	5.7 %
trvalý travní porost	3.87 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	3.07 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.92 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2134			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/073/2354			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.6 % rozlohy lokality (9.67 ha ze silniční dopravy, 1.19 ha z tramvajové dopravy, 0.39 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2009 (1921 ze silniční dopravy, 236 z tramvajové dopravy, 77 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2134			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/073/2354			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2134			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2354			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Rozvojová plocha vymezena v pohledově exponovaných svazích, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, výstavba lanovky Radlická - Dívčí hrady, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/073/2134			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, plocha zasahuje pohledově exponované svahy.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/073/2354			
zahušťování městské zástavby, zásah do prvků městské zeleně	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
28% území v ochranném pásmu vodního zdroje Smíchovský pivovar.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2134			
8 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Smíchovský pivovar.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2354			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu. Sady, orná půda a trvalé travní porosty evidované v katastru plní funkce sídelní zeleně.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2134			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2354			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2134			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2354			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2134			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/073/2354			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2134			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2354			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba různého charakteru a zelené plochy.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2134			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, sport, odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/073/2354			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/073/2134		
Transformační plocha 411/073/2354		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/073/2134		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2134		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/073/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat rozsah vlivů na městskou zeleň. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.
Transformační plocha 411/073/2134
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat rozsah vlivů na městskou zeleň. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/073/2354
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	074
Název lokality:	Zálesí
Plocha:	27.02 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.18/1.41	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/074/2316	obytná	12.24	45.31
411/074/2346	obytná	10.53	38.96
Celkem:		22.77	84.27

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Trasa metra D - úsek Pankrác - Nové Dvory	621/-/1
Stanice metra Nemocnice Krč	621/074/1017
Vestibul stanice metra Nemocnice Krč	621/074/1039
Vestibul stanice metra Nemocnice Krč	621/546/1040

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Zálesí	730/074/1030
-----------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1274
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	33.42 %
zhoršená bonita klimatu	66.59 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5165	min.
lokální biokoridor k upřesnění: 5166	min.

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	4.7 %
----------------------------	-------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	7.59 %
orná půda	1.3 %
zahrada	6.33 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	15.32 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	1.74 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	8.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2316			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2346			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.8 % rozlohy lokality (13.53 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2226 (2226 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2316			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/074/2346			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2316			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2346			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zahušťování městské zástavby.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/074/2316			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zahušťování městské zástavby	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/074/2346			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zahušťování městské zástavby.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2316			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2346			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2316			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2346			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2316			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2346			
Plocha okrajově zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2316			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/074/2346			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2316			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2346			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2316			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. administrativy).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/074/2346			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura, občanské vybavení).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316		
Transformační plocha 411/074/2346		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346	0	-
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2316		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/074/2346		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.
Transformační plocha 411/074/2316
Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	075
Název lokality:	Nové Dvory
Plocha:	33.96 ha
Městské části:	Praha-Libuš, Praha 12, Praha 4
Katastrální území:	Kamýk, Krč, Lhotka, Libuš

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	1.04/2.57	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/9/16

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.8	5.3
Celkem:		1.8	5.3

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/075/2212	obytná	4.22	12.42
413/075/2582	obytná	0.52	1.54
414/075/5045	rekreační	0.87	2.56
414/075/5046	rekreační	0.25	0.74
	Celkem:	5.86	17.26

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/075/2060	obytná	4.99	14.68
411/075/2167	obytná	0.97	2.86
411/075/2168	obytná	12.05	35.48
411/075/2266	obytná	0.65	1.92
411/075/2271	obytná	0.13	0.37
412/075/5262	rekreační	0.69	2.02
	Celkem:	19.48	57.33

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská	610/-/17
Nové propojení Novodvorská - Libušská	610/-/62
Trasa metra D - úsek Pankrác - Nové Dvory	621/-/1
Stanice metra Libuš	621/075/1012
Stanice metra Nové Dvory	621/075/1018
Vestibul stanice metra Libuš	621/075/1030
Vestibul stanice metra Libuš	621/075/1031
Vestibul stanice metra Nové Dvory	621/075/1041
Vestibul stanice metra Nové Dvory	621/546/1042

Trasa metra D - úsek Nové Dvory - Depo Písnice	621/-/2
Tramvajová trať Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)	622/-/18
Parkoviště P + R - Dvory	624/075/1122
Náměstí a parky	
Jalový dvůr	123/862/2489
Park U Pejřárny	123/075/2922

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1528
---	------

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	min.
příjemná bonita klimatu	100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	5.04 %
orná půda	1.53 %
zahrada	3.3 %
trvalý travní porost	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

historická jádra obcí: <i>Libuš</i>	7.57 %
-------------------------------------	--------

C.10 Hmotný majetek

budovy	9.57 %
--------	--------

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
imisního limitu.			
Transformační plocha 411/075/2266			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.8 % rozlohy lokality (6.08 ha ze silniční dopravy, 2.14 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2656 (2257 ze silniční dopravy, 793 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/075/2060			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/075/2167			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/075/2168			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/075/2266			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/075/2271			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/075/5262			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/075/2212			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/075/2582			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/075/5045			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/075/5046			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/075/2060			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
Zahušťování městské zástavby, zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/075/2168			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
Zahušťování městské zástavby, zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/075/2271			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/075/2582			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/075/5045			
	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu. Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2060			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2167			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2266			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba různého charakteru, sportoviště a zelené plochy.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/075/2060			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení, doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/075/2167			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2168			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, sport, technická infrastruktura, doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/075/2266			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/075/2271			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/075/5262			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2212			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/075/2582			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5045			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/075/5046			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 413/075/2582		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/075/2060		
Transformační plocha 411/075/2167		
Transformační plocha 411/075/2168		
Transformační plocha 411/075/2266		
Transformační plocha 411/075/2271		
Transformační plocha 412/075/5262		
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Rozvojová plocha 414/075/5046		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Koncentrace staveb dopravní infrastruktury - 610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská, 610/-/62 nové propojení Novodvorská - Libušská, stavby související s výstavbou trasy metra D, tramvajová trať 622/-/18, záchytné parkoviště P+R Nové Dvory), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/075/2060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2167		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2168		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/075/2271		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/075/5262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2212		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/075/2582		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5045		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/075/5046		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty . Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	076
Název lokality:	Roztyly
Plocha:	24.1 ha
Městské části:	Praha 11, Praha 4
Katastrální území:	Chodov, Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.11/2.87	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>louka a pastvina, vodní plocha a vodní tok</i>	0.11	0.46
Celkem:		0.11	0.46

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/076/2082	obytná	12.06	50.02
411/076/2083	rekreační	9.75	40.46
	Celkem:	21.81	90.48

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Parkoviště P + R - Roztyly	624/076/1126
Cyklostezka u Kačerova	640/-/46

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: Roztyly	28.96 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2534

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	13.11 %
zhoršená bonita klimatu	86.88 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biocentrum k upřesnění: 2025	min.
---	------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	2.36 %
výrazné terénní útvary	3.61 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	10.33 %
orná půda	5.68 %
zahrada	1.37 %
ovocný sad	3.28 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	16.14 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	28.09 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	8.13 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2082			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.7 % rozlohy lokality (15.48 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4015 (4015 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2082			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/076/2083			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2082			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/076/2082			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/076/2083			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2082			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu. Orná půda a sady evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2082			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2082			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2082			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/076/2083			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2082			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2083			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází zástavba komerční vybavenosti a zelené plochy.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2082			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. administrativa, komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/076/2083			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Transformační plocha 411/076/2083		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/076/2082		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2082		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/076/2083		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita		
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).		
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.		
Transformační plocha 411/076/2082		
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.		
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.		
Transformační plocha 411/076/2083		
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.		

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	077
Název lokality:	Opatov
Plocha:	25.36 ha
Městské části:	Praha 11
Katastrální území:	Chodov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0/4.06	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/077/2095	obytná	11.99	47.26
411/077/2347	obytná	13.37	52.73
Celkem:		25.36	99.99

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město	622/-/20
Autobusové nádraží Opatov	623/077/1204
Parkoviště P + R - Opatov I	624/077/1123
Parkoviště P + R - Opatov II	624/077/1124

Náměstí a parky

Opatov	223/077/1011
--------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2789
---	------

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	1.26 %
zahrada	1.26 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Opatov</i>	52.41 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	4.77 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 2.1 % rozlohy lokality (12.46 ha ze silniční dopravy, 9.01 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 5404 (5356 ze silniční dopravy, 3873 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/077/2095			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/077/2347			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/077/2095			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/077/2347			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku budování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2095			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/077/2347			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází roztroušená zástavba komerční a občanské vybavenosti.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/077/2095			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativa, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/077/2347			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/077/2095		
Transformační plocha 411/077/2347		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramat města v důsledku vybudování výškových budov, koncentrace staveb dopravní infrastruktury - záchytné parkoviště P+R Opatov I, II, ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/077/2095		
Ovlivnění panoramat města v důsledku vybudování výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/077/2347		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku budování výškových budov.	?	kumulativní synergický

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2095		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/077/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
	Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
	Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov, zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty.
Transformační plocha 411/077/2095	
	Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.
Transformační plocha 411/077/2347	
	Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	078
Název lokality:	Pod Bohdalcem
Plocha:	72.87 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 4
Katastrální území:	Michle, Strašnice, Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.01/1.59	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/2

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	4.72	6.48
Celkem:		4.72	6.48

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/078/2219	obytná	35.4	48.58
411/078/2348	obytná	16.11	22.1
411/078/2349	obytná	8.69	11.92
411/078/2355	obytná	6.71	9.21
	Celkem:	66.91	91.81

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu	610/-/103
Komunikační propojení Bohdalecká - Slatiny	610/-/131
Úprava křižovatky Bohdalecká - U Vršovického hřbitova	610/-/94
Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická	622/-/33
Tramvajová trať Záběhlická - Chodovská	622/-/34
Železniční stanice/zastávka Praha-Eden	630/719/1012
Odstavné koleje - dostavba ONJ	630/720/1037
Železniční tratě ONJ	630/-/34
Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5
Lávka na Bohdalci	640/-/11

Technická infrastruktura

Kabelový tunel Michle	760/-/53
-----------------------	----------

Náměstí a parky

Bohdalecký a Tyršův vrch	123/878/2232
--------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3227
C.2 Klimatické poměry	
příjemná bonita klimatu	23.47 %
zhoršená bonita klimatu	76.53 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biocentrum k upřesnění: 4021	0.93 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	1.95 %
pohledově exponovaná území: <i>Bohdalec</i>	1.25 %
oblasti viditelné z PPR	58.01 %
výrazné terénní útvary	0.74 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	0.85 %
orná půda	min.
zahrada	min.
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	2.28 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	28.56 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.55 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
imisičního limitu.			
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (12.42 ha ze silniční dopravy, 9.97 ha z tramvajové dopravy, 3.84 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3951 (2230 ze silniční dopravy, 1789 z tramvajové dopravy, 688 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2219			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/078/2348			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/078/2349			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/078/2355			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
Okrajový střet s LBC, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
Okrajový střet s LBC, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
Okrajový střet s LBC, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
Okrajový střet s LBC, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
Okrajový střet s LBC, nulový vliv.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu. Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
Plocha okrajově zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2355			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2219			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2348			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2349			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/078/2355			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2219			
Plocha zasahuje do OP MPR, ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2348			
Plocha zasahuje do OP MPR, ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2349			
Plocha zasahuje do OP MPR, ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2355			
Plocha zasahuje do OP MPR, ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází roztroušená zástavba výroby, dopravy, technické infrastruktury .	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2219			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura, sklady, výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2348			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura, sklady, výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2349			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. sklady, výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/078/2355			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura, komerce).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/078/2219		
Transformační plocha 411/078/2348		
Transformační plocha 411/078/2349		
Transformační plocha 411/078/2355		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Transformační plocha 411/078/2219		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2219		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2349		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/078/2355		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 411/078/2219	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/078/2348	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/078/2349	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/078/2355	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	079
Název lokality:	V Korytech
Plocha:	63.63 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice, Záběhlce

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	03 hybridní struktura
Index využití stávající/návrh	0.11/2.03	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/079/2133	obytná	29.51	46.38
411/079/2350	obytná	28.77	45.21
Celkem:		58.28	91.59

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Slatiny - V Korytech	610/-/13
Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická	622/-/33
Železniční stanice/zastávka Praha-Zahradní Město	630/724/1032
Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5
Propojení přes jižní spojku a železnici u Záběhlce	640/-/27

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	4109
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	28.35 %
zhoršená bonita klimatu	71.64 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	5.28 %
-----------------------	--------

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	5.28 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	min.
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	2.55 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.66 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.8 % rozlohy lokality (16.28 ha ze silniční dopravy, 3.06 ha z tramvajové dopravy, 14.86 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4781 (3464 ze silniční dopravy, 651 z tramvajové dopravy, 3161 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2133			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/079/2350			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
Zahušťování městské zástavby, zásah do prvků městské zeleně. Potenciál pro zlešení kvality městského prostředí.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2133			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/079/2350			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2133			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2350			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2133			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2350			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně haly pro výrobu a skladování a sportoviště.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2133			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/079/2350			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/079/2133		
Transformační plocha 411/079/2350		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/079/2350		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 411/079/2133	
Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	