

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	100
Název lokality:	Želivského
Plocha:	26.12 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 3
Katastrální území:	Strašnice, Vinohrady, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.97/0.97	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/18

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	0.66	2.53
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	4.48	17.15
Celkem:		5.14	19.68

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Vestibul stanice metra Želivského	621/100/1007
Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)	622/-/7

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	614
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	20.67 %
-------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	10.07 %
zahrada	10.07 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Želivského</i>	51.84 %
historické zahrady a parky	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	21.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (2.23 ha ze silniční dopravy, 1.56 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 755 (571 ze silniční dopravy, 399 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	101
Název lokality:	Koh-i-noor
Plocha:	28.92 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1.15/1.15	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/19

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	1.99	6.88
Celkem:		1.99	6.88

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu	610/-/103
Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská	610/-/12
Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická	622/-/33

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	631
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	28.7 %
zhoršená bonita klimatu	71.3 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	78.8 %
-------------------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	0.8 %
zahrada	0.8 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Koh-i-noor</i>	min.
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Koh-i-noor</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	24.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (3.98 ha ze silniční dopravy, 2.62 ha z tramvajové dopravy, 1.18 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 636 (524 ze silniční dopravy, 345 z tramvajové dopravy, 155 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	102
Název lokality:	Nové Vršovice
Plocha:	53.15 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice, Vinohrady, Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.95/0.95	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	5.33	10.03
Celkem:		5.33	10.03

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická	622/-/33
Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)	622/-/7

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1595
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	74.72 %
zhoršená bonita klimatu	25.27 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	2.71 %
zahrada	2.71 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Nové Vršovice</i>	5.85 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nové Vršovice</i>	26.29 %
území s archeologickými nálezy (I)	0.56 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.44 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (6.22 ha ze silniční dopravy, 3.5 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2163 (1744 ze silniční dopravy, 981 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	103
Název lokality:	Strašnice
Plocha:	91.45 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice, Vinohrady, Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.7/0.72	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/11

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	17.39	19.02
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	17.81	19.47
Celkem:		35.2	38.49

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/103/2250	obytná	0.76	0.83
Celkem:		0.76	0.83

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Počernická	622/-/16
Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)	622/-/7

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	954
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	54.34 %
zhoršená bonita klimatu	45.65 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	15.94 %
orná půda	min.

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	15.88 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovitě kulturní památky	3
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Strašnice</i>	0.71 %
území s archeologickými nálezy (I)	15.38 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.47 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ

D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (5.1 ha ze silniční dopravy, 6.69 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1667 (1047 ze silniční dopravy, 1374 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/103/2250			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/103/2250			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/103/2250			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/103/2250			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/103/2250		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/103/2250		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/103/2250

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	104
Název lokality:	Sídliště Vinice
Plocha:	10.88 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice, Vinohrady

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1.29/1.29	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/6/19

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	1.31	12.04
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.02	0.18
Celkem:		1.33	12.22

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Tramvajová trať Počernická 622/-/16

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 183

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 5.7 %

zhoršená bonita klimatu 94.28 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zahrada min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	5.88 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.74 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.53 ha ze silniční dopravy, 1.12 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 236 (219 ze silniční dopravy, 161 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	105
Název lokality:	Skalka
Plocha:	35.48 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.54/0.54	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	15.23	42.93
Celkem:		15.23	42.93

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Náměstí a parky

Park Skalka	123/559/2622
-------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	532
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	45.64 %
zhoršená bonita klimatu	54.37 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	23.17 %
zahrada	23.17 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

vysoké radonové riziko	17.62 %
------------------------	---------

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.18 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (5.51 ha ze silniční dopravy, 1.3 ha z tramvajové dopravy, 1.83 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 731 (626 ze silniční dopravy, 147 z tramvajové dopravy, 207 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	106
Název lokality:	Sídliště Solidarita
Plocha:	43.08 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.53/0.53	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/12

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	4.1	9.52
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	11.98	27.81
Celkem:		16.08	37.33

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 273

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 1.23 %

zahrada 1.23 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

vybrané cenné urbanistické soubory: *Sídliště Solidarita* 91.7 %

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.32 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.18 ha ze silniční dopravy, 1.83 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 452 (449 ze silniční dopravy, 259 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	107
Název lokality:	Zborov
Plocha:	18.19 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Malešice, Strašnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.69/0.69	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.47	8.08
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	6.07	33.37
Celkem:		7.54	41.45

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 159

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 26.61 %

zahrada 26.61 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: Zborov	11.05 %
území s archeologickými nálezy (I)	5.17 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	21.11 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.3 ha ze silniční dopravy, 0.54 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 262 (262 ze silniční dopravy, 109 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	108
Název lokality:	Vackov
Plocha:	24.54 ha
Městské části:	Praha 3
Katastrální území:	Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.52/0.99	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	5.47	22.29
Celkem:		5.47	22.29

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/108/2140	obytná	9.41	38.35
Celkem:		9.41	38.35

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)	610/-/83
---	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	401
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	53.54 %
zhoršená bonita klimatu	46.45 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	15.93 %
zemědělská půda I. a II. třídy	4.77 %
zahrada	15.89 %
trvalý travní porost	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: Vackov	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.62 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (2.8 ha ze silniční dopravy, 0.18 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 442 (428 ze silniční dopravy, 27 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/108/2140			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/108/2140			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/108/2140			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/108/2140			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, komerce, výroba).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/108/2140		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/108/2140		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/108/2140
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	109
Název lokality:	Pod Třešňovkou
Plocha:	19.38 ha
Městské části:	Praha 3, Praha 9
Katastrální území:	Hrdlořezy, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.33/0.33	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/11

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, městský sad</i>	3.65	18.83
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	1.12	5.78
Celkem:		4.77	24.61

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Balabenka - Jarov 610/-/121

Náměstí a parky

Třešňovka I. 123/849/2051

Třešňovka II. 123/849/2146

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 49.23 %

zhoršená bonita klimatu 50.77 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 39.22 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy min.

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 54.7 %

zahrada 39.58 %

C.6 Zemědělská půda	
ovocný sad	15.07 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	2.48 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: Pod Třešňovkou	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	7.28 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Sady evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	110
Název lokality:	Nové Vysočany
Plocha:	32.89 ha
Městské části:	Praha 3, Praha 8, Praha 9
Katastrální území:	Libeň, Vysočany, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.59/0.59	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	0.65	1.98
3	<i>parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	4.9	14.9
Celkem:		5.55	16.88

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Balabenka - Jarov	610/-/121
Městský okruh Pelc-Tyrolka - Balabenka	610/-/49
Odstavné koleje Vítkov	630/701/1042
Propojení přes železniční uzel u Libně	640/-/43
Podchod po nádraží Libeň	640/-/63

Náměstí a parky

Park Na Krejčárku	123/822/2512
-------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	901
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	5.08 %
zhoršená bonita klimatu	94.9 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum v přesných hranicích: 4249	min.
---	------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	68.66 %
pohledově exponovaná území: <i>Vítkov</i>	1.03 %
oblasti viditelné z PPR	92.74 %
výrazné terénní útvary	0.94 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	5.38 %
zahrada	5.38 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	0.55 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	8.85 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.49 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (6.99 ha ze silniční dopravy, 0.01 ha z tramvajové dopravy, 3.82 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 939 (786 ze silniční dopravy, 1 z tramvajové dopravy, 429 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	111
Název lokality:	Pekařka
Plocha:	21.97 ha
Městské části:	Praha 8, Praha 9
Katastrální území:	Libeň, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.49/0.53	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	1.37	6.23
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	2.61	11.88
Celkem:		3.98	18.11

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/111/2217	obytná	1.05	4.79
Celkem:		1.05	4.79

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Vinice Máchalka	123/854/2358
Prosecké skály	123/883/2500

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	158
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	40.87 %
pohledově exponovaná území: <i>Prosecké skály</i>	37.86 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	10.56 %
zahrada	10.38 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	34.36 %
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha - Prosek</i>	min.
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Libeň 8, Praha-Pekařka</i>	2
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	37.18 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.29 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.35 ha ze silniční dopravy, 0.2 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 227 (214 ze silniční dopravy, 12 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/111/2217			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/111/2217			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodových sesuvných území a výskyt plošného sesuvného území (Libeň 8, Praha-Pekařka/ Praha-Prosek).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/111/2217			
Plocha zasahuje do bodového sesuvného území Praha-Pekařka (ostatní).	-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/111/2217			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/111/2217		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/111/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/111/2217

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	112
Název lokality:	Nový Střížkov
Plocha:	20.19 ha
Městské části:	Praha 8, Praha 9
Katastrální území:	Libeň, Prosek, Střížkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.29/0.35	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	0.44	2.18
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	6.29	31.15
Celkem:		6.73	33.33

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/112/2101	rekreační	0.94	4.67
411/112/2318	obytná	3.79	18.78
Celkem:		4.73	23.45

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Prosecké skály	123/883/2500
----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	44
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Nový Střížkov</i>	min.
---	------

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: <i>Nový Střížkov</i>	0.79 %
pohledově exponované svahy	2.67 %
pohledově exponovaná území: <i>Prosecké skály</i>	14.51 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	39.47 %
zemědělská půda I. a II. třídy	4.01 %
orná půda	5.84 %
zahrada	33.62 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	8.57 %
C.8 Horninové prostředí	
území s výskytem důlních děl většího rozsahu: <i>Nový Střížkov</i>	5.5 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	35.31 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nový Střížkov</i>	9.36 %
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.11 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.34 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 114 (114 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/112/2101			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/112/2318			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zahušťování městské zástavby. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	-
Transformační plocha 411/112/2101			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
Zahušťování městské zástavby. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/112/2101			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/112/2318			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt území s výskytem plošných důlních děl (Prosek-Libeň). Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/112/2101			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/112/2318			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2101			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/112/2318			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Transformační plocha 411/112/2318		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/112/2318		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 411/112/2101	
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.	
Transformační plocha 411/112/2318	
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	113
Název lokality:	Staré Kobyličky
Plocha:	51.1 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Kobyličky, Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.55/0.55	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	0.36	0.7
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	11.82	23.13
Celkem:		12.18	23.83

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Libeňská spojka	610/-/119
Mimoúrovňová křižovatka Vychovatelna, součást Libeňské spojky	611/113/1042
Tramvajová trať Kobyličky - Bohnice	622/-/6
Propojení přes křižovatku Vychovatelna	640/-/112
Náměstí a parky	
Okrouhlík	123/884/2205

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	587
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Staré Kobyličky</i>	min.
---	------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	14.11 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	17.38 %
zemědělská půda I. a II. třídy	1.12 %
orná půda	0.65 %
zahrada	16.71 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	8.24 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	29.78 %
nemovité kulturní památky	1
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Staré Kobyličky</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	41.43 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.33 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (3.74 ha ze silniční dopravy, 8.99 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 975 (371 ze silniční dopravy, 891 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	114
Název lokality:	Kobylisy
Plocha:	20.94 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Kobylisy, Troja

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.39/0.39	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	11.29	53.91
Celkem:		11.29	53.91

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová spojka v Kobylisích, trasa ZÚR	622/-/41
Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice	622/-/6
Náměstí a parky	
Pusté vinice	123/857/2215

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Kobylisy</i>	3.44 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	85

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	7.5 %
příjemná bonita klimatu	92.48 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	36 %
pohledově exponovaná území: <i>Šutka</i>	21.06 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	39.15 %
-----------------------	---------

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	0.81 %
zahrada	38.34 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovitě kulturní památky	1
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Kobylisy</i>	0.62 %
území s archeologickými nálezy (I)	2.1 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.81 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.12 ha ze silniční dopravy, 1.89 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 165 (97 ze silniční dopravy, 165 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	115
Název lokality:	U Čimického háje
Plocha:	32.36 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Bohnice, Kobylisy, Troja

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.4/0.4	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	0.57	1.76
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	10.89	33.65
Celkem:		11.46	35.41

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice	622/-/6
------------------------------------	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>U Čimického háje</i>	4.08 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	138

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	16.44 %
příjemná bonita klimatu	83.56 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	23.86 %
pohledově exponovaná území: <i>Šutka</i>	9.77 %
oblasti viditelné z PPR	92.59 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	23.3 %
orná půda	min.

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	23.27 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	13.44 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.56 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (2.02 ha ze silniční dopravy, 2.89 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 233 (162 ze silniční dopravy, 233 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR	
E.1 Výsledek posouzení	
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.	

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	116
Název lokality:	Velká Skála
Plocha:	14.71 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Troja

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.54/0.54	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/5/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.9	26.51
Celkem:		3.9	26.51

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice 622/-/6

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Velká Skála</i>	7.54 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	20

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	25.15 %
příjemná bonita klimatu	74.83 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor v přesných hranicích: 3016	0.95 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5199	6.05 %

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Velká Skála</i>	10.6 %
pohledově exponovaná území: <i>Salabka a Velká skála, Šutka</i>	19.51 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	44.99 %
zemědělská půda I. a II. třídy	3.4 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	2.92 %
zahrada	29.91 %
ovocný sad	12.17 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	7.27 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	51.32 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.14 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.21 ha ze silniční dopravy, 0.47 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 47 (20 ze silniční dopravy, 47 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda a sady evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	117
Název lokality:	Podhajská pole
Plocha:	40.62 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Bohnice, Čimice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.45/0.47	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	0.85	2.09
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	7.73	19.03
Celkem:		8.58	21.12

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/117/2050	rekreační	1.67	4.12
413/117/2074	obytná	3.38	8.31
Celkem:		5.05	12.43

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přívaděč - Pražský okruh (SOKP)	610/-/5
Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice	622/-/6

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Podhajská pole</i>	min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	157

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	min.
příjemná bonita klimatu	100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum k upřesnění: 4003	min.
--------------------------------------	------

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	10.86 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	13.61 %
zemědělská půda I. a II. třídy	11.69 %
orná půda	7.9 %
zahrada	5.71 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	5 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Podhajská pole</i>	26.34 %
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.68 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/117/2074			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.65 ha ze silniční dopravy, 0.58 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 227 (205 ze silniční dopravy, 72 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/117/2050			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/117/2074			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady produkční funkce již neplní - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/117/2050			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/117/2074			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2050			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/117/2074			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Rozvojová plocha 413/117/2074		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/117/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/117/2050
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Rozvojová plocha 413/117/2074
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	118
Název lokality:	Čimice
Plocha:	83.06 ha
Městské části:	Praha-Dolní Chabry, Praha 8
Katastrální území:	Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.42/0.47	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok	25.88	31.16
Celkem:		25.88	31.16

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/118/2072	obytná	1.74	2.09
413/118/2137	obytná	0.94	1.13
413/118/2139	obytná	0.09	0.11
Celkem:		2.77	3.33

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/118/2028	obytná	6.01	7.23
411/118/2029	obytná	4.44	5.35
411/118/2213	rekreační	0.79	0.96
411/118/2326	obytná	2.69	3.24
Celkem:		13.93	16.78

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Pražský okruh (SOKP), stavba č. 519 (Ruzyně - Suchdol)	610/-/3
Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)	610/-/5

Technická infrastruktura

Vysokotlaký plynovod Bohnice - Čimice (SOKP519), přeložka	751/-/1
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: Čimice	min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	281

C.2 Klimatické poměry	
dobrá bonita klimatu	17.48 %
příjemná bonita klimatu	82.53 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
přírodní památky (PP): Čimice	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR: Čimice	4.38 %
C.4 Krajina	
přírodní parky: Čimice	2.35 %
pohledově exponované svahy	1.46 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	15.57 %
zemědělská půda I. a II. třídy	15.22 %
orná půda	1.3 %
zahrada	14.27 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	3.05 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historické zahrady a parky	min.
archeologické stopy: Čimice	1.17 %
území s archeologickými nálezy (I)	6.07 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.55 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2028			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2029			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2213			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2326			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 413/118/2072			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/118/2137			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/118/2139			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (4.61 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 435 (435 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2028			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/118/2029			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/118/2213			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/118/2326			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/118/2072			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/118/2137			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/118/2139			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2028			
Zasahuje do PP Cimické údolí (okrajově), více do jejího ochranného pásma. Možný zábor biotopu, nepřímé vlivy. Hodnocen mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2029			
Zasahuje do ochranného pásma PP Cimické údolí. Možný zábor biotopu, nepřímé vlivy. Hodnocen mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2213			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
Nachází se mimo ochranné pásmo PP Čimické údolí.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja, zvýšení rozsahu zpevněných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2028			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja, zvýšení rozsahu zpevněných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2029			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja. Nutné respektovat krajinné hodnoty Čimického údolí.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/118/2213			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
Zásah do prvků městské zeleně. Plocha vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/118/2137			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Drahaň - Troja.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2028			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2029			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2213			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2028			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2029			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2213			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2028			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2029			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2213			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2028			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2029			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2213			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2072			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2028			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2029			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie a kulturní památky (archeologická stopa tvrz Čimice).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2213			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a haly pro výrobu a skladování.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2028			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2029			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/118/2213			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/118/2326			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/118/2072			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2137			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/118/2139			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/118/2213		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/118/2072		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Transformační plocha 411/118/2029		
Transformační plocha 411/118/2213		
Transformační plocha 411/118/2326		
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Rozvojová plocha 413/118/2139		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP), SOKP, kumulace staveb dopravní a technické infrastruktury ZVN 400kV TR Sever . Vedená V 410, ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/118/2028		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2028		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2029		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2213		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/118/2326		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2137		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/118/2139		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty. Zajistit kvalitní architektonické řešení staveb.
Transformační plocha 411/118/2028
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Transformační plocha 411/118/2029
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Nenarušit kulturní památku - archeologická stopa tvrz Čimice. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/118/2213
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/118/2326
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/118/2072
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/118/2137

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/118/2139

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	119
Název lokality:	Podbaba
Plocha:	53.37 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Bubeneč, Dejvice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.61/0.63	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/14

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, parkové sportoviště</i>	3.75	7.03
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	6.43	12.05
Celkem:		10.18	19.08

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/119/2006	obytná	4.11	7.69
412/119/5206	rekreační	0.91	1.7
412/119/5207	rekreační	1.2	2.25
Celkem:		6.22	11.64

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol	622/-/14
Parkoviště P + R - Podbaba	624/163/1117

Technická infrastruktura

Transformační stanice Dejvice 110/22 kV	760/119/1005
---	--------------

Náměstí a parky

Park Juliska	123/119/2171
--------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	539
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	40.94 %
zhoršená bonita klimatu	59.06 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Podbaba</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Podbaba</i>	1.03 %
Natura 2000 - evropsky významné lokality: <i>Kaňon Vltavy u Sedlce</i>	min.

C.4 Krajina	
přírodní parky: <i>Podbaba</i>	0.92 %
pohledově exponované svahy	6.37 %
výrazné terénní útvary	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území Vltavy - neprůtočná	0.67 %
určeno k ochraně	3.37 %
protipovodňová ochrana	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	7.8 %
zahrada	7.8 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	1.61 %
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha 6-Juliska</i>	1
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Podbaba</i>	2.59 %
nemovitě kulturní památky	2
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Podbaba</i>	31.37 %
území s archeologickými nálezy (I)	56.38 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.3 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/119/2006			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/119/5206			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/119/5207			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.65 ha ze silniční dopravy, 0.45 ha z tramvajové dopravy, 7.1 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 843 (164 ze silniční dopravy, 44 z tramvajové dopravy, 708 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/119/2006			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/119/5206			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/119/5207			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/119/2006			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Přírodní park Šarka - Lysolaje.	0	-	-
Transformační plocha 411/119/2006			
Přírodní park Šarka - Lysolaje.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
Přírodní park Šarka - Lysolaje.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
Přírodní park Šarka - Lysolaje.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
3,5% území určeno k ochraně přes povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/119/2006			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/119/2006			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/119/2006			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodového sesuvného území (ostatní) - Praha 6-Juliska	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/119/2006			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5206			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
Plocha zasahuje do bodového sesuvného území (ostatní) - Praha 6-Juliska	-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/119/2006			
Plocha leží v OP MPR a ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/119/5206			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
Plocha leží v OP MPR a ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a sportoviště.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/119/2006			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. armáda).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/119/5206			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/119/5207			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/119/2006		
Transformační plocha 412/119/5206		
Transformační plocha 412/119/5207		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/119/2006		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/119/2006		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/119/5207		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/119/2006
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 412/119/5206
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/119/5207
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	120
Název lokality:	Kladenská
Plocha:	32.99 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Dejvice, Veleslavín, Vokovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.67/0.83	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.51	7.61
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	5.59	16.94
Celkem:		8.1	24.55

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/120/2243	obytná	3.89	11.78
411/120/2324	obytná	1.58	4.8
412/120/5059	rekreační	0.29	0.89
Celkem:		5.76	17.47

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Propojení Veleslavín - Petřiny	610/-/113
Železniční trať Praha - Letiště	630/-/8
Lávka přes železnici ve Střešovicích	640/-/105

Náměstí a parky

Park za stadionem Hvězda	123/120/2369
--------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1403
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	13.12 %
významná vyhlídková místa: <i>Bořislavka</i>	1

C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	0.58 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	18.4 %
zemědělská půda I. a II. třídy	2.64 %
orná půda	min.
zahrada	18.37 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Kladenská</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.06 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/120/2324			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/120/5059			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (2.73 ha ze silniční dopravy, 0.56 ha z tramvajové dopravy, 6.27 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1289 (446 ze silniční dopravy, 91 z tramvajové dopravy, 1025 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/120/2243			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/120/2324			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/120/5059			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/120/5059			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Významným místem je Bořislavka, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/120/2243			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/120/2324			
Zahuťování městského prostředí. Potenciál pro kultivaci městského prostředí.	1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/120/5059			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/120/5059			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/120/5059			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/120/5059			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/120/5059			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2243			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/120/2324			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/120/5059			
Plocha leží v OP MPR, bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/120/2243			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/120/2324			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/120/5059			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/120/2243		
Transformační plocha 411/120/2324		
Transformační plocha 412/120/5059		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2243		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/120/2324		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/120/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/120/2243
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/120/2324
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 412/120/5059

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	121
Název lokality:	U Potoka
Plocha:	34.37 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Střešovice, Veleslavín, Vokovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.22/0.26	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	2.48	7.22
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	10.57	30.76
Celkem:		13.05	37.98

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/121/2170	obytná	2.38	6.93
411/121/2244	obytná	2.7	7.86
412/121/5228	rekreační	4.85	14.11
412/121/5229	rekreační	2.16	6.28
Celkem:		12.09	35.18

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Propojení Veleslavín - Petřiny	610/-/113
Lávka přes železnici ve Střešovicích	640/-/105

Technická infrastruktura

Tepelný napáječ Levobřežní soustavy centrálního zásobování teplem - Tepelný napáječ Kladno, propojení	740/-/1
---	---------

Náměstí a parky

Nový les u vojenské nemocnice	123/121/2006
Střešovické skály	123/121/2007

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	487
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
přírodní památky (PP): <i>U Potoka</i>	4.16 %
ochranné pásmo NPP, PP a PR	12.77 %
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4121	12.28 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5065, 5194	1.66 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	69.87 %
významná vyhlídková místa: <i>Veleslavínská</i>	1
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	27.64 %
orná půda	0.67 %
zahrada	27 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	18.04 %
lesy zvláštního určení	16.73 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	27.73 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>U Potoka</i>	0.55 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>U Potoka</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	5.79 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	9.92 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/121/2244			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/121/5228			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/121/5229			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.44 ha ze silniční dopravy, 0.67 ha z tramvajové dopravy, 5.73 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 464 (198 ze silniční dopravy, 38 z tramvajové dopravy, 331 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/121/2170			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/121/2244			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/121/5228			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/121/5229			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2244			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5228			
Rekreační plocha má potenciální mírně negativní vlivy (rušení, sešlap).	-1	přechodný	sekundární
Transformační plocha 412/121/5229			
Rekreační plocha má potenciální mírně negativní vlivy (rušení, sešlap).	-1	přechodný	sekundární
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/121/2170			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/121/2244			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/121/5228			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2244			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5228			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2244			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5228			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě výskyt menší lesní enklávy.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/121/2170			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2244			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/121/5228			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/121/5229			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2244			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5228			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/121/2170			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/121/2244			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/121/5228			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/121/2170			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/121/2244			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5228			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/121/5229			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 412/121/5229		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/121/2170		
Transformační plocha 411/121/2244		
Transformační plocha 412/121/5228		
Transformační plocha 412/121/5229		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2170		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/121/2244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5228		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/121/5229		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).		
Transformační plocha 411/121/2170		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.		
Transformační plocha 411/121/2244		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.		
Transformační plocha 412/121/5228		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.		
Transformační plocha 412/121/5229		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.		

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	122
Název lokality:	Střešovice
Plocha:	44.15 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Střešovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.51/0.51	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/17

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	7.35	16.65
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	10.41	23.58
Celkem:		17.76	40.23

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 213

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 85.19 %

zhoršená bonita klimatu 14.79 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 44.33 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy 1.54 %

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 20.82 %

zemědělská půda I. a II. třídy 0.93 %

orná půda min.

zahrada 20.7 %

trvalý travní porost min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha-Břevnov, Praha-Střešovice</i>	5.8 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Střešovice</i>	min.
vesnické památkové zóny vyhlášené: <i>Střešovice</i>	5.78 %
nemovitě kulturní památky	1
historické zahrady a parky	11.1 %
území s archeologickými nálezy (I)	34 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.15 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.4 ha ze silniční dopravy, 0.5 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 367 (366 ze silniční dopravy, 54 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt plošných sesuvných území (ostatní) - Praha-Břevnov, Praha-Střešovice. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	123
Název lokality:	Sídliště Břevnov
Plocha:	20.67 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Břevnov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.85/0.85	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.74	3.58
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	4.66	22.54
Celkem:		5.4	26.12

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 362

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 2.66 %

zhoršená bonita klimatu 97.36 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 6.82 %

orná půda min.

zahrada 6.58 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Sídliště Břevnov</i>	75.41 %
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.93 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.75 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 511 (511 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	124
Název lokality:	Nová Šárka
Plocha:	44.36 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.42/0.57	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	2.08	4.69
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	13.6	30.66
Celkem:		15.68	35.35

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/124/2281	obytná	2.01	4.54
Celkem:		2.01	4.54

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská	622/-/5
Železniční trať Praha - Letiště	630/-/8

Technická infrastruktura

Tepelný napáječ Levobřežní soustavy centrálního zásobování teplem - Tepelný napáječ Kladno, propojení	740/-/1
Vysokotlaký plynovod Šárka, přeložka	751/-/10

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Nová Šárka</i>	min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1124

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	64.1 %
příjemná bonita klimatu	35.89 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum v přesných hranicích: 4235	min.
---	------

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Nová Šárka</i>	2.23 %
-----------------------------------	--------

C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	0.92 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	22.48 %
zemědělská půda I. a II. třídy	5.91 %
orná půda	0.88 %
zahrada	21.6 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	4.4 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: <i>Liboc</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	29.87 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.74 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/124/2281			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (6.39 ha ze silniční dopravy, 4.51 ha z tramvajové dopravy, 2.29 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1260 (816 ze silniční dopravy, 575 z tramvajové dopravy, 292 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/124/2281			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/124/2281			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita vymezena částečně na území přírodního parku Šárka - Lysolaje, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/124/2281			
Plocha vymezena na území přírodního parku Šárka -Lysolaje, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/124/2281			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/124/2281			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/124/2281			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/124/2281			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/124/2281			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/124/2281			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce, technická infrastruktura).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost	Charakteristika
------------------------	------------	-----------------

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/124/2281		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/124/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR		
E.1 Výsledek posouzení		
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.		

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů		
Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na přírodní park Šárka - Lysolaje.		
Transformační plocha 411/124/2281		
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Umožnit záchranný archeologický výzkum.		

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	125
Název lokality:	Dědina
Plocha:	25.12 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Liboc, Ruzyně

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.24/0.75	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.88	3.5
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	6.26	24.92
Celkem:		7.14	28.42

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/125/2080	produkční	10.41	41.44
Celkem:		10.41	41.44

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/125/2245	obytná	2.63	10.45
Celkem:		2.63	10.45

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Drnovská - K Letišti	610/-/20
Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park	622/-/4
Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská	622/-/5

Technická infrastruktura

Kabelový tunel Ruzyně	760/-/54
-----------------------	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	370
---	-----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	37.5 %
příjemná bonita klimatu	62.5 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1020	min.
---	------

C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	58.2 %
zemědělská půda I. a II. třídy	20.14 %
orná půda	39.05 %
zahrada	16.24 %
ovocný sad	2.91 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	7.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	
Transformační plocha 411/125/2245			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/125/2080			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (12.11 ha ze silniční dopravy, 4.07 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 844 (753 ze silniční dopravy, 253 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/125/2245			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/125/2080			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
Střet s NRBK, mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/125/2245			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
	0	-	-
Transformační plocha 411/125/2245			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/125/2080			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/125/2245			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady produkční funkce již neplní - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/125/2245			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I., III. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/125/2245			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/125/2245			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/125/2245			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba, sportovní areál, technická infrastruktura .	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/125/2245			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/125/2080			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/125/2245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/125/2245		
Rozvojová plocha 413/125/2080		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/125/2245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/125/2080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 411/125/2245	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Rozvojová plocha 413/125/2080	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	126
Název lokality:	Podbělohorská
Plocha:	39.81 ha
Městské části:	Praha 5, Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Smíchov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.4/0.41	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	9.85	24.75
Celkem:		9.85	24.75

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/126/2541	rekreační	1.17	2.93
Celkem:		1.17	2.93

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Spiritka	123/860/2522
----------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	156
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Podbělohorská</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	min.
památné stromy: <i>Podbělohorská</i>	1
ochranné pásmo památných stromů: <i>Podbělohorská</i>	min.
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4294	0.63 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4123	min.

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: <i>Podbělohorská</i>	0.65 %
pohledově exponované svahy	32.86 %
oblasti viditelné z PPR	54.62 %
výrazné terénní útvary	1.88 %

C.4 Krajina	
významná vyhlídková místa: <i>Spiritka</i>	1
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	6.05 %
orná půda	min.
zahrada	5.7 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	6.21 %
C.8 Horninové prostředí	
aktivní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha-Císařka</i>	1
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha-Hybšmanka, Praha-Strahov, Praha 5-Císařka</i>	1.41 %
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha 5-Klívkova, Praha 5-Strahov</i>	3
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Podbělohorská</i>	min.
nemovité kulturní památky	3
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.5 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.82 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 110 (110 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Okrajový střet s PP Skalka, nulový vliv. Rekreační plocha má potenciální mírně negativní vlivy (rušení, sešlap).	-1	přechodný	sekundární
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodového sesuvného území (aktivní) - Praha-Císařka. Výskyt bodového sesuvného území (ostatní) - Praha 5-Klívkova, Praha 5-Strahov. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/126/2541			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/126/2541		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/126/2541
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	127
Název lokality:	Na Císařce
Plocha:	16.42 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Košíře, Motol, Smíchov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.61/0.7	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	1.48	9.02
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	2.06	12.55
Celkem:		3.54	21.57

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/127/2561	obytná	0.29	1.78
413/127/2562	obytná	0.93	5.69
413/127/2638	obytná	0.33	2.04
414/127/5017	rekreační	1.59	9.69
Celkem:		3.14	19.2

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Park Na Císařce	123/127/2304
Pod Ladronkou	123/861/2495
Skalka	123/887/2598

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	45
---	----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Na Císařce</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	4.69 %
lokální biokoridor k upřesnění: 5280	9.69 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	11.57 %
výrazné terénní útvary	min.

C.4 Krajina	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	23.51 %
orná půda	23.51 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	14.38 %
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha-Šafránka</i>	19.37 %
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha 5-Kotlářka</i>	1
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.72 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2561			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.43 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 47 (47 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2561			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2561			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Zásah do ochranného pásma PP Skalka. Nedochází ke střetu přímo s PP, konstatován mírně negativní vliv (zabor biotopu, nepřímé vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Zásah do ochranného pásma PP Skalka. Nedochází ke střetu přímo s PP, konstatován mírně negativní vliv (zabor biotopu, nepřímé vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Vymezená plocha zasahuje do ochranného pásma PP Skalka a do RBK. Plocha je vymezena jako rekreační park, tj. nestavební blok v zastavitelném území.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/127/2561			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/127/2562			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/127/5017			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2561			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2562			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2638			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/127/5017			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2561			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2562			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2638			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/127/5017			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2561			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodového i plošného sesuvného území (Praha 5-Kotlářka, Praha-Šafránka).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2561			
Plocha zasahuje do plošného sesuvného území Praha-Šafránka (ostatní).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Plocha zasahuje do plošného sesuvného území Praha-Šafránka (ostatní).	-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2561			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2562			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/127/2638			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/127/5017			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2561			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2562			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/127/2638			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/127/5017			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Rozvojová plocha 414/127/5017		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní vlivy s dalšími RP v ochranném pásmu PP Skalka..	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní vlivy s dalšími RP v ochranném pásmu PP Skalka..	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní vlivy s dalšími RP v ochranném pásmu PP Skalka..	-1	kumulativní
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2561		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2562		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/127/2638		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/127/5017		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/127/2561
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Rozvojová plocha 413/127/2562
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Rozvojová plocha 413/127/2638
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Rozvojová plocha 414/127/5017

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat zábor biotopu, zachovat šířku RBK a jeho funkčnost, omezit nepřímé vlivy.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	128
Název lokality:	Sídliště Malvazinky
Plocha:	8.67 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Košíře

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.76/0.76	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/6/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.7	8.08
Celkem:		0.7	8.08

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Náměstí a parky

Park Šalamounka	123/889/2611
-----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	65
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Sídliště Malvazinky</i>	min.
pohledově exponované svahy	17.31 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

vzdálenost 50 m od okraje lesa	11.88 %
--------------------------------	---------

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
--	-------

C.10 Hmotný majetek	
budovy	15 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (0.86 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 119 (119 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
------------------------	------------------	-----------------------

D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	129
Název lokality:	Pod Vidoulí
Plocha:	29.05 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Košíře

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.45/0.69	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.78	2.68
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	7.37	25.37
Celkem:		8.15	28.05

B.3 Transformační a rozvojové plochy

Rozvojová plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
413/129/2073	obytná	5.66	19.47
Celkem:		5.66	19.47
Transformační plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
411/129/2016	obytná	5.48	18.85
Celkem:		5.48	18.85

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: Pod Vidoulí	2.51 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	265

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): Pod Vidoulí	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	3.27 %

C.4 Krajina

přírodní parky: Pod Vidoulí	1.76 %
pohledově exponované svahy	32.87 %
pohledově exponovaná území: Vidoule	4.78 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	9.53 %
orná půda	3.72 %
zahrada	4.68 %
trvalý travní porost	1.14 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	3.06 %
lesy zvláštního určení	3.37 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	20.75 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.14 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/129/2073			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (0.45 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.93 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 171 (56 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 116 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/129/2016			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/129/2073			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
Zásah do ochranného pásma PP Vidoule. Nedochází ke střetu přímo s PP, konstatován mírně negativní vliv (záběr biotopu, nepřímé vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/129/2073			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/129/2073			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/129/2073			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (především zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda a trvalé travní porosty evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/129/2073			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/129/2016			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/129/2073			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/129/2016			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/129/2073			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/129/2016			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/129/2073			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a zástavba komerční vybavenosti.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/129/2016			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/129/2073			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/129/2016		
Rozvojová plocha 413/129/2073		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/129/2016		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/129/2073		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/129/2016
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Rozvojová plocha 413/129/2073
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	130
Název lokality:	Na Vidouli
Plocha:	25.92 ha
Městské části:	Praha 13, Praha 5
Katastrální území:	Jinonice, Stodůlky

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.62/0.62	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	4.49	17.32
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	5.75	22.18
Celkem:		10.24	39.5

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/130/2413	obytná	0.18	0.68
Celkem:		0.18	0.68

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
412/130/5039	rekreační	1.09	4.22
Celkem:		1.09	4.22

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Radlická radiála	610/-/81
Lávka přes Radlickou radiálu	640/-/25

Technická infrastruktura

Dešťová usazovací nádrž Pekařská	730/527/1006
----------------------------------	--------------

Náměstí a parky

Park Botanica	123/130/2569
---------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: Na Vidouli	min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	5

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR	min.
-----------------------------	------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokality výskytu zvláště chráněných druhů: <i>Nymphoides peltata</i>	0.66 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5087	6.33 %
lokální biokoridor k upřesnění: 5086	5.17 %
C.4 Krajina	
přírodní parky: Na Vidouli	1.47 %
pohledově exponované svahy	8.49 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	1.74 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	2.24 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	0.73 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	33.91 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
orná půda	29.01 %
zahrada	4.94 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: Jinonice	min.
území s archeologickými nálezy (I)	59.65 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.6 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/130/2413			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.14 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 16 (16 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/130/5039			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/130/2413			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita vymezena na území přírodního parku Košíře - Motol.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/130/5039			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
Plocha vymezena na území přírodního parku Košíře - Motol, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/130/5039			
Plocha leží v ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/130/5039			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/130/2413			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Rozvojová plocha 413/130/2413		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/130/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/130/2413		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 412/130/5039	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Rozvojová plocha 413/130/2413	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	131
Název lokality:	Dvorce
Plocha:	18.67 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Braník, Podolí

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.64/0.64	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	1.3	6.96
3	<i>parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.17	16.98
Celkem:		4.47	23.94

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Dvorecký most	610/-/112
Tramvajová trať Budějovická - Dvorce	622/-/2
Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký tramvajový most)	622/-/35
Lanová dráha Podolí - Kavčí Hory	625/-/1

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Jeremenkova	730/131/1016
----------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	478
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	52.05 %
zhoršená bonita klimatu	47.98 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): Dvorce	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	4.93 %
památné stromy: Dvorce	1
ochranné pásmo památných stromů: Dvorce	min.
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1201	min.

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: Dvorce	min.
--	------

C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	13.44 %
pohledově exponovaná území: <i>Branický lom, Kavčí hory</i>	min.
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	1.12 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Dvorce</i>	0.54 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	min.
určeno k ochraně	23.94 %
protipovodňová ochrana	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	9.8 %
zahrada	9.8 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.7 %
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	2.52 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	3.7 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.12 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (2.5 ha ze silniční dopravy, 3.93 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 703 (430 ze silniční dopravy, 676 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
24% území určeno k ochraně.	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území .	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládnání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	132
Název lokality:	Ve Studeném
Plocha:	20.26 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Braník

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.42/0.42	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/11

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	6.52	32.18
Celkem:		6.52	32.18

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Mimoúrovňová křižovatka Vrbova, součást napojení ulice Vrbovy z Jižní spojky	611/723/1031
Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Vrbova	730/132/1029
-----------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	143
---	-----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Ve Studeném</i>	min.
---	------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	20.54 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
--	------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	20.09 %
orná půda	min.
zahrada	19.35 %
trvalý travní porost	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	0.84 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	19.7 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	57.56 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.23 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.41 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 1.51 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 243 (239 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 106 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	133
Název lokality:	Staré Modřany
Plocha:	22.45 ha
Městské části:	Praha 12
Katastrální území:	Modřany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.54/0.59	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/14

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	3.25	14.48
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	2.72	12.11
Celkem:		5.97	26.59

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/133/2172	obytná	2.29	10.22
Celkem:		2.29	10.22

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)	610/-/59
Parkoviště P + R - Nádraží Modřany	624/172/1134

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	257
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Staré Modřany</i>	min.
určeno k ochraně	39.91 %

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	14.25 %
-----------------------	---------

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	7.3 %
zahrada	6.95 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	2.49 %
lesy zvláštního určení	2.49 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	18.17 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	71.93 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.19 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/133/2172			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (1.53 ha ze silniční dopravy, 2.02 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 313 (177 ze silniční dopravy, 233 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/133/2172			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/133/2172			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/133/2172			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
31% území určeno k ochraně.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/133/2172			
82% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/133/2172			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/133/2172			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/133/2172			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/133/2172			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/133/2172			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/133/2172		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP), Záchytné parkoviště P+R Nádraží Modřany), ovlivnění obrazu krajiny.	0/-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/133/2172		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území .	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulace omezení záplavového území .	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/133/2172		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty.

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Transformační plocha 411/133/2172

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	134
Název lokality:	Tylova čtvrť
Plocha:	36.69 ha
Městské části:	Praha 12
Katastrální území:	Modřany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.3/0.59	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	7.28	19.84
Celkem:		7.28	19.84

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/134/2186	obytná	2.53	6.88
413/134/2266	obytná	1.58	4.3
	Celkem:	4.11	11.18

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/134/2056	obytná	4.06	11.06
411/134/2057	obytná	2.87	7.83
411/134/2208	obytná	1.46	3.97
	Celkem:	8.39	22.86

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 383

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

památné stromy: Tylova čtvrť 1

ochranné pásmo památných stromů: Tylova čtvrť min.

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	15.7 %
orná půda	2.15 %
zahrada	13.55 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	4.85 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	38.7 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.19 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/134/2057			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/134/2208			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/134/2186			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/134/2266			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (4.98 ha ze silniční dopravy, 2.73 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 532 (490 ze silniční dopravy, 268 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/134/2056			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/134/2057			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/134/2208			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/134/2186			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/134/2266			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2057			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/134/2057			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/134/2266			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2057			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2057			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2057			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/134/2266			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2057			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2186			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/134/2057			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/134/2186			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2056			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (odpadové hospodářství, občanské vybavení, doprava).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/134/2057			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/134/2208			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, sklady).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/134/2186			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/134/2266			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/134/2056		
Transformační plocha 411/134/2057		
Transformační plocha 411/134/2208		
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Rozvojová plocha 413/134/2266		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2056		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2057		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/134/2208		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2186		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/134/2266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/134/2056
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/134/2057
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/134/2208
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Rozvojová plocha 413/134/2186

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Rozvojová plocha 413/134/2266

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	135
Název lokality:	Zelené Údolí
Plocha:	14.39 ha
Městské části:	Praha-Kunratice, Praha 4
Katastrální území:	Krč, Kunratice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.86/0.86	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.33	9.24
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.92	6.39
Celkem:		2.25	15.63

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská 610/-/17

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *Zelené Údolí* 2.15 %
 teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 0

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu 86.66 %
 přijatelná bonita klimatu 13.34 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): *Zelené Údolí* min.
 ochranné pásmo NPP, PP a PR 10.84 %
 památné stromy: *Zelené Údolí* 1
 ochranné pásmo památných stromů: *Zelené Údolí* min.

C.4 Krajina

výrazné terénní útvary min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	20.64 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.83 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.01 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1 (1 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	136
Název lokality:	Sídliště Zelená liška
Plocha:	25.72 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč, Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.73/1.13	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	3.22	12.52
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.03	11.78
Celkem:		6.25	24.3

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Trasa metra D - úsek Pankrác - Nové Dvory	621/-/1
Vestibul stanice metra Olbrachtova	621/534/1044
Tramvajová trať Budějovická - Dvorce	622/-/2
Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická	622/-/9

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 58

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR 100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 1.17 %

zahrada 1.17 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Sídliště Zelená liška</i>	50.19 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.24 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (0.59 ha ze silniční dopravy, 0.48 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 192 (188 ze silniční dopravy, 153 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	137
Název lokality:	Družstevní ohoz
Plocha:	17.48 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Michle, Nusle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.87/0.87	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	6.58	37.65
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	1.95	11.16
Celkem:		8.53	48.81

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Náměstí a parky

Reitknechtka 123/670/2303

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, faunapamátné stromy: *Družstevní ohoz* 1ochranné pásmo památných stromů: *Družstevní ohoz* 0.51 %**C.4 Krajina**

pohledově exponované svahy 23.4 %

oblasti viditelné z PPR 99.22 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 11.56 %

zahrada 11.56 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

vysoké radonové riziko 17.45 %

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
historické zahrady a parky	33.65 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.43 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ Vlivů			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.0 ha ze silniční dopravy, 0.03 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 12 (0 ze silniční dopravy, 12 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	138
Název lokality:	Michle
Plocha:	90.46 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 4
Katastrální území:	Michle, Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.64/0.74	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/16

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	2.82	3.12
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	14.97	16.55
Celkem:		17.79	19.67

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/138/2109	obytná	17.72	19.59
411/138/2307	obytná	6.61	7.31
Celkem:		24.33	26.9

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem	610/-/33
Úprava křižovatky 5. května - Na Strži	610/-/97
Úprava mimoúrovňové křižovatky 5. května - Na Strži	611/058/1047
Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)	622/-/3
Železniční stanice/zastávka Praha-Michle	630/140/1022
Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5
Propojení přes Michelské nádraží podél Botiče	640/-/102
Lávka na vrch Bohdalec	640/-/49

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž U Plynárny I	730/138/1021
Náměstí a parky	
Bohdalecký a Tyršův vrch	123/878/2232

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	928
---	-----

C.2 Klimatické poměry	
přijatelná bonita klimatu	21.9 %
zhoršená bonita klimatu	78.09 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4136	1.64 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5136	2.81 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	22.48 %
oblasti viditelné z PPR	45.07 %
výrazné terénní útvary	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	1.09 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	5.44 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	15.74 %
zemědělská půda I. a II. třídy	3.71 %
orná půda	min.
zahrada	14.82 %
trvalý travní porost	0.83 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	10.15 %
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	0.85 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	3
historické zahrady a parky	min.
historická jádra obcí: <i>Michle</i>	9.08 %
území s archeologickými nálezy (I)	17.22 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	21.29 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (6.86 ha ze silniční dopravy, 4.19 ha z tramvajové dopravy, 0.61 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1153 (762 ze silniční dopravy, 465 z tramvajové dopravy, 67 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2109			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/138/2307			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
Okrajový střet s LBC, LBK, nulový vliv.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2307			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/138/2109			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2307			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2109			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (vodárna).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2307			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2109			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce, doprava, technická infrastruktura, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/138/2307			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/138/2109		
Transformační plocha 411/138/2307		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/138/2109		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2109		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/138/2307		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/138/2109
Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - vodárna.
Transformační plocha 411/138/2307
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	139
Název lokality:	Kačerov
Plocha:	46.35 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Michle, Záběhlce

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.6/0.6	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/23

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.9	1.94
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	11.74	25.33
Celkem:		12.64	27.27

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)	622/-/3
Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
Lávka do prostoru Mezitratí	640/-/111

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	628
---	-----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	88.44 %
-------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	16.57 %
zahrada	16.57 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	14.54 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (9.77 ha ze silniční dopravy, 0.12 ha z tramvajové dopravy, 0.57 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1504 (1446 ze silniční dopravy, 17 z tramvajové dopravy, 84 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	140
Název lokality:	Jihlavská
Plocha:	14.05 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Krč, Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1/1	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/14

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.74	5.27
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	1.57	11.17
Celkem:		2.31	16.44

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 177

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR 94.07 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 3.42 %

zahrada 3.42 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Jihlavská</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.63 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (1.26 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 328 (328 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	141
Název lokality:	Na Groši
Plocha:	52.33 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 15
Katastrální území:	Hostivař, Záběhlice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.47/0.82	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	1.07	2.04
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	7.33	14.01
Celkem:		8.4	16.05

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/141/2074	obytná	8.89	16.98
411/141/2075	obytná	9.13	17.45
412/141/5055	rekreační	1.07	2.04
Celkem:		19.09	36.47

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5
---------------------------------	---------

Technická infrastruktura

Priváděcí vodovodní řad Vodojem Chodová - Čerpací stanice Kyjský uzel, zdvojení	720/-/8
---	---------

Náměstí a parky

Park U Průseku	123/141/2508
Park Na Plískavě	123/224/2511

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1422
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
zhoršená bonita klimatu	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	9.88 %
orná půda	0.9 %
zahrada	8.98 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.88 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	2.98 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.96 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2074			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2075			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (5.91 ha ze silniční dopravy, 5.49 ha z tramvajové dopravy, 9.19 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2039 (768 ze silniční dopravy, 714 z tramvajové dopravy, 1194 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2074			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/141/2075			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/141/5055			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2074			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2075			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/141/2074			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/141/2075			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2074			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2075			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2074			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2075			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2074			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2075			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2074			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/141/2075			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2074			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2075			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/141/5055			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2074			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, občanské vybavení, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/141/2075			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce, doprava, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/141/5055			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/141/2075		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/141/2074		
Transformační plocha 411/141/2075		
Transformační plocha 412/141/5055		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2074		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/141/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/141/5055		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/141/2074

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	142
Název lokality:	Jahodnice
Plocha:	70.45 ha
Městské části:	Praha-Dolní Počernice, Praha-Štěrboholy, Praha 14
Katastrální území:	Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Štěrboholy

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.33/0.39	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	11.34	16.1
3	<i>jíná plocha s vegetací, louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	16.05	22.78
Celkem:		27.39	38.88

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/142/2280	obytná	8.3	11.79
413/142/2281	rekreační	3.09	4.39
413/142/2305	rekreační	2.16	3.07
413/142/2306	obytná	2.52	3.57
414/142/5035	rekreační	0.46	0.65
414/142/5039	rekreační	2.78	3.95
414/142/5040	rekreační	1.93	2.74
Celkem:		21.24	30.16

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Průmyslová - Nedokončená	610/-/133
Komunikační propojení Nedokončená - U Hostavického potoka	610/-/31

Technická infrastruktura

Příváděcí vodovodní řad Vodojem Kozinec, propojení	720/-/13
--	----------

Náměstí a parky

Park Jahodnice	123/142/2901
----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	656
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
areály odvodnění	52.55 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	55.97 %
zemědělská půda I. a II. třídy	0.88 %
orná půda	28.02 %
zahrada	27.68 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.67 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	10.77 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2281			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2305			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2306			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/142/5035			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/142/5039			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/142/5040			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (5.96 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 10.5 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 959 (459 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 809 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/142/2280			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/142/2281			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/142/2305			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/142/2306			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/142/5035			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/142/5039			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/142/5040			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2280			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se s výjimkou zahrad (ve vazbě na stávající zástavbu bez produkční funkce) vyskytuje neobdělávaná orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2280			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2281			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě, v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2280			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2281			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2305			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/142/2306			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5035			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5039			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/142/5040			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 413/142/2306		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Rozvojová plocha 414/142/5040		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2280		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2281		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2305		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/142/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5039		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/142/5040		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/142/2280
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/142/2281
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/142/2305
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/142/2306
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 414/142/5035
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 414/142/5039
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 414/142/5040

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	143
Název lokality:	Hutě
Plocha:	98.33 ha
Městské části:	Praha 14
Katastrální území:	Hloubětín, Kyje

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.42/0.52	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/14

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	6.96	7.08
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	22.91	23.3
Celkem:		29.87	30.38

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/143/2133	obytná	4.03	4.1
413/143/2135	obytná	3.64	3.71
413/143/2393	obytná	11.83	12.03
413/143/2667	obytná	2.81	2.86
Celkem:		22.31	22.7

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/143/2125	rekreační	4.18	4.26
411/143/2199	obytná	1.5	1.53
411/143/2239	obytná	0.38	0.38
411/143/2240	obytná	0.12	0.12
411/143/2253	obytná	2.66	2.71
411/143/2254	obytná	0.68	0.69
411/143/2295	obytná	6.05	6.15
412/143/5035	rekreační	0.57	0.58
412/143/5255	rekreační	2.82	2.87
412/143/5276	rekreační	1.27	1.29
Celkem:		20.23	20.58

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Prodloužení ulice Jordánské	610/-/70
Železniční stanice/zastávka Praha-Rajská zahrada	630/702/1024
Železniční trať Praha – Nymburk	630/-/12

Propojení k metru Rajská zahrada	640/-/7
Náměstí a parky	
Park Hutě	123/143/2817
Park Borská - jižní část	123/143/2911
Park K Hutím	123/143/2914
Hutě	223/143/1008

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY	
C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	611
C.2 Klimatické poměry	
velmi dobrá bonita klimatu	4.22 %
dobrá bonita klimatu	61.71 %
příjemná bonita klimatu	34.07 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biokoridor k upřesnění: 5255	min.
C.4 Krajina	
pohledově exponovaná území: <i>Klíčov, Bažantnice a Hutě</i>	3.8 %
oblasti viditelné z PPR	3.81 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	54.18 %
zemědělská půda I. a II. třídy	20.19 %
orná půda	32.96 %
zahrada	18.36 %
ovocný sad	1.69 %
trvalý travní porost	1.24 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	1.09 %
lesy zvláštního určení	1.09 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	2.72 %
C.8 Horninové prostředí	
území s výskytem důlních děl většího rozsahu: <i>Hutě</i>	6.29 %
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha - Hloubětín</i>	0.89 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovitě kulturní památky	1
C.10 Hmotný majetek	
budovy	9.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží			
Transformační plocha 411/143/2125			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2199			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2239			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2240			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2253			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2254			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2295			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/143/5035			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/143/5255			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/143/5276			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2133			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2135			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2667			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (2.31 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 5.82 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 615 (177 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 447 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2125			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2199			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2239			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2240			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2253			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2254			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/143/2295			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/143/5035			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/143/5255			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/143/5276			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/143/2133			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/143/2135			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/143/2667			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2125			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2240			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
Okrajový střet s LBK, nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Okrajový střet s LBK, nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2667			
Okrajový střet s LBK, nulový vliv.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2125			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2239			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2240			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2253			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/143/5035			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2667			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2125			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2240			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2393			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2667			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury (včetně dalších pozemků orné půdy) plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2125			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2239			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2240			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/143/2295			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/143/5035			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2135			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2393			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. - V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2667			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. třídě ochrany. Plocha částečně leží na nevyužívané zemědělské půdě téže kvality.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2125			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2199			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2240			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
Plocha okrajově zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/143/2667			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt plošného území s výskytem důlních děl, sesuvného území.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2125			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
Plocha leží v území s výskytem důlních děl Hloubětín.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2240			
Plocha leží v území s výskytem důlních děl Hloubětín.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2253			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
Plocha leží v území s výskytem důlních děl Hloubětín.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/143/5255			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
Plocha zasahuje do plošného sesuvného území (ostatní) - Praha-Hloubětín.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/143/2133			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
Plocha zasahuje do území s výskytem důlních děl Hloubětín.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/143/2393			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2667			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2125			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2240			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2393			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2667			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2125			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2199			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2239			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/143/2240			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2253			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2254			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/143/2295			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5035			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5255			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/143/5276			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2133			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2135			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2393			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/143/2667			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 O vzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/143/2253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/143/5276		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/143/2133		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/143/2125		
Transformační plocha 411/143/2199		
Transformační plocha 411/143/2239		
Transformační plocha 411/143/2240		
Transformační plocha 411/143/2253		
Transformační plocha 411/143/2254		
Transformační plocha 411/143/2295		
Transformační plocha 412/143/5035		
Transformační plocha 412/143/5255		
Transformační plocha 412/143/5276		
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Rozvojová plocha 413/143/2667		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/143/2125		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/143/5276		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Vznik kumulativních a synergických vlivů.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/143/2125		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/143/2240		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/143/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 412/143/5255		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Vznik kumulativních a synergických vlivů spolupůsobením navrhovaných záměrů.	-1	kumulativní synergický
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2125		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2199		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2239		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2240		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/143/2295		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5255		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/143/5276		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2133		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2135		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2393		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/143/2667		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/143/2125
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Transformační plocha 411/143/2199

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/143/2239
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.
Transformační plocha 411/143/2240
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.
Transformační plocha 411/143/2253
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/143/2254
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/143/2295
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/143/5035
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.
Transformační plocha 412/143/5255
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/143/5276
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/143/2133
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/143/2135
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.
Rozvojová plocha 413/143/2393
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Rozvojová plocha 413/143/2667
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	144
Název lokality:	Staré Letňany
Plocha:	36.98 ha
Městské části:	Praha 18
Katastrální území:	Letňany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.5/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.38	3.73
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	12.37	33.45
Celkem:		13.75	37.18

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 387

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 19.69 %

zemědělská půda I. a II. třídy 19.69 %

orná půda min.

zahrada 19.55 %

trvalý travní porost min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	15.04 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (2.99 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 387 (387 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	145
Název lokality:	Nové Čakovice
Plocha:	22.9 ha
Městské části:	Praha-Čakovice
Katastrální území:	Čakovice, Třeboradice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.52/0.88	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.42	1.83
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	0.37	1.62
Celkem:		0.79	3.45

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/145/2110	obytná	2.47	10.79
413/145/2682	rekreační	0.57	2.48
413/145/2700	obytná	2.92	12.76
414/145/5058	rekreační	0.91	3.99
Celkem:		6.87	30.02

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Schoellerova - hranice Prahy (Mírovce)	610/-/114
Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích	610/-/48

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	136
---	-----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	100 %
----------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor v přesných hranicích: 3034, 3064	min.
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4176	3.36 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území drob. vod. toků - Q100	2.18 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	45.76 %
zemědělská půda I. a II. třídy	45.76 %
orná půda	41.79 %
zahrada	3.93 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	23.32 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	7.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2682			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2700			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/145/5058			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.25 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 41 (41 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/145/2110			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/145/2682			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/145/2700			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/145/5058			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2110			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady včetně dalších pozemků orné půdy plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2110			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/145/2700			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2682			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/145/5058			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/145/2110			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/145/2682			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/145/2700			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/145/5058			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2110			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2682			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/145/2700			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/145/5058			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
------------------------	------------------	-----------------------

D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/145/2700		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 414/145/5058		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Rozvojová plocha 414/145/5058		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2110		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2682		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/145/2700		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/145/5058		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/145/2110
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/145/2682
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/145/2700
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 414/145/5058
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	146
Název lokality:	Na Vinici
Plocha:	8.7 ha
Městské části:	Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol
Katastrální území:	Lysolaje, Suchdol

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.31/0.31	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	3.68	42.3
Celkem:		3.68	42.3

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Svah nad Lysolajemi	123/242/2106
---------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	54.6 %
příjemná bonita klimatu	45.4 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: Na Vinici	24.25 %
pohledově exponované svahy	13.22 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	44.25 %
zemědělská půda I. a II. třídy	31.03 %
orná půda	6.78 %
zahrada	26.78 %
ovocný sad	4.71 %
trvalý travní porost	5.98 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Na Vinici</i>	4.83 %
historická jádra obcí: <i>Lysolaje</i>	1.15 %
území s archeologickými nálezy (I)	31.38 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	10.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	147
Název lokality:	Radotín
Plocha:	99.92 ha
Městské části:	Praha 16
Katastrální území:	Radotín

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.4/0.44	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, parkové sportoviště, zahrádková osada a rekreační zahrada, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	4.49	4.49
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	29.24	29.26
Celkem:		33.73	33.75

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/147/2067	obytná	7.55	7.56
412/147/5244	rekreační	0.4	0.4
Celkem:		7.95	7.96

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Parkoviště P + R - Radotín	624/148/1118
Železniční stanice/zastávka Praha-Radotín sídliště	630/716/1023
Železniční trať Praha – Beroun	630/-/6
Lávka přes Radotínský potok v Radotíně	640/-/115
Podchod na zastávce Sídliště Radotín	640/-/16
Podchod na Nádraží Radotín	640/-/17
Lávka v Radotíně na místě přívozu	640/-/53

Náměstí a parky

Park u Radotínského potoka	123/147/2902
Radotín	223/147/1002

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1746
---	------

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	8.14 %
----------------------	--------

C.2 Klimatické poměry	
přijatelná bonita klimatu	91.87 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
CHKO Český kras	4.06 %
ochranné pásmo NPP, PP a PR	1.53 %
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1125	min.
regionální biocentrum k upřesnění: 2029	2.51 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4118	min.
C.4 Krajina	
přírodní parky: Radotín	min.
pohledově exponované svahy	1.28 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	0.94 %
ochranná pásma zdrojů vody: Radotín	52.12 %
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	1.42 %
záplavová území Vltavy - průtočná	1.96 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	19.35 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	1.1 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	1.48 %
určeno k ochraně	9.8 %
protipovodňová ochrana	1.13 km
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	20.58 %
zemědělská půda I. a II. třídy	7.22 %
orná půda	3.54 %
zahrada	16.77 %
ovocný sad	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	2 %
C.8 Horninové prostředí	
ostatní nebilanované ložisko (N): Ústí Berounky do Vltavy	8.8 %
vysoké radonové riziko	0.54 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	50.91 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.84 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/147/5244			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (10.8 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 21.93 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2566 (865 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 1758 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/147/2067			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/147/5244			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
10% území určeno k ochraně před povodněmi. 52% území v ochranném pásmu vodního zdroje Podolí II.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/147/2067			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/147/2067			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/147/5244			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/147/2067			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/147/5244			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba a zástavba komerční a občanské vybavenosti.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/147/2067			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/147/5244			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 412/147/5244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/147/2067		
Transformační plocha 412/147/5244		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/147/2067		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/147/2067		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/147/5244		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí . Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vliv na jakost vodního zdroje.
Transformační plocha 411/147/2067
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 412/147/5244
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	148
Název lokality:	Na Baních
Plocha:	45.15 ha
Městské části:	Praha-Zbraslav
Katastrální území:	Zbraslav

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.56/0.79	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>louka a pastvina, park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	9.67	21.42
Celkem:		9.67	21.42

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/148/2408	obytná	0.57	1.27
413/148/2454	obytná	5.25	11.64
413/148/2458	obytná	0.28	0.61
Celkem:		6.1	13.52

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/148/2054	obytná	9.77	21.64
411/148/2258	obytná	2.03	4.49
411/148/2259	obytná	0.26	0.57
411/148/2260	obytná	1.69	3.75
Celkem:		13.75	30.45

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi	610/-/53
Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi	611/912/1015

Technická infrastruktura

Priváděcí vodovodní řad Vodojem Baně II, připojení	720/-/5
--	---------

Náměstí a parky

Na Baních	223/148/1003
-----------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	245
---	-----

C.2 Klimatické poměry	
dobrá bonita klimatu	7.13 %
příjemná bonita klimatu	92.86 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	4.78 %
orná půda	min.
zahrada	4.65 %
ovocný sad	min.
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.84 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.99 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovězduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	
Transformační plocha 411/148/2054			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/148/2258			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/148/2259			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/148/2260			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/148/2408			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/148/2454			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční	-1/0	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží			sekundární
Rozvojová plocha 413/148/2458			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.46 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 413 (413 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/148/2054			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/148/2258			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/148/2259			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/148/2260			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/148/2408			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/148/2454			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/148/2458			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/148/2259			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2258			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2259			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2260			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/148/2054			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, sport, doprava).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/148/2258			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/148/2259			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (doprava).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/148/2260			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, technická infrastruktura).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/148/2408			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2454			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/148/2458			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/148/2054		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/148/2259		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Transformační plocha 411/148/2258		
Transformační plocha 411/148/2259		
Transformační plocha 411/148/2260		
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Rozvojová plocha 413/148/2458		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2259		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/148/2260		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2408		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2454		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/148/2458		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/148/2054
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/148/2258
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/148/2259
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/148/2260
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/148/2408
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/148/2454
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/148/2458

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	149
Název lokality:	Komořany
Plocha:	67.46 ha
Městské části:	Praha 12
Katastrální území:	Cholupice, Komořany, Modřany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.31/0.43	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/12

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	3.88	5.75
3	<i>louka a pastvina, parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	19.31	28.63
Celkem:		23.19	34.38

B.3 Transformační a rozvojové plochy

Rozvojová plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
413/149/2041	obytná	0.98	1.45
413/149/2182	obytná	4.5	6.67
413/149/2643	obytná	0.39	0.58
413/149/2662	obytná	6.42	9.52
Celkem:		12.29	18.22
Transformační plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
411/149/2061	obytná	4.49	6.66
411/149/2191	obytná	1.24	1.84
Celkem:		5.73	8.5

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura	
Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)	610/-/59
Železniční stanice/zastávka Praha-Komořany	630/932/1017
Propojení přes novou trať u Komořan	640/-/55
Technická infrastruktura	
Sběrač A2-1.1, kanalizace splašková gravitační, prodloužení	730/-/5
Sběrač A2-3, kanalizace splašková gravitační, prodloužení	730/-/7
Náměstí a parky	
Komořany	223/149/1010

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY			
C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Komořany</i>			min.
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den			362
C.2 Klimatické poměry			
velmi dobrá bonita klimatu			3.53 %
dobrá bonita klimatu			60.05 %
příjemná bonita klimatu			36.42 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
památné stromy: <i>Komořany</i>			1
ochranné pásmo památných stromů: <i>Komořany</i>			min.
regionální biocentrum k upřesnění: 2016			min.
C.4 Krajina			
přírodní parky: <i>Komořany</i>			1.13 %
pohledově exponované svahy			13.22 %
pohledově exponovaná území: <i>Komořany - Krupná</i>			min.
výrazné terénní útvary			min.
C.5 Povrchové a podzemní vody			
vodní plochy			min.
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Komořany</i>			min.
záplavová území Vltavy - neprůtočná			min.
C.6 Zemědělská půda			
zemědělský půdní fond			44.15 %
zemědělská půda I. a II. třídy			min.
orná půda			16.2 %
zahrada			27.32 %
trvalý travní porost			0.62 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
lesy dle KN			min.
lesy ochranné			min.
lesy zvláštního určení			0.89 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa			19.33 %
C.8 Horninové prostředí			
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje			
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
nemovitě kulturní památky			1
historické zahrady a parky			2.85 %
území s archeologickými nálezy (I)			8.64 %
C.10 Hmotný majetek			
budovy			10.81 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2061			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/149/2191			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2643			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (7.33 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 532 (532 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/149/2061			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/149/2191			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/149/2643			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2061			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2182			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V blízkosti LBC k upřesnění, nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
V blízkosti LBC k upřesnění, nulový vliv.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita okrajově zasahuje do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/149/2061			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Okrajový zásah do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Okrajový zásah do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2061			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2182			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se s výjimkou zahrad (ve vazbě na stávající zástavbu bez produkční funkce) vyskytuje neobdělávaná orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/149/2061			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Plocha se z části nachází na neobdělávané zemědělské půdě v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/149/2061			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2643			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Plocha okrajově zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2061			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2643			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/149/2061			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/149/2191			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2041			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2182			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/149/2061			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/149/2191			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení, technická infrastruktura).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/149/2041			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2182			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2643			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/149/2662			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/149/2662		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Transformační plocha 411/149/2191		
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Rozvojová plocha 413/149/2662		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/149/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2041		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2182		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2643		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/149/2662		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na krajinnou zeleň a přírodě blízké plochy.

Transformační plocha 411/149/2061

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 411/149/2191

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/149/2041

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Rozvojová plocha 413/149/2182

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Rozvojová plocha 413/149/2643

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Rozvojová plocha 413/149/2662

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	150
Název lokality:	Nové Pitkovice
Plocha:	47.54 ha
Městské části:	Praha-Benice, Praha 22
Katastrální území:	Benice, Pitkovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.33/0.71	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.78	5.85
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	7.16	15.06
Celkem:		9.94	20.91

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/150/2235	obytná	8.64	18.18
413/150/2354	obytná	5.48	11.52
413/150/2618	obytná	4.58	9.63
413/150/2619	obytná	7.99	16.8
414/150/5033	rekreační	2.77	5.82
Celkem:		29.46	61.95

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
412/150/5242	rekreační	0.01	0.03
Celkem:		0.01	0.03

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Obchvat Pitkovic	610/-/63
------------------	----------

Technická infrastruktura

Přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy	720/-/2
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Nové Pitkovice</i>	56.82 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	247

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu	79.75 %
dobrá bonita klimatu	20.07 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
přírodní parky: <i>Nové Pitkovice</i>	10.83 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	62.94 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	81.11 %
zemědělská půda I. a II. třídy	62.08 %
orná půda	80.88 %
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: <i>Pitkovice</i>	3.49 %
území s archeologickými nálezy (I)	5.6 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	5.53 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2618			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2619			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (2.96 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 264 (264 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/150/5242			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/150/2235			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/150/2354			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/150/2618			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/150/2619			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/150/5033			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Plocha vymezena na území přírodního parku Botič - Milíčov, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/150/5242			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2354			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2618			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2619			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/150/5242			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a II. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2618			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I., II. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I., II. a IV. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2619			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/150/5242			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/150/5242			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2235			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2354			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2618			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/150/2619			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/150/5033			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Vyznamnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Rozvojová plocha 414/150/5033		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění území přírodního parku Botič - Milíčov, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 412/150/5242		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/150/5242		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2235		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2354		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2618		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/150/2619		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/150/5033		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Minimalizovat rozsah vlivů na území přírodního parku Botič - Milíčov.
Rozvojová plocha 413/150/2354
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/150/2618
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 414/150/5033
Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	151
Název lokality:	Uhříněves
Plocha:	136.93 ha
Městské části:	Praha-Křeslice, Praha 22
Katastrální území:	Křeslice, Uhříněves

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.31/0.54	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, parkové sportoviště</i>	4.94	3.61
3	<i>louka a pastvina, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	31.4	22.93
Celkem:		36.34	26.54

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/151/2193	obytná	3.2	2.34
413/151/2209	obytná	6.47	4.72
413/151/2210	obytná	6.78	4.95
413/151/2216	obytná	2.13	1.56
413/151/2217	obytná	1.15	0.84
413/151/2232	rekreační	4.47	3.26
413/151/2503	rekreační	1.37	1
413/151/2553	obytná	0.14	0.1
Celkem:		25.71	18.77

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/151/2072	obytná	20.21	14.76
411/151/2203	obytná	1.63	1.19
411/151/2206	obytná	3.28	2.4
412/151/5050	rekreační	0.51	0.38
412/151/5080	rekreační	0.88	0.64
Celkem:		26.51	19.37

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům	610/-/22
Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)	610/-/37
Parkoviště P + R - Uhříněves	624/152/1110

Technická infrastruktura	
Přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy	720/-/2
Sběrač G, kanalizace splašková gravitační, prodloužení	730/-/9
Náměstí a parky	
Park Podleská	123/151/2514
Park u ulice Podleská	123/151/2621

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY	
C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Uhříněves</i>	6.24 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1037
C.2 Klimatické poměry	
velmi dobrá bonita klimatu	2.67 %
dobrá bonita klimatu	35.81 %
příjemná bonita klimatu	61.52 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
přírodní památky (PP): <i>Uhříněves</i>	min.
ochranné pásmo památných stromů: <i>Uhříněves</i>	min.
regionální biocentrum k upřesnění: 2014	min.
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5036	0.83 %
C.4 Krajina	
přírodní parky: <i>Uhříněves</i>	5.54 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	1.81 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	2.7 %
areály odvodnění	12.87 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	41.34 %
zemědělská půda I. a II. třídy	31.28 %
orná půda	22.48 %
zahrada	16.83 %
trvalý travní porost	2.03 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	5.35 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovité kulturní památky	1
historické zahrady a parky	min.
historická jádra obcí: <i>Uhříněves</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	11.02 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 O vzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2072			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/151/2203			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/151/2206			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/151/5050			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/151/5080			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2193			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2209			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2216			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2217			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2232			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2503			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2553			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (6.95 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 11.15 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1337 (542 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 871 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/151/2072			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/151/2203			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/151/2206			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/151/5050			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/151/5080			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2193			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2209			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2216			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2217			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2232			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2503			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/151/2553			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2072			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2216			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita okrajově zasahuje do přírodního parku Říčanka, zvětšení rozsahu zpevněných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/151/2072			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/151/2206			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/151/5050			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2216			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2217			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2072			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Omezení záplavového území cca o 2,5 ha.	-1	trvalý	sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2216			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
Omezení záplavového území cca o 1,5 ha.	0/-1	trvalý	sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a neobdělávaná orná půda. ZPF. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/151/2072			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2216			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/151/2072			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2216			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2072			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2216			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2072			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2203			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5050			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2216			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/151/2072			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/151/2203			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/151/2206			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/151/5050			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/151/5080			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2193			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2209			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2210			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2216			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2217			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2232			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2503			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/151/2553			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 413/151/2193		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/151/2072		
Transformační plocha 411/151/2203		
Transformační plocha 411/151/2206		
Transformační plocha 412/151/5050		
Transformační plocha 412/151/5080		
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Rozvojová plocha 413/151/2553		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Stavby pro dopravní infrastrukturu (Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům, Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP), Záchytné parkoviště P+R Uhřetěves), fragmentace území, ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/151/2072		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/151/2216		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulace omezení záplavového území.	0/-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/151/2553		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2072		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2203		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/151/2206		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5050		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/151/5080		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2209		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2210		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2216		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2217		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2503		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/151/2553		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích		
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).		
Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty.		
Transformační plocha 411/151/2072		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/151/2203		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/151/2206		

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/151/5050
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/151/5080
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2193
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2209
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2210
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Rozvojová plocha 413/151/2216
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2217
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2232
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/151/2503
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí . Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Rozvojová plocha 413/151/2553
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	152
Název lokality:	Uhřetěves – Nová čtvrť
Plocha:	33.72 ha
Městské části:	Praha 22
Katastrální území:	Uhřetěves

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.55/0.74	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	4.42	13.11
Celkem:		4.42	13.11

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/152/2218	obytná	1.73	5.13
413/152/2224	obytná	4.37	12.96
413/152/2543	obytná	0.37	1.1
413/152/2668	obytná	2.77	8.21
Celkem:		9.24	27.4

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/152/2071	obytná	6.21	18.42
411/152/2231	obytná	0.29	0.86
411/152/2232	obytná	0.08	0.24
411/152/2234	obytná	0.02	0.06
411/152/2274	obytná	0.11	0.34
Celkem:		6.71	19.92

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Sběrač G, kanalizace splašková gravitační, prodloužení	730/-/9
--	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	349
---	-----

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu	11.21 %
dobrá bonita klimatu	88.81 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor k upřesnění: 3014	min.
---	------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biocentrum k upřesnění: 4181	min.
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	88.46 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	45.58 %
zemědělská půda I. a II. třídy	45.58 %
orná půda	32.77 %
zahrada	3.08 %
ovocný sad	6.46 %
trvalý travní porost	3.29 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: Uhříněves	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2231			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2232			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2234			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2274			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2224			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2543			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2668			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.8 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 453 (453 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/152/2071			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/152/2231			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/152/2232			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/152/2234			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/152/2274			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/152/2224			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/152/2543			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/152/2668			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Okrajový střet s RBK, nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
V blízkosti RBK, LBC k upřesnění, nulový vliv.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2071			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2231			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2232			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2224			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2543			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2668			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a neobdělávaná orná půda ZPF. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/152/2071			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2071			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2231			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2232			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2274			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/152/2071			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, občanské vybavení).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/152/2231			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/152/2232			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/152/2234			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/152/2274			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2218			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2224			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2543			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/152/2668			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Transformační plocha 411/152/2231		
Transformační plocha 411/152/2232		
Transformační plocha 411/152/2234		
Transformační plocha 411/152/2274		
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Rozvojová plocha 413/152/2668		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2071		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2231		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2232		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2234		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/152/2274		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2218		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2224		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2543		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/152/2668		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích		
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).		
Transformační plocha 411/152/2071		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/152/2231		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/152/2232		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/152/2234		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 411/152/2274		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Rozvojová plocha 413/152/2218		

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/152/2224

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/152/2543

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/152/2668

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	153
Název lokality:	Pod Sychrovem
Plocha:	15.17 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 4
Katastrální území:	Michle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.66/0.66	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/15

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.48	22.94
Celkem:		3.48	22.94

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava křižovatky Bohdalecká - U Vršovického hřbitova	610/-/94
Tramvajová trať Záběhlická - Chodovská	622/-/34
Železniční stanice/zastávka Praha-Michle	630/140/1022

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	520
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	73.69 %
zhoršená bonita klimatu	26.3 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	40.07 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	32.03 %
zahrada	21.49 %
ovocný sad	7.71 %
trvalý travní porost	2.9 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	8.44 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovitě kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	37.17 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.5 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (4.46 ha ze silniční dopravy, 6.62 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 745 (441 ze silniční dopravy, 656 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zásah do prvků městské zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	154
Název lokality:	Slatiny
Plocha:	47.34 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Michle, Strašnice, Záběhlce

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.08/0.91	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, městský sad</i>	12.12	25.6
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	1.86	3.93
Celkem:		13.98	29.53

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/154/2132	obytná	19.74	41.7
411/154/2299	obytná	12.52	26.45
412/154/5253	rekreační	14.04	29.66
Celkem:		46.3	97.81

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Slatiny - V Korytech	610/-/13
Komunikační propojení Bohdalecká - Slatiny	610/-/131
Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh	610/-/57
Mimoúrovňová křižovatka Slatiny, součást napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny	611/723/1029
Železniční tratě ONJ	630/-/34
Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5
Lávka na Bohdalci	640/-/11

Technická infrastruktura

Nádrž Na Slatinách	711/154/1005
Záchytná nádrž Nad Elektrárnou	730/154/1018
Datové centrum Slatiny, rozšíření	780/154/1001

Náměstí a parky

Sady na Slatinách	123/154/2615
-------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY	
C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1492
C.2 Klimatické poměry	
příjemná bonita klimatu	32 %
zhoršená bonita klimatu	68 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	5.96 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	0.84 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	12.13 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	40.35 %
zemědělská půda I. a II. třídy	5.75 %
orná půda	20.83 %
zahrada	18.08 %
trvalý travní porost	1.44 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	2.85 %
lesy zvláštního určení	2.89 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	5.94 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	71.23 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	6.65 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2132			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2299			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/154/5253			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (11.67 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 9.04 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2133 (1667 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 1292 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2132			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/154/2299			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/154/5253			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2132			
-		-	-
Transformační plocha 411/154/2299			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/154/5253			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvětšení rozsahu zastavěného území.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/154/2132			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/154/2299			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/154/5253			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
12% lokality v záplavovém území.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/154/2132			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2299			
Omezení záplavového území cca o 1,5 ha.	0/-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 412/154/5253			
Omezení záplavového území cca o 5 ha.	-1	trvalý	sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se s výjimkou zahrad (ve vazbě na stávající zástavbu bez produkční funkce) vyskytuje neobdělávaná orná půda. Další kultury plní funkci sídelní zeleně.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/154/2132			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2299			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/154/5253			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě výskyt menší lesní enklávy.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/154/2132			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2299			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/154/5253			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2132			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/154/2299			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/154/5253			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2132			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2299			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/154/5253			
Plocha zasahuje do OP MPR. Bez vlivu.	0	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a zahrádkářské kolonie.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2132			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. zahrádková osada, výroba, sklady, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/154/2299			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. technická infrastruktura, výroba, sklady, administrativa).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/154/5253			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/154/2132		
Transformační plocha 411/154/2299		
Transformační plocha 412/154/5253		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	-	-
Transformační plocha 411/154/2299		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/154/2132		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulace omezení záplavového území.	0/-1	kumulativní
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2132		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/154/2299		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/154/5253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/154/2132
Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/154/2299
Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.
Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 412/154/5253
Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.
Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	155
Název lokality:	Nové Strašnice
Plocha:	21.42 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.54/0.86	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	4.86	22.69
Celkem:		4.86	22.69

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/155/2111	obytná	9.45	44.12
Celkem:		9.45	44.12

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Jarov - Štěrboholská radiála	610/-/122
Komunikační propojení V Olšinách - Zborov	610/-/136
Železniční stanice/zastávka Praha-Depo Hostivař	630/724/1009
Železniční trať Praha-Libeň – Praha-Hostivař	630/-/3

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1037
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
zhoršená bonita klimatu	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	27.17 %
-----------------------	---------

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	1.77 %
zahrada	25.4 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.98 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Nové Strašnice</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.81 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.6 % rozlohy lokality (11.22 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 6.5 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1345 (1342 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 777 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/155/2111			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
Transformační plocha 411/155/2111			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/155/2111			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/155/2111			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba, komerční prostory, administrativní prostory, sklady.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/155/2111			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativní, komerční, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/155/2111		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Transformační plocha 411/155/2111		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/155/2111		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/155/2111

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	156
Název lokality:	Nová Harfa
Plocha:	100.28 ha
Městské části:	Praha 14, Praha 9
Katastrální území:	Hloubětín, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1.14/1.58	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/14

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	1.43	1.43
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	3.71	3.7
Celkem:		5.14	5.13

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/156/2160	obytná	23.48	23.41
411/156/2338	obytná	12.66	12.62
411/156/2339	obytná	20.42	20.36
411/156/2340	obytná	12.17	12.14
411/156/2341	obytná	9.13	9.1
Celkem:		77.86	77.63

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha-Libeň – Praha-Hostivař	630/-/3
Železniční trať Praha – Kolín	630/-/9

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Hloubětínská vozovna	730/852/1055
-------------------------------------	--------------

Náměstí a parky

Hořejší rybník	123/851/2362
U Rokytky	123/852/2899

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	5003
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	15.32 %
zhoršená bonita klimatu	84.68 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biocentrum k upřesnění: 4023	min.
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5249	min.
C.4 Krajina	
přírodní parky: <i>Nová Harfa</i>	6.26 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	1.14 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	0.95 %
orná půda	0.52 %
zahrada	min.
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	6.13 %
nemovité kulturní památky	1
C.10 Hmotný majetek	
budovy	23.77 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2340			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2341			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.6 % rozlohy lokality (8.99 ha ze silniční dopravy, 6.76 ha z tramvajové dopravy, 19.76 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 6482 (2108 ze silniční dopravy, 1586 z tramvajové dopravy, 4634 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2160			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/156/2338			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/156/2339			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/156/2340			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/156/2341			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
Okrajový střet s LBK, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
V blízkosti LBC k upřesnění, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
V blízkosti LBC k upřesnění, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2340			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita okrajově vymezena na území přírodního parku Smetanka, ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2160			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2338			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2339			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2340			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/156/2341			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2340			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2340			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2340			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2160			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2338			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2340			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2160			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2338			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2339			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2340			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/156/2341			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2160			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce, občanské vybavení).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2338			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2339			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2340			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativa, sklady).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/156/2341			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativa, technická infrastruktura).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/156/2340		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/156/2341		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/156/2160		
Transformační plocha 411/156/2338		
Transformační plocha 411/156/2339		
Transformační plocha 411/156/2340		
Transformační plocha 411/156/2341		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/156/2160		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/156/2338		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/156/2339		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/156/2340		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/156/2341		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2160		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2338		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2339		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2340		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/156/2341		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov, minimalizovat vlivy na městskou zeleň.
Transformační plocha 411/156/2160
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/156/2338
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.
Transformační plocha 411/156/2339
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.
Transformační plocha 411/156/2340

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	157
Název lokality:	Kolbenova
Plocha:	93.57 ha
Městské části:	Praha 14, Praha 9
Katastrální území:	Hloubětín, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.01/1.71	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.12	1.2
Celkem:		1.12	1.2

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/157/2035	obytná	27.56	29.45
411/157/2319	rekreační	1.06	1.13
411/157/2342	obytná	22.37	23.91
411/157/2343	obytná	14.19	15.17
411/157/2344	obytná	23.95	25.6
411/157/2368	obytná	1.47	1.57
411/157/2369	obytná	0.61	0.65
411/157/2370	obytná	0.98	1.04
412/157/5267	rekreační	1.12	1.2
	Celkem:	93.31	99.72

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína	610/-/80
Mimoúrovňová křižovatka Hloubětín, součást přestavby Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína	611/595/1023
Železniční trať Praha – Nymburk	630/-/12
Propojení přes trať Praha-Nymburk do parku	640/-/10
Propojení přes trať Praha-Nymburk do parku	640/-/12

Náměstí a parky

U Rokytky	123/852/2899
Park u Lidového domu	123/157/2943

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	6172
---	------

C.2 Klimatické poměry	
přijatelná bonita klimatu	49.77 %
zhoršená bonita klimatu	50.23 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	min.
pohledově exponovaná území: <i>Klíčov, Bažantnice a Hutě</i>	min.
oblasti viditelné z PPR	66.26 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	1.08 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
orná půda	0.72 %
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovité kulturní památky	1
C.10 Hmotný majetek	
budovy	27.5 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2343			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2344			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
imisního limitu.			
Transformační plocha 411/157/2368			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2369			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.8 % rozlohy lokality (13.14 ha ze silniční dopravy, 14.85 ha z tramvajové dopravy, 18.61 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 7632 (3078 ze silniční dopravy, 3478 z tramvajové dopravy, 4359 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2035			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2319			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2342			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2343			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2344			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2368			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2369			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/157/2370			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/157/5267			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2344			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2368			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2035			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2343			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, zásah do prvků městské zeleně, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2344			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2368			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, zásah do prvků městské zeleně, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2369			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, zásah do prvků městské zeleně, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/157/2370			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, zásah do prvků městské zeleně, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/157/5267			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2344			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2368			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2344			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2368			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2344			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2368			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2035			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2319			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2344			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2368			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2035			
V ploše se nachází kulturní památka (administrativní budova).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2319			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2343			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2344			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2368			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2035			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2319			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2342			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2343			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení, komerce, sklady).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2344			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/157/2368			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2369			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/157/2370			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/157/5267			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/157/2343		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/157/2344		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/157/2369		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/157/2035		
Transformační plocha 411/157/2319		
Transformační plocha 411/157/2342		
Transformační plocha 411/157/2343		
Transformační plocha 411/157/2344		
Transformační plocha 411/157/2368		
Transformační plocha 411/157/2369		
Transformační plocha 411/157/2370		
Transformační plocha 412/157/5267		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/157/2035		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/157/2319		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/157/2368		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2035		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2343		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2344		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2368		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2369		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/157/2370		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/157/5267		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.	
Transformační plocha 411/157/2035	
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.	
Nenarušit kulturní památku - administrativní budova.	
Transformační plocha 411/157/2342	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/157/2343	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/157/2344	
Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.	
Transformační plocha 411/157/2368	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	158
Název lokality:	Pekárny Odkolek
Plocha:	16.41 ha
Městské části:	Praha 9
Katastrální území:	Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.24/0.83	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/158/2104	obytná	14.94	91.03
Celkem:		14.94	91.03

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha – Nymburk	630/-/12
Propojení přes trať Praha-Nymburk do parku	640/-/12
Podchod pod železnicí do ulice Ke Klíčovu	640/-/80

Náměstí a parky

Klíčov	123/853/2885
--------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	894
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	79.54 %
zhoršená bonita klimatu	20.48 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5002	0.91 %
---	--------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	49.25 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	0.91 %
-----------------------	--------

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	0.91 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	0.67 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	23.47 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (2.31 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 4.63 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 888 (374 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 751 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/158/2104			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
Územní střet s LBK. Možný zásah do plochy biokoridoru limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv vyplývá z možné existence rušících faktorů, zejména v období výstavby.	-1	přechodný	sekundární
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/158/2104			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/158/2104			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/158/2104			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a halové stavby.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/158/2104			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. komerce, sklady).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/158/2104		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/158/2104		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/158/2104

Minimalizovat zábor biotopu, omezit nepřímé vlivy. Zachovat funkčnost LBK.

Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	159
Název lokality:	Na Klíčově
Plocha:	43.91 ha
Městské části:	Praha 9
Katastrální území:	Prosek, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.16/1.11	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/159/2075	obytná	1.42	3.24
Celkem:		1.42	3.24

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/159/2036	obytná	16.54	37.66
411/159/2037	obytná	9.56	21.78
Celkem:		26.1	59.44

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Východ - Transformační stanice Sever	760/-/15
--	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1754
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	63.24 %
zhoršená bonita klimatu	36.76 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5163	3.67 %
---	--------

C.4 Krajina

pohledově exponovaná území: <i>Klíčov, Bažantnice a Hutě</i>	min.
oblasti viditelné z PPR	3.14 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	10.48 %
-----------------------	---------

C.6 Zemědělská půda	
zemědělská půda I. a II. třídy	10.48 %
orná půda	9.15 %
zahrada	1.3 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	11.02 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.7 % rozlohy lokality (16.96 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3065 (3065 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/159/2036			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/159/2037			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/159/2075			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
Územní střet s LBK. Možný zásah do plochy biokoridoru limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv vyplývá z možné existence rušících faktorů, zejména v období výstavby.	-1	přechodný	sekundární
Transformační plocha 411/159/2037			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/159/2036			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/159/2037			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2036			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/159/2037			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/159/2036			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení komerce, výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/159/2037			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/159/2075			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovězduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/159/2037		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Transformační plocha 411/159/2037		
Rozvojová plocha 413/159/2075		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2036		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/159/2037		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/159/2075		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat nahrazování orné půdy za plochy s nižší náchylností k tvorbě sekundární prašnosti (zatravňování, vysazování nelesní dřevinné vegetace, zalesňování).

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/159/2036

Minimalizovat zábor biotopu, omezit nepřímé vlivy. Zachovat funkčnost LBK.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	160
Název lokality:	Libeňské doky
Plocha:	15.12 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.66/2.1	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok	0.07	0.46
Celkem:		0.07	0.46

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/160/2155	obytná	11.73	77.6
Celkem:		11.73	77.6

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně	610/-/56
Severní obchvat Libně	610/-/86
Přístav Libeňský ostrov	670/849/1003
Přístav Palmovka	670/849/1004

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Voctářova	730/068/1034
--------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	796
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1200	min.
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5037	1.79 %

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	100 %
-------------------------	-------

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
--------------	------

C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území Vltavy - průtočná	min.
záplavová území Vltavy - neprůtočná	2.18 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
určeno k ochraně	91.59 %
protipovodňová ochrana	0.29 km
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	0.66 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.14 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/160/2155			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.2 % rozlohy lokality (2.2 ha ze silniční dopravy, 5.66 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1757 (617 ze silniční dopravy, 1585 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/160/2155			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/160/2155			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/160/2155			
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vybudování výškových budov.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
92% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/160/2155			
93% plochy v území chráněném před povodněmi	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/160/2155			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/160/2155			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/160/2155			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/160/2155			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se okrajově nachází obytná zástavba při docích. Zbytek lokality volná plocha.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/160/2155			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/160/2155		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/160/2155		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku vzniku nových výškových budov.	?	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/160/2155		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/160/2155		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Transformační plocha 411/160/2155

Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	161
Název lokality:	Pelc-Tyrolka
Plocha:	31.4 ha
Městské části:	Praha-Troja, Praha 7, Praha 8
Katastrální území:	Libeň, Troja

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0/1.56	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/161/2031	obytná	11.6	36.96
411/161/2363	obytná	7.1	22.6
411/161/2364	obytná	7.24	23.05
Celkem:		25.94	82.61

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Pelc-Tyrolka - Balabenka	610/-/49
Tramvajová smyčka Trojský most	622/-/23

Technická infrastruktura

Protipovodňové opatření liniové Pelc - Tyrolka; ochrana navržená na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/6
---	---------

Náměstí a parky

Svah Jabloňka	123/856/2322
Bílá skála	123/855/2393
Trojské nábřeží	123/846/2482

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3327
---	------

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Pelc-Tyrolka</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	7.96 %
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1204	min.
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4302	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5097	1.47 %
C.4 Krajina	
přírodní parky: Pelc-Tyrolka	0.8 %
pohledově exponované svahy	3.85 %
oblasti viditelné z PPR	1.75 %
výrazné terénní útvary	6.18 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	2.45 %
záplavová území Vltavy - průtočná	8.69 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	6.75 %
určeno k ochraně	45.73 %
protipovodňová ochrana	0.92 km
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	8.09 %
zemědělská půda I. a II. třídy	4.49 %
orná půda	5.51 %
zahrada	2.58 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	5.48 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ověření			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2031			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2363			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2364			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.5 % rozlohy lokality (18.83 ha ze silniční dopravy, 2.05 ha z tramvajové dopravy, 6.29 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4683 (4579 ze silniční dopravy, 498 z tramvajové dopravy, 1529 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2031			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/161/2363			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/161/2364			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2031			
Na hranici PP Pelc-Tyrolka. Mírně negativní vliv vyplývá z možné existence rušících faktorů, zejména v období výstavby.	-1	přechodný	sekundární
Transformační plocha 411/161/2363			
V blízkosti LBC, LBK, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2364			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita okrajově zasahuje do přírodního parku Drahaň - Troja, ovlivnění obrazu města z důvodu výstavby výškových budov.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2031			
Plocha okrajově zasahuje do přírodního parku Drahaň - Troja, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2363			
Plocha okrajově zasahuje do přírodního parku Drahaň - Troja, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2364			
Plocha okrajově zasahuje do přírodního parku Drahaň - Troja, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
46% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2031			
43% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2363			
99% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/161/2364			
27% plochy v území chráněném před povodněmi	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2031			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2363			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2364			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2031			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2363			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2364			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2031			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2363			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/161/2364			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2031			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2363			
Transformační plocha 411/161/2364			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná modernistická zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2031			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanská vybavenost, sklady, odpadové hospodářství, komerce).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2363			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/161/2364			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanská vybavenost).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/161/2364		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/161/2031		
Transformační plocha 411/161/2363		
Transformační plocha 411/161/2364		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění obrazu města z důvodu výstavby výškových budov.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/161/2031		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/161/2363		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2031		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2363		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/161/2364		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.
Transformační plocha 411/161/2031
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Podmínky využití neovlivňující PP. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.
Transformační plocha 411/161/2363

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.

Transformační plocha 411/161/2364

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	162
Název lokality:	U Avie
Plocha:	42.9 ha
Městské části:	Praha-Čakovice, Praha 18
Katastrální území:	Čakovice, Letňany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.15/0.77	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	2.13	4.96
Celkem:		2.13	4.96

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/162/2312	obytná	33.61	78.35
411/162/2371	obytná	2.3	5.35
Celkem:		35.91	83.7

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Kostelecká - Veselská	610/-/26
---	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	264
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	5.31 %
zemědělská půda I. a II. třídy	5.31 %
zahrada	5.31 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	78.52 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	27.25 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/162/2371			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.87 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 424 (424 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/162/2312			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/162/2371			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2371			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/162/2371			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2371			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2371			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2371			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2371			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/162/2312			
Plocha leží v ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/162/2371			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází obytná zástavba, sklady a zástavba občanské vybavenosti.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/162/2312			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanská vybavenost, sklady).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/162/2371			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanská vybavenost, komerce).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/162/2371		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Transformační plocha 411/162/2371		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2312		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/162/2371		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Transformační plocha 411/162/2312	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/162/2371	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	163
Název lokality:	Papírenská
Plocha:	25.01 ha
Městské části:	Praha 6, Praha 7
Katastrální území:	Bubeneč, Dejvice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.42/0.63	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok	2.37	9.48
Celkem:		2.37	9.48

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/163/2220	obytná	14.97	59.86
Celkem:		14.97	59.86

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol	622/-/14
Parkoviště P + R - Podbaba	624/163/1117
Lávka na západní stranu Císařského ostrova	640/-/107
vodní cesta	670/-/1

Technická infrastruktura

Protipovodňové opatření liniové Papírny Bubeneč; ochrana navržená na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/8
Čistírna odpadních vod Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod, rozšíření	730/163/1041
Čistírna odpadních vod Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod, rozšíření	730/163/1042
Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod na stoce D, kanalizace jednotná gravitační	730/-/23
Nátokový labyrint na Ústřední čistírnu odpadních vod na stoce B, kanalizace jednotná gravitační	730/-/4

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	811
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	87.78 %
zhoršená bonita klimatu	12.2 %

C.2 Klimatické poměry	
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
přírodní památky (PP): <i>Papírenská</i>	1.6 %
ochranné pásmo NPP, PP a PR	6.88 %
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	9.24 %
záplavová území Vltavy - průtočná	17.52 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	52.35 %
určeno k ochraně	13.12 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	11.36 %
zahrada	11.36 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: <i>Papírenská</i>	min.
nemovité národní kulturní památky: <i>Papírenská</i>	10.64 %
nemovité kulturní památky	2
území s archeologickými nálezy (I)	18.19 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	23.39 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/163/2220			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (2.82 ha ze silniční dopravy, 1.69 ha z tramvajové dopravy, 6.04 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 936 (392 ze silniční dopravy, 235 z tramvajové dopravy, 842 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/163/2220			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/163/2220			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/163/2220			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
25% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/163/2220			
Omezení záplavového území cca o 9,5 ha, z toho asi 20% v území chráněném před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/163/2220			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/163/2220			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/163/2220			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/163/2220			
Plocha leží v OP MPR. Zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/163/2220			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, odpadové hospodářství, občanské vybavení).	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/163/2220		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/163/2220		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/163/2220
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	164
Název lokality:	Nový Sedlec
Plocha:	23.18 ha
Městské části:	Praha-Suchdol, Praha 6
Katastrální území:	Sedlec

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.16/0.75	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.28	1.21
Celkem:		0.28	1.21

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/164/2008	obytná	16.1	69.43
Celkem:		16.1	69.43

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Pražský okruh (SOKP), stavba č. 518 (Ruzyně - Suchdol)	610/-/2
Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol	622/-/14

Náměstí a parky

Podbabské skály	123/961/2189
-----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	510
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Nový Sedlec</i>	18.42 %
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: <i>1040</i>	5.13 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	26.53 %
----------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	8.15 %
zemědělská půda I. a II. třídy	8.15 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	6.47 %
zahrada	1.68 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	0.82 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	17.68 %
C.8 Horninové prostředí	
nevýhradní evidované ložisko (D): <i>Sedlec-Únětice</i>	21.57 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	5.61 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/164/2008			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (4.06 ha ze silniční dopravy, 9.99 ha z tramvajové dopravy, 0.88 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1105 (361 ze silniční dopravy, 891 z tramvajové dopravy, 78 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/164/2008			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/164/2008			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/164/2008			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/164/2008			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/164/2008			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/164/2008			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě se nachází nevýhradní ložisko nerostných surovin Sedlec-Únětice, výskyt bodového sesuvného území (aktivní) - Sedlec.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/164/2008			
Plocha zasahuje do nevýhradního ložiska cihlářských surovin Sedlec-Únětice (ukončená těžba), které neovlivní. Výskyt bodového sesuvného území (aktivní) - Sedlec.	-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/164/2008			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
Zástavba se v lokalitě nachází jen při okrajích - jedná se o halové stavby.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/164/2008			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	0/-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/164/2008		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/164/2008		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/164/2008

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Ztížené podmínky pro zakládání staveb prověřit inženýrsko-geologickým průzkumem.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	165
Název lokality:	Nová Ruzyně
Plocha:	64.38 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Liboc, Ruzyně

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.38/0.81	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/11

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	0.9	1.4
Celkem:		0.9	1.4

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/165/2390	obytná	2.48	3.85
	Celkem:	2.48	3.85

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/165/2002	obytná	11.52	17.89
411/165/2332	obytná	25.12	39.01
	Celkem:	36.64	56.9

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Podjezd pod železniční tratí Praha - Kladno v ul. Drnovská	610/-/118
Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně	622/-/29
Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská	622/-/5
Železniční stanice/zastávka Praha-Liboc	630/708/1021
Železniční stanice/zastávka Praha-Ruzyně	630/708/1025
Propojení přes železnici v Ruzyni	640/-/72
Propojení přes novou trať na Kladno s tramvají	640/-/81

Technická infrastruktura

Tepelný napáječ Levobřežní soustavy centrálního zásobování teplem - Tepelný napáječ Kladno, propojení	740/-/1
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1346
---	------

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	3.15 %
----------------------	--------

C.2 Klimatické poměry	
přijatelná bonita klimatu	96.85 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	3.98 %
zemědělská půda I. a II. třídy	3.42 %
orná půda	3.42 %
zahrada	0.56 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	8.01 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	25.72 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2002			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/165/2332			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/165/2390			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (4.88 ha ze silniční dopravy, 1.67 ha z tramvajové dopravy, 6.69 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1178 (495 ze silniční dopravy, 169 z tramvajové dopravy, 678 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/165/2002			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/165/2332			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/165/2390			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2002			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2332			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/165/2002			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/165/2332			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2002			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2332			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/165/2002			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2332			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2002			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2332			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2002			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/165/2332			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/165/2390			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/165/2002			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/165/2332			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a halové stavby.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/165/2002			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. armáda, výroba, sklady, ubytování).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/165/2332			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. sklady, ubytování).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/165/2390			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/165/2002		
Transformační plocha 411/165/2332		
Rozvojová plocha 413/165/2390		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2002		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/165/2332		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/165/2390		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/165/2002
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/165/2332
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/165/2390

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	166
Název lokality:	Jiviny
Plocha:	22.32 ha
Městské části:	Praha 17, Praha 6
Katastrální území:	Ruzyně, Řepy

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.25/0.61	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park, městský sad</i>	1.87	8.38
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	1.79	8.02
Celkem:		3.66	16.4

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/166/2004	obytná	6.7	30.01
411/166/2092	obytná	7.3	32.7
411/166/2193	obytná	1.43	6.4
412/166/5245	rekreační	0.71	3.17
Celkem:		16.14	72.28

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Rozšíření ulice Karlovarské	610/-/85
-----------------------------	----------

Technická infrastruktura

Tepelný napáječ Levobřežní soustavy centrálního zásobování teplem - Tepelný napáječ Kladno, propojení	740/-/1
---	---------

Náměstí a parky

Bělohorská zahrada	123/166/2905
--------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	288
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	33.15 %
zemědělská půda I. a II. třídy	14.87 %
orná půda	9.18 %
zahrada	3.58 %
ovocný sad	19.18 %
trvalý travní porost	1.21 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	6.72 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	8.96 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/166/2092			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/166/2193			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/166/5245			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (3.59 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 330 (330 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2004			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/166/2092			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/166/2193			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/166/5245			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2092			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/166/2004			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/166/2092			
-	0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/166/2193			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/166/5245			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2092			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (především zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda, trvalé travní porosty a sady evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2092			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2092			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2004			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2092			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2004			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2092			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/166/2193			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a zástavba komerční vybavenosti.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2004			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. sklady, rekreace, odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2092			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. občanské vybavení, komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/166/2193			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/166/5245			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ověduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Transformační plocha 411/166/2092		
Transformační plocha 411/166/2193		
Transformační plocha 412/166/5245		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2004		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2092		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/166/2193		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/166/5245		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/166/2004
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/166/2092
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/166/2193
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 412/166/5245
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	167
Název lokality:	Nový Zličín
Plocha:	36.7 ha
Městské části:	Praha-Zličín
Katastrální území:	Zličín

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.01/0.9	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	3.04	8.28
Celkem:		3.04	8.28

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/167/2020	obytná	16.39	44.64
411/167/2300	obytná	17.26	47.03
412/167/5254	rekreační	3.05	8.32
Celkem:		36.7	99.99

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Obvodová komunikace na západním okraji Zličína	610/-/65
Propojení na nádraží Praha-Zličín	640/-/26

Náměstí a parky

Park Nový Zličín	123/167/2559
------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	196
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	3.46 %
--------------	--------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	1.88 %
zemědělská půda I. a II. třídy	1.69 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	min.
zahrada	1.88 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	0.76 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.04 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/167/2300			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/167/5254			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.26 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 1.02 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 156 (32 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 127 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/167/2020			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/167/2300			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/167/5254			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2300			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/167/2020			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/167/2300			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/167/5254			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
Vodní plochy na 3,5% území lokality.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2300			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
1,2 ha vodních ploch	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2300			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2300			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2020			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/167/2300			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/167/2020			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/167/2300			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/167/5254			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/167/2020			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/167/2300			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/167/5254			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Transformační plocha 411/167/2300		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/167/2020		
Transformační plocha 411/167/2300		
Transformační plocha 412/167/5254		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2020		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/167/2300		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/167/5254		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň a přírodě blízké plochy.

Zachovat podíl vodních ploch a jejich ekostabilizační funkci.

Transformační plocha 411/167/2020

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň a přírodě blízké plochy.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Transformační plocha 411/167/2300

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň a přírodě blízké plochy.

Transformační plocha 412/167/5254

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zachovat podíl vodních ploch a jejich ekostabilizační funkci.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	168
Název lokality:	Motol
Plocha:	47.64 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Motol

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.02/1.25	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	10.64	22.33
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, vodní plocha a vodní tok</i>	0.09	0.19
Celkem:		10.73	22.52

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/168/2011	obytná	20.33	42.68
411/168/2331	obytná	16.47	34.57
412/168/5027	rekreační	10.68	22.42
Celkem:		47.48	99.67

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol	622/-/32
--	----------

Náměstí a parky

Motolský Háj	123/886/2163
Motolské rybníky	123/168/2176
Hliník	123/888/2336

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2292
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Motol</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Motol</i>	min.

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Motol</i>	48.99 %
pohledově exponované svahy	2.41 %

C.4 Krajina	
výrazné terénní útvary	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	7.64 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	2.41 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	2.5 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	11.36 %
zemědělská půda I. a II. třídy	11.08 %
zahrada	min.
ovocný sad	min.
trvalý travní porost	11.23 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	0.8 %
lesy zvláštního určení	11.92 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	23.49 %
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	7.14 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	32.41 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	10.35 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2011			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2331			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/168/5027			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.7 % rozlohy lokality (10.89 ha ze silniční dopravy, 12.56 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3198 (2551 ze silniční dopravy, 2944 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2011			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/168/2331			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/168/5027			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2011			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2331			
Na hranici ochranného pásma PP Kalvarie v Motole, nulový vliv.	0	-	-
Transformační plocha 412/168/5027			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita částečně vymezena na území přírodního parku Košíře - Motol, jejím využitím dojde k zvýšení rozsahu antropogenních ploch .	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2011			
Plocha zasahuje na území přírodního parku Košíře - Motol, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2331			
Plocha zasahuje na území přírodního parku Košíře - Motol, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/168/5027			
Plocha vymezena na území přírodního parku Košíře - Motol, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
Vodní plochy na 5,5% území lokality.	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2011			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2331			
Transformační plocha 412/168/5027			
3,5 ha vodních ploch.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - trvalé travní porosty.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2011			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2331			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/168/5027			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě výskyt menší lesní enklávy.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2011			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/168/2331			
Plocha okrajově do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/168/5027			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2011			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/168/2331			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/168/5027			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2011			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2331			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie, v ploše se nachází kulturní památka (venkovská usedlost).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 412/168/5027			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází stavby občanské vybavenosti.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2011			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. armáda, výroba, doprava, občanské vybavení).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/168/2331			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. armáda, výroba, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/168/5027			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/168/2011		
Transformační plocha 411/168/2331		
Transformační plocha 412/168/5027		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Transformační plocha 412/168/5027		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2011		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/168/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/168/5027		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Minimalizovat rozsah na městskou zeleň.
Zachovat podíl vodních ploch a jejich ekostabilizační funkci.
Transformační plocha 411/168/2011
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/168/2331

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - venkovská usedlost. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Transformační plocha 412/168/5027

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zachovat podíl vodních ploch a jejich ekostabilizační funkci.

Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	169
Název lokality:	Poštovka
Plocha:	11 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Košíře, Smíchov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.45/1.24	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.49	4.46
Celkem:		0.49	4.46

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/169/2012	obytná	6.24	56.74
Celkem:		6.24	56.74

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Záchytná nádrž Plzeňská I.	730/169/1056
Náměstí a parky	
Skalka	123/887/2598

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	545
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Poštovka</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	15.1 %
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4240	min.
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5281	min.
lokální biokoridor k upřesnění: 5280	min.

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Poštovka</i>	18.46 %
pohledově exponované svahy	3.09 %

C.4 Krajina	
výrazné terénní útvary	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	8 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
zahrada	8 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	34.92 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.64 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.9 % rozlohy lokality (2.81 ha ze silniční dopravy, 4.01 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 938 (637 ze silniční dopravy, 908 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/169/2012			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
Zásah do ochranného pásma PP Skalka. Nedochozí ke střetu přímo s PP, konstatován mírně negativní vliv (zabor biotopu, nepřímé vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/169/2012			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/169/2012			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/169/2012			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a zástavba občanské a komerční vybavenosti.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/169/2012			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, výroba).	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/169/2012		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	-1	kumulativní
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/169/2012		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Transformační plocha 411/169/2012

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	170
Název lokality:	U Zličína
Plocha:	23.93 ha
Městské části:	Praha-Zličín
Katastrální území:	Třebonice, Zličín

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.07/0.97	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	1.62	6.77
Celkem:		1.62	6.77

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/170/2388	obytná	3.73	15.58
Celkem:		3.73	15.58

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/170/2021	obytná	12.94	54.1
Celkem:		12.94	54.1

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Autobusové nádraží Zličín	623/129/1208
Parkoviště P + R - Zličín	624/129/1130

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	769
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	75.15 %
zhoršená bonita klimatu	24.87 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

ochranná pásma zdrojů vody: U Zličína	17.76 %
---------------------------------------	---------

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	33.73 %
zemědělská půda I. a II. třídy	33.73 %
orná půda	18.18 %
zahrada	15.55 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	8.07 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	
Transformační plocha 411/170/2021			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/170/2388			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.3 % rozlohy lokality (5.13 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 647 (647 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/170/2021			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/170/2388			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/170/2021			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Transformační plocha 411/170/2021			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/170/2388			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
18% území v ochranném pásmu vodního zdroje Zličín.			
Transformační plocha 411/170/2021			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
3,7 ha v ochranném pásmu vodního zdroje Zličín.	-1	trvalý	primární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/170/2021			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/170/2021			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/170/2021			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/170/2021			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/170/2388			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází zástavba související s dopravou, administrativní zástavba a zelené plochy .	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/170/2021			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava, administrativa, výroba).	-1/+1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/170/2388			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/170/2021		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Rozvojová plocha 413/170/2388		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Transformační plocha 411/170/2021		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/170/2021		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/170/2021		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/170/2388		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.
Transformační plocha 411/170/2021
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/170/2388
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	171
Název lokality:	Waltrovka
Plocha:	20.81 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Jinonice, Radlice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.63/1.19	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/5/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.48	7.11
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.47	2.26
Celkem:		1.95	9.37

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/171/2120	obytná	17.59	84.55
412/171/5060	rekreační	1.48	7.12
Celkem:		19.07	91.67

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Radlická - Klikatá	610/-/39
Radlická radiála	610/-/81
Železniční stanice/zastávka Praha-Jinonice	630/709/1015
Lávka od metra Jinonice do Waltrovky	640/-/70

Náměstí a parky

Park Waltrovka	123/171/2816
----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	697
---	-----

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	35.08 %
zhoršená bonita klimatu	64.93 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	5.91 %
----------------------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody	
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Waltrovka</i>	39.94 %
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/171/5060			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (5.52 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.16 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 921 (913 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 26 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/171/2120			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/171/5060			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/171/5060			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/171/5060			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
21% území v ochranném pásmu vodního zdroje Smíchovský pivovar.			
Transformační plocha 411/171/2120			
7 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Smíchovský pivovar.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/171/5060			
1 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Smíchovský pivovar.	0/-1	trvalý	primární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/171/5060			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/171/5060			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/171/2120			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/171/5060			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/171/2120			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (strojířny).	-1/-2	trvalý	primární
Transformační plocha 412/171/5060			
Plocha leží v OP MPR, bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/171/2120			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/171/5060			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/171/2120		
Transformační plocha 412/171/5060		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (Komunikační propojení Radlická - Klikatá, Radlická radiála), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/171/2120		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/171/2120		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/171/2120		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/171/5060		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.
Transformační plocha 411/171/2120
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje. Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Nenarušit kulturní památku - strojírny.
Transformační plocha 412/171/5060
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na vydatnost a jakost vodního zdroje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	172
Název lokality:	Branické nádraží
Plocha:	19.14 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Braník, Hodkovičky

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0/0.92	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	0.97	5.07
Celkem:		0.97	5.07

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/172/2117	obytná	6.85	35.8
411/172/2118	obytná	8.28	43.27
412/172/5078	rekreační	0.97	5.05
	Celkem:	16.1	84.12

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
---	---------

Náměstí a parky

Park u ulice Pikovická	123/172/2502
------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1564
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	28.63 %
zhoršená bonita klimatu	71.41 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: <i>Branické nádraží</i>	8.78 %
--	--------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	min.
oblasti viditelné z PPR	95.7 %
významná vyhlídková místa: <i>most Intelligence</i>	1

C.5 Povrchové a podzemní vody

ochranná pásma zdrojů vody: <i>Branické nádraží</i>	5.85 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody	
určeno k ochraně	15.93 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	3.19 %
orná půda	0.94 %
zahrada	2.14 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	1.04 %
lesy zvláštního určení	1.04 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	12.9 %
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	29.78 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	82.8 %
nemovitě kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.06 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/172/2117			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2118			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/172/5078			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 1.0 % rozlohy lokality (10.52 ha ze silniční dopravy, 6.1 ha z tramvajové dopravy, 5.1 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1840 (1594 ze silniční dopravy, 924 z tramvajové dopravy, 773 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2117			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/172/2118			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/172/5078			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/172/2117			
Zásah do ochranného pásma PP U branického pivovaru. Zábor biotopu, nepřímé vlivy. Nedojde k zásahu do PP, hodnocen mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2118			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/172/5078			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2117			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2118			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/172/5078			
-	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
16% území určeno k ochraně před povodněmi. 6% území v ochranném pásmu vodního zdroje Podolí II.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2117			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/172/2118			
Asi 23% plochy v území chráněném před povodněmi.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/172/5078			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/172/2117			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/172/2118			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/172/5078			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě výskyt menší lesní enklávy.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2117			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/172/2118			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/172/5078			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2117			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2118			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/172/5078			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2117			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie, v ploše se nachází kulturní památka (pivovar). K ovlivnění nedojde - MPP jmenovitě zařazuje do charakteru lokality.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2118			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/172/5078			
Plocha leží v OP MPR, bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2117			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/172/2118			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, sklady, administrativa).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/172/5078			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/172/2117		
Transformační plocha 411/172/2118		
Transformační plocha 412/172/5078		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/172/2117		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 412/172/5078		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2117		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/172/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/172/5078		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.	
Transformační plocha 411/172/2117	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.	
Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření.	
Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy. Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/172/2118	

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Transformační plocha 412/172/5078

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	173
Název lokality:	Černý Kůň
Plocha:	59.44 ha
Městské části:	Praha 12, Praha 4
Katastrální území:	Hodkovičky, Modřany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.24/1.21	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.95	6.65
Celkem:		3.95	6.65

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/173/2121	obytná	22.16	37.27
411/173/2345	obytná	24.89	41.87
Celkem:		47.05	79.14

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Náměstí a parky**

Park Nad Beláří	123/357/2356
-----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	3044
---	------

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): Černý Kůň	0.61 %
ochranné pásmo NPP, PP a PR: Černý Kůň	min.
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5113, 5164	2.89 %
lokální biokoridor k upřesnění: 5167, 5208	3.89 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	11.79 %
pohledově exponovaná území: U branického pivovaru	min.
oblasti viditelné z PPR	0.56 %
výrazné terénní útvary	1.83 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
ochranná pásma zdrojů vody: Černý Kůň	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	0.87 %
určeno k ochraně	72.29 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	19.5 %
zemědělská půda I. a II. třídy	16.13 %
orná půda	12.95 %
zahrada	6.54 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	1.73 %
lesy zvláštního určení	1.8 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	9.07 %
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	2.22 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: Hodkovičky	10.41 %
území s archeologickými nálezy (I)	2.66 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	14.06 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/173/2121			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/173/2345			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.8 % rozlohy lokality (12.26 ha ze silniční dopravy, 22.88 ha z tramvajové dopravy, 2.77 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4690 (2046 ze silniční dopravy, 3820 z tramvajové dopravy, 463 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2121			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/173/2345			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/173/2121			
Okrajový zásah do ochranného pásma PP U branického pivovaru, LBC. Vzhledem k malému rozsahu hodnoceno jako mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/173/2345			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	?	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/173/2121			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/173/2345			
Ovlivnění panoramatu města. Potenciál pro zvýšení estetické kvality městského prostředí.	?	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
73% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/173/2121			
Asi 62% plochy v území chráněném před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/173/2345			
Asi 96% plochy v území chráněném před povodněmi.	0/-1	trvalý	sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Orná půda evidovaná v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/173/2121			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/173/2345			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2121			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2345			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2121			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2345			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2121			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2345			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a sportoviště.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2121			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba, administrativa, komerce).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/173/2345			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/173/2121		
Transformační plocha 411/173/2345		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku výstavby výškových budov.	?	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/173/2121		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2121		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/173/2345		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Transformační plocha 411/173/2121
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zajistit kvalitní architektonické provedení výškových budov. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Transformační plocha 411/173/2345
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	174
Název lokality:	Cukrovar Modřany
Plocha:	25.86 ha
Městské části:	Praha 12
Katastrální území:	Modřany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.35/1.12	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/174/2059	obytná	20.53	79.39
411/174/2171	rekreační	0.67	2.6
Celkem:		21.2	81.99

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)	610/-/59
Parkoviště P + R - Nádraží Modřany	624/172/1134

Technická infrastruktura

Protipovodňové opatření liniové Modřany; ochrana navržena na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/4
Dešťová usazovací nádrž SN5	730/174/1008

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	977
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Cukrovar Modřany</i>	min.
pohledově exponované svahy	0.5 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Cukrovar Modřany</i>	0.62 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	3.02 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
určeno k ochraně	16.63 %
protipovodňová ochrana	0.06 km
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	11.48 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
zahrada	7.93 %
ovocný sad	3.56 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	5.03 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	8.97 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	9.01 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2059			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/174/2171			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (7.04 ha ze silniční dopravy, 0.73 ha z tramvajové dopravy, 0.38 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1145 (1038 ze silniční dopravy, 108 z tramvajové dopravy, 55 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2059			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/174/2171			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2059			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2171			
-	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/174/2059			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/174/2171			
-	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
73% území určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
Transformační plocha 411/174/2059			
Asi 21% plochy v území chráněném před povodněmi.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/174/2171			
-	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2059			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2171			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2059			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2171			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2059			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/174/2171			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2059			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2171			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází roztroušená obytná zástavba a sportoviště.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2059			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. odpadové hospodářství).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/174/2171			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
Transformační plocha 411/174/2059		
Transformační plocha 411/174/2171		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/174/2171		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/174/2171		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).	
Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.	
Transformační plocha 411/174/2059	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.	
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.	
Umožnit záchranný archeologický výzkum.	
Transformační plocha 411/174/2171	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Umožnit záchranný archeologický výzkum.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	175
Název lokality:	Malý háj
Plocha:	23.14 ha
Městské části:	Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy
Katastrální území:	Dolní Měcholupy, Štěrboholy

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.38/1.17	Výšková regulace zástavby min/typ/max	6/6/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	0.19	0.82
Celkem:		0.19	0.82

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/175/2347	obytná	19.65	84.91
	Celkem:	19.65	84.91

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské	610/-/82
--	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	254
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	99.45 %
zhoršená bonita klimatu	0.56 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	8.51 %
orná půda	8.51 %
zahrada	min.
trvalý travní porost	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	1.94 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (3.0 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 369 (369 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/175/2347			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/175/2347			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a neobdělávaná orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/175/2347			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/175/2347		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat nahrazování orné půdy za plochy s nižší náchylností k tvorbě sekundární prašnosti (zatravňování, vysazování nelesní dřevinné vegetace, zalesňování).
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	176
Název lokality:	Rajský vrch
Plocha:	12.94 ha
Městské části:	Praha 14
Katastrální území:	Černý Most

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.57/0.97	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>louka a pastvina, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.46	3.55
Celkem:		0.46	3.55

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/176/2319	obytná	7.9	61.02
413/176/2612	obytná	0.84	6.48
413/176/2690	rekreační	2.12	16.38
Celkem:		10.86	83.88

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu	min.
dobrá bonita klimatu	100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Rajský vrch</i>	52.62 %
pohledově exponované svahy	0.77 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

areály odvodnění	49.22 %
------------------	---------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	76.64 %
orná půda	76.64 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	5.64 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	3.63 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2612			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2690			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/176/2612			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/176/2690			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Lokalita vymezena částečně na území přírodního parku Klánovice - Čihadla, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Plocha vymezena částečně na území přírodního parku Klánovice - Čihadlo, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje neobdělávaná orná půda.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v IV a V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/176/2612			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/176/2690			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2612			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2319			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází zástavba komerční vybavenosti.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/176/2319			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2612			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/176/2690			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Rozvojová plocha 413/176/2690		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2319		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2612		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/176/2690		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.
Rozvojová plocha 413/176/2319
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Rozvojová plocha 413/176/2612
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Rozvojová plocha 413/176/2690
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	177
Název lokality:	Nad Palečkem
Plocha:	31.32 ha
Městské části:	Praha 20
Katastrální území:	Horní Počernice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.26/0.65	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.42	7.73
3	<i>jiná plocha s vegetací, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	3.54	11.3
Celkem:		5.96	19.03

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/177/2001	obytná	4.56	14.57
413/177/2342	obytná	0.58	1.85
413/177/2348	obytná	7.89	25.18
413/177/2611	obytná	3.46	11.04
414/177/5034	rekreační	2.39	7.63
Celkem:		18.88	60.27

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/177/2306	obytná	0.91	2.9
412/177/5266	rekreační	0.01	0.03
412/177/5269	rekreační	0.03	0.11
Celkem:		0.95	3.04

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Ve Žlábku - MÚK Beranka podél D11	610/-/43
---	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	575
---	-----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	11.59 %
příjemná bonita klimatu	88.41 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	45.66 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	78.54 %
zemědělská půda I. a II. třídy	12.58 %
orná půda	72.41 %
zahrada	6.13 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	1.63 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	4.37 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/177/5266			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/177/5269			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2001			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2342			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2348			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2611			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 414/177/5034			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (12.25 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1097 (1097 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/177/2306			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/177/5266			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/177/5269			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/177/2001			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/177/2342			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/177/2348			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/177/2611			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/177/5034			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/177/2306			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2611			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/177/2306			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě v IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/177/5266			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II., III., IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/177/2611			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. - V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/177/2306			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/177/5034			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/177/2306			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5266			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/177/5269			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2001			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2342			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2348			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/177/2611			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/177/5034			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/177/5266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/177/5269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/177/2001		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Transformační plocha 412/177/5266		
Transformační plocha 412/177/5269		
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Rozvojová plocha 414/177/5034		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
Rozvojová plocha 413/177/2001		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	
Transformační plocha 412/177/5269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/177/2306		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5266		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/177/5269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/177/2611		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/177/5034		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích		
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).		
Transformační plocha 411/177/2306		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 412/177/5266		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Transformační plocha 412/177/5269		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Rozvojová plocha 413/177/2001		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Rozvojová plocha 413/177/2342		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Rozvojová plocha 413/177/2348		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		

Rozvojová plocha 413/177/2611

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Rozvojová plocha 414/177/5034

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	178
Název lokality:	Kbeličky
Plocha:	25.01 ha
Městské části:	Praha 18, Praha 19
Katastrální území:	Kbely, Letňany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.28/1.03	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok	1.1	4.4
Celkem:		1.1	4.4

B.3 Transformační a rozvojové plochy

Rozvojová plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
413/178/2102	obytná	19.18	76.69
413/178/2564	obytná	0.01	0.05
Celkem:		19.19	76.74
Transformační plocha			
Kód	Využití	ha	% z lokality
411/178/2251	obytná	1.58	6.33
Celkem:		1.58	6.33

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 63

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu 80.91 %

příjemná bonita klimatu 19.07 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: Kbeličky min.

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy min.

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 75.84 %

C.6 Zemědělská půda	
zemědělská půda I. a II. třídy	75.84 %
orná půda	71.72 %
zahrada	4.12 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.84 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/178/2102			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/178/2564			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.62 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 70 (70 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/178/2251			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/178/2102			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/178/2564			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
Okrajový zásah do ochranného pásma NPP Praha-Letňany. Výskyt sysla, možné vlivy – zvýšení mortality, omezení migrace. Riziko významných vlivů ve spojení s ostatními záměry v okolí NPP (viz K+S vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/178/2251			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/178/2251			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2102			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/178/2564			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Rozvojová plocha 413/178/2564		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulace s dalšími plochami MP, stávajícími negativními vlivy.	-2	kumulativní
Rozvojová plocha 413/178/2564		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/178/2251		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2102		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/178/2564		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/178/2251
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/178/2102
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Vyřešit ochranu sysla před zvýšenou mortalitou, omezením migrace.
Rozvojová plocha 413/178/2564
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	179
Název lokality:	U Výstaviště Letňany
Plocha:	56.2 ha
Městské části:	Praha 18, Praha 9
Katastrální území:	Letňany, Prosek, Vysočany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.31/1.25	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>louka a pastvina, park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	1.18	2.1
Celkem:		1.18	2.1

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/179/2494	obytná	26.73	47.57
413/179/2669	obytná	14.76	26.26
413/179/2706	obytná	0.73	1.3
Celkem:		42.22	75.13

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení podél letiště Letňany	610/-/36
Vestibul stanice metra Letňany	621/177/1029

Technická infrastruktura

Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Východ - Transformační stanice Sever	760/-/15
--	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	4035
---	------

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	98.57 %
zhoršená bonita klimatu	1.42 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR: U Výstaviště Letňany	1.3 %
Natura 2000 - evropsky významné lokality: Praha - Letňany	min.

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	58.45 %
zemědělská půda I. a II. třídy	58.45 %
orná půda	56.42 %
zahrada	2.03 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>U Výstaviště Letňany</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	7.03 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ Vlivů			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2669			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2706			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.7 % rozlohy lokality (29.85 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4193 (4193 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/179/2494			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/179/2669			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/179/2706			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
Okrajový zásah do ochranného pásma NPP Praha-Letňany. Výskyt sysla, možné vlivy – zvýšení mortality, omezení migrace. Riziko významných vlivů ve spojení s ostatními záměry v okolí NPP (viz K+S vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2669			
Okrajový zásah do ochranného pásma NPP Praha-Letňany. Výskyt sysla, možné vlivy – zvýšení mortality, omezení migrace. Riziko významných vlivů ve spojení s ostatními záměry v okolí NPP (viz K+S vlivy).	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2669			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2706			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2669			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2494			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2669			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2669			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2669			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2706			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2494			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2669			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/179/2494			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2669			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/179/2706			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/179/2706		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Rozvojová plocha 413/179/2706		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulace s dalšími plochami MP, stávajícími negativními vlivy.	-2	kumulativní
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulace s dalšími plochami MP, stávajícími negativními vlivy.	-2	kumulativní
Rozvojová plocha 413/179/2706		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2494		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2669		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/179/2706		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/179/2494
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Vyřešit ochranu sysla před zvýšenou mortalitou, omezením migrace.
Rozvojová plocha 413/179/2669
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Vyřešit ochranu sysla před zvýšenou mortalitou, omezením migrace.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	180
Název lokality:	U Letňanského lesoparku
Plocha:	45.14 ha
Městské části:	Praha-Čakovice, Praha 18
Katastrální území:	Čakovice, Letňany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.58/0.95	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	5.72	12.67
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.88	1.95
Celkem:		6.6	14.62

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/180/2118	obytná	15.2	33.68
413/180/2366	obytná	0.22	0.49
413/180/2493	produkční	1.94	4.3
413/180/2558	obytná	6.17	13.67
413/180/2594	obytná	0.67	1.49
413/180/2680	rekreační	0.73	1.61
414/180/5026	rekreační	2.47	5.47
Celkem:		27.4	60.71

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/180/2049	obytná	2.3	5.09
411/180/2077	obytná	0.75	1.67
412/180/5174	rekreační	2.81	6.21
Celkem:		5.86	12.97

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Veselská - Toužimská	610/-/46
Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh	610/-/9
Náměstí a parky	
Park za tratí	123/180/2790

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>U Letňanského lesoparku</i>	27.34 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	559

C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
C.2 Klimatické poměry	
dobrá bonita klimatu	20.03 %
příjemná bonita klimatu	79.97 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	47.85 %
zemědělská půda I. a II. třídy	47.85 %
orná půda	35.95 %
zahrada	11.92 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	4.94 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	0.73 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	3.54 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2049			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/180/2077			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/180/5174			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2118			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2366			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2493			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční	-1/0	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží			sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2558			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2594			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2680			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/180/5026			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (5.03 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 574 (574 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2049			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/180/2077			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/180/5174			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2118			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2366			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2493			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2558			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2594			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/180/2680			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/180/5026			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2049			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/180/2049			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 412/180/5174			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2493			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2558			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2594			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2049			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Zahrady s vazbou na sousední zástavbu plní funkci sídelní zeleně.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/180/2049			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V ploše se s částí nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany. Větší část plochy leží na nevyužívané zemědělské půdě téže kvality.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2049			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2077			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2049			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2049			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/180/2077			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 412/180/5174			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba a zahrádkářské kolonie.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2049			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/180/2077			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. zahrádková osada).	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/180/5174			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2118			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2366			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2493			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2558			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2594			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/180/2680			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/180/5026			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 414/180/5026		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Transformační plocha 411/180/2077		
Transformační plocha 412/180/5174		
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Rozvojová plocha 414/180/5026		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh, Komunikační propojení Veselská - Toužimská), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/180/2049		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2049		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/180/2077		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/180/5174		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2118		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2366		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2493		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2558		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2594		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/180/2680		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/180/5026		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty.

Transformační plocha 411/180/2049

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Transformační plocha 411/180/2077

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Transformační plocha 412/180/5174

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/180/2118

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/180/2366

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/180/2493

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Rozvojová plocha 413/180/2558

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/180/2594

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/180/2680

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 414/180/5026

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	181
Název lokality:	Nad Úvozem
Plocha:	36.99 ha
Městské části:	Praha-Dolní Chabry
Katastrální území:	Dolní Chabry

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.21/0.89	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	1.16	3.14
Celkem:		1.16	3.14

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/181/2613	obytná	30.41	82.2
	Celkem:	30.41	82.2

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/181/2150	obytná	3.31	8.94
	Celkem:	3.31	8.94

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přívaděč - Pražský okruh (SOKP)	610/-/5
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	8
---	---

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	76.94 %
zemědělská půda I. a II. třídy	76.94 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	76.91 %
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
historická jádra obcí: <i>Dolní Chabry</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.03 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.2 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 18 (18 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/181/2150			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/181/2613			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/181/2150			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/181/2150			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/181/2150			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/181/2613			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Rozvojová plocha 413/181/2613		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Kumulace staveb dopravní infrastruktury (Komunikace Západního Města „V71, V72“, Záchytné parkoviště P+R Stodůlky), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
Transformační plocha 411/181/2150		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/181/2150		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/181/2613		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty.	
Rozvojová plocha 413/181/2613	
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	182
Název lokality:	Západní Město
Plocha:	142.98 ha
Městské části:	Praha-Řeporyje, Praha 13
Katastrální území:	Stodůlky, Třebonice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.95/0.99	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/6/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, městský sad</i>	5.97	4.18
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	0.82	0.57
Celkem:		6.79	4.75

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/182/2253	obytná	10.45	7.31
413/182/2670	obytná	20.55	14.37
413/182/2671	obytná	21.97	15.37
413/182/2672	obytná	42.79	29.93
413/182/2673	obytná	25.51	17.84
414/182/5054	rekreační	3.58	2.51
414/182/5061	rekreační	1.96	1.37
Celkem:		126.81	88.7

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikace Západního města "V71", "V72"	610/-/8
Parkoviště P + R - Stodůlky	624/180/1119

Technická infrastruktura

Sběrač Třebonice, kanalizace splašková gravitační, prodloužení	730/-/18
--	----------

Náměstí a parky

Park K Chabům	123/182/2958
Park Bessemerova	123/182/3009

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Západní Město</i>	0.64 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1345

C.2 Klimatické poměry	
velmi dobrá bonita klimatu	40.14 %
dobrá bonita klimatu	55.74 %
příjemná bonita klimatu	4.12 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
památné stromy: <i>Západní Město</i>	1
ochranné pásmo památných stromů: <i>Západní Město</i>	min.
regionální biokoridor v přesných hranicích: 3118	1.5 %
regionální biokoridor k upřesnění: 3116, 3117	6.15 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4223	2.18 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	3.83 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	77.11 %
zemědělská půda I. a II. třídy	27.77 %
orná půda	72.83 %
zahrada	0.62 %
ovocný sad	3.1 %
trvalý travní porost	0.56 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	0.5 %
lesy zvláštního určení	0.5 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	1.41 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovité kulturní památky	1
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Západní Město</i>	min.
historická jádra obcí: <i>Chaby, Třebonice</i>	2.3 %
území s archeologickými nálezy (I)	17.44 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.52 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2670			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2671			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2673			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/182/5054			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/182/5061			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (23.5 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2625 (2625 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/182/2670			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/182/2671			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/182/2673			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/182/5054			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/182/5061			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Územní střet s RBK. Možný zásah do plochy biokoridoru limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv vyplývá z možné existence rušících faktorů, zejména v období výstavby.	-1	přechodný	sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2670			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2671			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Územní střet s RBK k upřesnění. Možný zásah do plochy biokoridoru limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2673			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5054			
Územní střet s LBC. Zásah limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/182/5061			
Územní střet s RBK. Možný zásah do plochy biokoridoru limitován stanovením minimálních prostorových parametrů zajišťujících jeho funkčnost. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Lokalita částečně vymezena v pohledově exponovaných svazích, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2670			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2671			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Ovlivnění panoramatu města.	?/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2673			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Ovlivnění panoramatu města.	?/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2253			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2670			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2671			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2672			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2673			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a sady. Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2253			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. - IV. třídě ochrany.	-1/2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2670			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III., IV. třídě ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2671			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III., IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2672			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II., III., IV. třídě ochrany.	-1/-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2673			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/182/5061			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2670			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od lesního okraje.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/182/2671			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2672			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2673			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2670			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2671			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2673			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5054			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2253			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2670			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2671			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2672			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/182/2673			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2253			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2670			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2671			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2672			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/182/2673			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5054			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/182/5061			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Rozvojová plocha 413/182/2672		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/182/2673		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 414/182/5054		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 414/182/5061		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Rozvojová plocha 414/182/5061		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
Ovlivnění panoramatu města v důsledku výstavby výškových budov.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2253		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2670		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2671		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2672		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/182/2673		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5054		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/182/5061		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Zajistit kvalitní architektonické řešení výškových budov. Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň.
Rozvojová plocha 413/182/2253
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Omezit nepřímé vlivy. Zachovat funkčnost RBK. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/182/2670
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásnu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/182/2671
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/182/2672
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Rozvojová plocha 413/182/2673
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 414/182/5054
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 414/182/5061
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	183
Název lokality:	Jihozápadní Město
Plocha:	53.91 ha
Městské části:	Praha-Řeporyje, Praha 13
Katastrální území:	Řeporyje, Stodůlky

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.48/0.75	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>park ve volné zástavbě, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.17	0.32
Celkem:		0.17	0.32

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/183/2449	obytná	12.18	22.59
413/183/2496	obytná	32.58	60.44
Celkem:		44.76	83.03

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *Jihozápadní Město* min.
 teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 516

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu 17.51 %
 dobrá bonita klimatu 62.57 %
 přijatelná bonita klimatu 19.92 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biocentrum v přesných hranicích: 2017 min.

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: *Jihozápadní Město* min.
 pohledově exponované svahy 17.53 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 69.71 %
 zemědělská půda I. a II. třídy 41.44 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	66.48 %
zahrada	2.75 %
ovocný sad	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	11.57 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Jihozápadní Město</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	5.12 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	4.04 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2449			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/183/2496			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.2 % rozlohy lokality (10.98 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 968 (968 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/183/2449			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/183/2496			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2496			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/183/2449			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/183/2496			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2496			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/183/2496			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. a IV. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2496			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/183/2449			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/183/2496			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2496			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2449			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/183/2496			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Rozvojová plocha 413/183/2496		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2449		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/183/2496		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Rozvojová plocha 413/183/2449
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření.
Rozvojová plocha 413/183/2496
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	184
Název lokality:	Pražská čtvrť
Plocha:	48.33 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Hlubočepy

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1.43/1.43	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/6/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>jiná plocha s vegetací, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.66	1.37
Celkem:		0.66	1.37

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/184/2485	obytná	15.57	32.21
413/184/2674	obytná	25.19	52.13
Celkem:		40.76	84.34

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Pátevní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení	610/-/66
Tramvajová trať Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec	622/-/17

Technická infrastruktura

Dešťová usazovací nádrž K Barrandovu	730/910/1053
--------------------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Pražská čtvrť</i>	0.62 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	664

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	40.6 %
příjemná bonita klimatu	53.03 %
zhoršená bonita klimatu	6.37 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

významná vyhlídková místa: <i>pole pod ulicí Ke Smíchovu</i>	1
--	---

C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	0.62 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
areály odvodnění	70.72 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	54.94 %
zemědělská půda I. a II. třídy	16.97 %
orná půda	54.56 %
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Pražská čtvrť</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	4.51 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/184/2674			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.4 % rozlohy lokality (3.97 ha ze silniční dopravy, 9.82 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1882 (614 ze silniční dopravy, 1519 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/184/2485			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/184/2674			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/184/2485			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, významné prvky liniové zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/184/2674			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, významné prvky liniové zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a neobdělávaná orná půda. Zahrady ve vazbě na stávající zástavbu bez produkční funkce.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/184/2674			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v II. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje.	0/-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2485			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/184/2674			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Rozvojová plocha 413/184/2674		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2485		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/184/2674		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3). Minimalizovat rozsah vlivů na městskou zeleň.
Rozvojová plocha 413/184/2485
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/184/2674
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	185
Název lokality:	Chodovec rozvoj
Plocha:	27.49 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 11
Katastrální území:	Chodov, Záběhlce

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	1.08/1.27	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/5/10

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	0.07	0.25
Celkem:		0.07	0.25

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/185/2396	obytná	16.39	59.62
413/185/2699	rekreační	1.1	4
	Celkem:	17.49	63.62

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/185/2308	obytná	0.53	1.92
	Celkem:	0.53	1.92

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Priváděcí vodovodní řad Vodojem Chodová - Čerpací stanice Kyjský uzel, zdvojení	720/-/8
---	---------

Náměstí a parky

Trojmezí	123/224/2300
----------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: Chodovec rozvoj	1.67 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	201

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: Chodovec rozvoj	min.
pohledově exponované svahy	29.21 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	50.53 %
orná půda	45.55 %
zahrada	4.95 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	6.58 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.1 % rozlohy lokality (0.84 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 164 (164 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/185/2308			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/185/2396			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/185/2699			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/185/2308			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch. Zásah do prvků mimolesní krajinné zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/185/2396			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se s výjimkou zahrad (ve vazbě na stávající zástavbu bez produkční funkce) vyskytuje neobdělávaná orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/185/2308			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
Plocha se nachází na neobdělávané zemědělské půdě, v IV. a V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V ploše se nachází neobdělávaná zemědělská půda v IV. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
Transformační plocha 411/185/2308			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází heterogenní obytná zástavba.	-1/+1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/185/2308			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2396			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/185/2699			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Rozvojová plocha 413/185/2699		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/185/2308		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2396		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/185/2699		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	186
Název lokality:	U Golfu Hostivař
Plocha:	20.03 ha
Městské části:	Praha-Dolní Měcholupy, Praha 15
Katastrální území:	Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Hostivař

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	04 heterogenní struktura
Index využití stávající/návrh	0.13/0.61	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů	1.91	9.54
Celkem:		1.91	9.54

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/186/2258	obytná	8.4	41.92
413/186/2265	obytná	1.35	6.72
	Celkem:	9.75	48.64

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/186/2269	obytná	3.23	16.1
411/186/2270	obytná	1.29	6.46
	Celkem:	4.52	22.56

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská	610/-/34
---	----------

Technická infrastruktura

Regulační stanice velmi vysoký tlak Měcholupy, rozšíření	751/186/1003
--	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	712
---	-----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	1.55 %
--------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	53.82 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	0.85 %
zahrada	0.85 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	5.69 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	7.04 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/186/2270			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/186/2258			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/186/2265			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.5 % rozlohy lokality (0.15 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 11.03 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 908 (12 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 908 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-2	trvalý	primární
Transformační plocha 411/186/2269			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/186/2270			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/186/2258			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/186/2265			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/186/2269			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/186/2270			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2269			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/186/2269			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/186/2270			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2258			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě se nachází rozvolněná obytná zástavba.	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/186/2269			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba).	-1	trvalý	primární
Transformační plocha 411/186/2270			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. výroba)..	-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/186/2258			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/186/2265			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
------------------------	------------------	-----------------------

D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
Transformační plocha 411/186/2269		
Transformační plocha 411/186/2270		
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Rozvojová plocha 413/186/2265		
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2269		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/186/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2258		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/186/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).
Transformační plocha 411/186/2269
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/186/2270
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/186/2258
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Umožnit záchranný archeologický výzkum.
Rozvojová plocha 413/186/2265
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.