

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	640
Název lokality:	Karlov
Plocha:	34.08 ha
Městské části:	Praha 2
Katastrální území:	Nové Město

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.75/1.05	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	4.67	13.7
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, speciální zahrada</i>	3.42	10.03
Celkem:		8.09	23.73

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Sběrač Folimanka, kanalizace jednotná gravitační	730/-/8
--	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	70
---	----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
špatná bonita klimatu	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

významné krajinné prvky registrované: <i>Karlov</i>	11.97 %
pohledově exponované svahy	23.5 %
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	100 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	2.46 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	8.25 %
zahrada	8.25 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	100 %
nemovitě kulturní památky	18
historické zahrady a parky	1.23 %
významné archeologické plochy	9.98 %
území s archeologickými nálezy (I)	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	25.15 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace NO ₂ a leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (4.18 ha ze silniční dopravy, 1.56 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 95 (77 ze silniční dopravy, 28 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Je vhodné umisťovat co nejvíce zeleně, redukovat zdroje a cíle dopravy

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	641
Název lokality:	Pankrácká věznice
Plocha:	9.97 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Nusle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.98/1.37	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Trasa metra D - úsek Náměstí Míru - Pankrác 621/-/3

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 1

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR 100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zahrad 2 min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

nemovité kulturní památky 2

C.10 Hmotný majetek

budovy 38.42 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.06 ha ze silniční dopravy, 1.18 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1 (0 ze silniční dopravy, 1 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (pouze zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě převažuje bloková zástavba s obytnou funkcí.	-1/+1	trvalý	primární
D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů			
Popis vlivu (komentář)		Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší			
Lokalita			
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.		0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	642
Název lokality:	Vinohradská nemocnice
Plocha:	23.99 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Vinohrady

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.73/1.02	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského) 622/-/7

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 1

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zahrada min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

území s archeologickými nálezy (I) 1.21 %

C.10 Hmotný majetek

budovy 22.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (2.62 ha ze silniční dopravy, 0.23 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2 (2 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-
D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu	
D.2.1 Ovzduší			
Lokalita			
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-	

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	643
Název lokality:	Eden
Plocha:	29.71 ha
Městské části:	Praha 10
Katastrální území:	Strašnice, Vršovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.51/0.71	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu	610/-/103
Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická	622/-/33
Železniční stanice/zastávka Praha-Eden	630/719/1012
Železniční trať Praha – Benešov	630/-/5

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	5
---	---

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
zhoršená bonita klimatu	min.

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	0.57 %
-------------------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	3.1 %
zahrada	3.1 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Eden</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	92.42 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.36 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.94 ha ze silniční dopravy, 0.62 ha z tramvajové dopravy, 0.89 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3 (1 ze silniční dopravy, 1 z tramvajové dopravy, 1 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	644
Název lokality:	U Tábora
Plocha:	43.28 ha
Městské části:	Praha 10, Praha 3, Praha 9
Katastrální území:	Hrdlořezy, Malešice, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.34/0.47	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/15

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	6.92	15.99
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.1	0.23
Celkem:		7.02	16.22

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Městský okruh Balabenka - Jarov	610/-/121
Městský okruh Jarov - Štěrboholská radiála	610/-/122
Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)	610/-/83
Mimoúrovňová křižovatka Hrdlořezy, součást Městského okruhu	611/644/1024
Železniční trať Praha-Libeň – Praha-Hostivař	630/-/3
Lávka na Jarově přes křižovatku MO	640/-/64

Náměstí a parky

Třešňovka II.	123/849/2146
---------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	5
---	---

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	20.47 %
zhoršená bonita klimatu	79.51 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	10.38 %
----------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	4.44 %
orná půda	min.
zahrada	3.95 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	7.46 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>U Tábora</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.02 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (12.76 ha ze silniční dopravy, 0.43 ha z tramvajové dopravy, 5.15 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 7 (5 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 2 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	645
Název lokality:	Na Balkáně
Plocha:	12.53 ha
Městské části:	Praha 3, Praha 9
Katastrální území:	Hrdlořezy, Vysočany, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.1/0.14	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Městský okruh Balabenka - Jarov 610/-/121

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 0

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, faunapamátné stromy: *Na Balkáně* 1ochranné pásmo památných stromů: *Na Balkáně* min.

lokální biokoridor k upřesnění: 5101 1.92 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 6.79 %

oblasti viditelné z PPR 39.6 %

významná vyhlídková místa: *hřiště sokola Na Balkáně* 1**C.5 Povrchové a podzemní vody**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zahrada min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	6.15 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.13 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 0 (0 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost	Charakteristika

	vliv	vliv
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	646
Název lokality:	Areály Černý Most
Plocha:	71.34 ha
Městské části:	Praha 14, Praha 20
Katastrální území:	Černý Most, Horní Počernice, Kyje

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.31/0.42	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.97	4.16
3	<i>jiná plocha s vegetací, park ve volné zástavbě, vodní plocha a vodní tok</i>	0.09	0.13
Celkem:		3.06	4.29

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/646/2331	produkční	0.63	0.89
Celkem:		0.63	0.89

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská	610/-/16
Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská	610/-/32
Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká	610/-/79
Úprava ulice Chlumecké u D11	610/-/90
Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká	611/703/1046
Parkoviště P + R - Černý Most I	624/646/1113
Železniční trať Praha – Nymburk	630/-/12
Lávka přes železniční trať Praha-Nymburk	640/-/5

Technická infrastruktura

Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Horní Počernice, připojení	760/-/8
--	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	15.07 %
příjemná bonita klimatu	23.68 %
zhoršená bonita klimatu	61.26 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
regionální biokoridor v přesných hranicích: 3135	1.16 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4127	2.09 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5256	min.
lokální biokoridor k upřesnění: 5255, 5261	1.49 %
C.4 Krajina	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.5 Povrchové a podzemní vody	
vodní plochy	min.
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
areály odvodnění	24.14 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	10.36 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
orná půda	10.34 %
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	2.06 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.46 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/646/2331			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulace staveb TI a DI (Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská, Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská, Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká, Záchytné parkoviště P+R Černý Most I, Nadzemní elektrické vedení 110 kV TR Horní Počernice připojení), zvýšení rozsahu zastavěných ploch, ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/646/2331		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/646/2331		
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.		
Lokalita		
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze. Zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty.		

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	647
Název lokality:	Nemocnice Na Bulovce
Plocha:	21.45 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.74/1.04	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Libeňská spojka	610/-/119
Městský okruh Pelc-Tyrolka - Balabenka	610/-/49
Mimoúrovňová křižovatka Vychovatelna, součást Libeňské spojky	611/113/1042
Náměstí a parky	
Bílá skála	123/855/2393

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2
---	---

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Nemocnice Na Bulovce</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	13.15 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4015	min.

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	36.74 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	0.65 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	min.
zahrada	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	2
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	20.52 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (2.88 ha ze silniční dopravy, 0.94 ha z tramvajové dopravy, 1.23 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 3 (2 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 1 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR	
E.1 Výsledek posouzení	
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.	
E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	648
Název lokality:	Akademie věd I.
Plocha:	28.47 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Kobylisy, Libeň

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.59/0.83	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/13

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	3.53	12.4
3	<i>park ve volné zástavbě, parkový les na lesních pozemcích, parkový les na nelesních pozemcích, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.15	0.53
Celkem:		3.68	12.93

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Náměstí a parky

Okrouhlík 123/884/2205

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 29

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, faunapřírodní památky (PP): *Akademie věd I.* min.ochranné pásmo NPP, PP a PR: *Akademie věd I.* 17.91 %**C.4 Krajina**

pohledově exponované svahy 5.06 %

oblasti viditelné z PPR 100 %

výrazné terénní útvary 9.9 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zemědělská půda I. a II. třídy min.

orná půda min.

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	15.49 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	5.83 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.3 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.8 ha ze silniční dopravy, 2.16 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 102 (35 ze silniční dopravy, 95 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR	
E.1 Výsledek posouzení	
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.	
E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	649
Název lokality:	Areály Letňany
Plocha:	60.19 ha
Městské části:	Praha-Řáblice, Praha 18
Katastrální území:	Řáblice, Letňany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.47/0.41	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	5.11	8.49
Celkem:		5.11	8.49

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/649/2096	produkční	17.94	29.81
413/649/2097	produkční	1.37	2.28
413/649/2101	produkční	3.36	5.57
	Celkem:	22.67	37.66

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Řáblice - Letňany	610/-/19
Propojení přes Kbelskou u Letňan	640/-/74

Technická infrastruktura

Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Letňany - Transformační stanice Třeboradice, přeložka	760/-/10
---	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	59 %
zhoršená bonita klimatu	41 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	47.65 %
zemědělská půda I. a II. třídy	47.62 %
orná půda	47.35 %
zahrad	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	16.36 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2097			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2101			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/649/2097			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/649/2101			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2097			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2101			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V ploše se nachází zemědělsky nevyužívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V ploše se nachází zemědělsky nevyužívaná půda v V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V ploše se nachází zemědělsky nevyužívaná půda v V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - nevyužívaná orná půda.	-2	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/649/2096			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2097			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/649/2101			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Zvýšení rozsahu antropogenních ploch a linií (Komunikační propojení Ďáblice - Letňany, Nadzemní elektrické vedení 110 kV TR Letňany - TR Třeboradice přeložka), ovlivnění obrazu krajiny.	0/-1	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/649/2096		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2097		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/649/2101		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/649/2096
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/649/2097
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/649/2101
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	650
Název lokality:	U Červenomlýnského potoka
Plocha:	31.24 ha
Městské části:	Praha-Čakovice, Praha-Řáblice
Katastrální území:	Čakovice, Řáblice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.41/0.52	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/11

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	2.31	7.39
3	<i>vodní plocha a vodní tok</i>	0.18	0.58
Celkem:		2.49	7.97

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/650/2537	produkční	0.41	1.31
Celkem:		0.41	1.31

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/650/2302	rekreační	2.06	6.58
Celkem:		2.06	6.58

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Kostelecká - Veselská	610/-/26
Železniční trať Praha – Turnov	630/-/13

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1
---	---

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	85.34 %
příjemná bonita klimatu	14.66 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor v přesných hranicích: 3034, 3127	0.93 %
lokální biocentrum k upřesnění: 4139	1.31 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	0.58 %
--------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody	
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	2.43 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
areály odvodnění	0.54 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	18.5 %
zemědělská půda I. a II. třídy	18.5 %
orná půda	3.78 %
zahrada	3.17 %
trvalý travní porost	11.52 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	28.42 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.09 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/650/2302			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/650/2537			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/650/2302			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/650/2537			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (6.44 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 1.24 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 0 (0 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/650/2302			
Rekreační plocha má potenciální mírně negativní vlivy (rušení, sešlap).	-1	přechodný	sekundární
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/650/2302			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/650/2302			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
2,5% lokality v záplavovém území. Stabilizovaná lokalita (flexibilní)	0/-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/650/2302			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/650/2302			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/650/2302			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/650/2302			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/650/2302			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/650/2537			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/650/2302		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/650/2302		
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/650/2302		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/650/2302		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	0/-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/650/2302		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/650/2537		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/650/2302**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí . Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	651
Název lokality:	Nemocnice Bohnice
Plocha:	64.63 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Bohnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.17/0.24	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice 622/-/6

Technická infrastruktura

Záchytná nádrž Psychiatrická léčebna 730/651/1028

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 14

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu 60.61 %

příjemná bonita klimatu 39.39 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajinapřírodní parky: *Nemocnice Bohnice* min.

pohledově exponované svahy 5.66 %

oblasti viditelné z PPR 10.61 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 5.26 %

zemědělská půda I. a II. třídy 5.17 %

orná půda min.

zahrada 5.26 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vesnické památkové zóny vyhlášené: <i>Nemocnice Bohnice</i>	min.
nemovitě kulturní památky	2
historické zahrady a parky	99.19 %
historická jádra obcí: <i>Staré Bohnice</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	96.38 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	8.9 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (3.21 ha ze silniční dopravy, 0.36 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 17 (16 ze silniční dopravy, 1 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	652
Název lokality:	Akademie věd II.
Plocha:	10.89 ha
Městské části:	Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol
Katastrální území:	Lysolaje, Suchdol

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.43/0.6	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 2

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: Akademie věd II. 0.64 %

pohledově exponované svahy 3.31 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond min.

zemědělská půda I. a II. třídy min.

zahrada min.

ovocný sad min.

trvalý travní porost min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

vybrané cenné urbanistické soubory: Akademie věd II. min.

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	12.03 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	18.83 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	653
Název lokality:	Zemědělská univerzita
Plocha:	43.75 ha
Městské části:	Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol
Katastrální území:	Lysolaje, Suchdol

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.32/0.45	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/9

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	1.14	2.61
Celkem:		1.14	2.61

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 16

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu 4.43 %

dobrá bonita klimatu 67.45 %

příjemná bonita klimatu 28.11 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

přírodní parky: *Zemědělská univerzita* min.

pohledově exponované svahy min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnotyvybrané cenné urbanistické soubory: *Zemědělská univerzita* 100 %

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	20.69 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.57 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (sady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	654
Název lokality:	Císařský mlýn
Plocha:	14.65 ha
Městské části:	Praha 6, Praha 7
Katastrální území:	Bubeneč

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.17/0.24	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Technická infrastruktura

Vodní tok Malá říčka	711/-/33
Protipovodňové opatření liniové Papírny Bubeneč; ochrana navržená na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/8

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2
---	---

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Císařský mlýn</i>	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	24.37 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	19.79 %
záplavová území Vltavy - průtočná	16.59 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	63.55 %
určeno k ochraně	min.

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	1.57 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	11.33 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.0 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 10.46 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 4 (0 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 4 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
2,5% lokality v záplavovém území. Stabilizovaná lokalita (flexibilní)	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	655
Název lokality:	Výstaviště
Plocha:	26.47 ha
Městské části:	Praha 7
Katastrální území:	Bubeneč

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.44/0.62	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava tramvajové tratě U Výstaviště - Na Zátorách	622/-/11
Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou	630/-/10
Železniční stanice/zastávka Praha-Výstaviště	630/070/1030
Odstavné koleje Stromovka	630/070/1040

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	56.23 %
zhoršená bonita klimatu	43.76 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): Výstaviště	min.
ochranné pásmo NPP, PP a PR	11.3 %
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1225	1.36 %
lokální biocentrum v přesných hranicích: 4297	min.

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

určeno k ochraně	55.17 %
------------------	---------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	min.
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
zahrada	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
městské památkové zóny vyhlášené: Výstaviště	min.
nemovité kulturní památky	1
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	94.46 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	23.12 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
27% lokality určeno k ochraně před povodněmi.	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR

E.1 Výsledek posouzení

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze. Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	656
Název lokality:	Strahovský klášter
Plocha:	5.55 ha
Městské části:	Praha 1
Katastrální území:	Hradčany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná chráněná
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.7/0.98	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Strahovský klášter</i>	17.3 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	4

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	77.67 %
zhoršená bonita klimatu	22.35 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): <i>Strahovský klášter</i>	min.
Natura 2000 - evropsky významné lokality: <i>Praha - Petřín</i>	min.
nadregionální biokoridor v přesných hranicích: 1153	min.

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	7.57 %
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	100 %
oblasti viditelné z PPR	100 %
výrazné terénní útvary	77.49 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	17.48 %
zahrada	7.75 %
ovocný sad	9.73 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	100 %
nemovitě národní kulturní památky: <i>Strahovský klášter</i>	89.93 %
nemovitě kulturní památky	20
historické zahrady a parky	9.91 %
významné archeologické plochy	57.67 %
území s archeologickými nálezy (I)	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	31.36 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.14 ha ze silniční dopravy, 0.13 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 5 (3 ze silniční dopravy, 3 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (převážně zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	657
Název lokality:	Koleje Strahov
Plocha:	25.43 ha
Městské části:	Praha 1, Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Hradčany

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.42/0.59	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/6/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Dopravní infrastruktura

Tramvajová trať Dlabačov - Strahov

622/-/37

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: <i>Koleje Strahov</i>	7.83 %
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	46

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Natura 2000 - evropsky významné lokality: <i>Praha - Petřín</i>	min.
regionální biokoridor v přesných hranicích: 3162	0.67 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	min.
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	96.66 %
oblasti viditelné z PPR	98.78 %
výrazné terénní útvary	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	0.75 %
zahrada	0.75 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
městská památková rezervace v hl.m Praze	30.4 %
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	69.6 %
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Koleje Strahov</i>	56.86 %
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	30 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	11.44 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.95 ha ze silniční dopravy, 0.95 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 44 (34 ze silniční dopravy, 34 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR	
E.1 Výsledek posouzení	
S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.	
E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	658
Název lokality:	Stadion Strahov
Plocha:	54.38 ha
Městské části:	Praha 5, Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Smíchov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.34/0.47	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	4.25	7.81
Celkem:		4.25	7.81

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
412/658/5272	rekreační	4.25	7.82
	Celkem:	4.25	7.82

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Dlabačov - Strahov	622/-/37
------------------------------------	----------

Náměstí a parky

Park Smiřického	123/031/2074
Spiritka	123/860/2522
Park Dlabačov	123/658/2948

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	8
---	---

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor v přesných hranicích: 3162	min.
--	------

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	6.73 %
pohledově exponovaná území: <i>Pražská kotlina</i>	39.63 %
oblasti viditelné z PPR	45.18 %
výrazné terénní útvary	min.
významná vyhlídková místa: <i>Strahovský stadion</i>	1

C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha-Dlabačov</i>	0.94 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovité kulturní památky	1
vybrané cenné urbanistické soubory: <i>Stadion Strahov</i>	61.6 %
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	13.61 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 412/658/5272			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 412/658/5272			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (7.0 ha ze silniční dopravy, 2.86 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 10 (10 ze silniční dopravy, 4 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 412/658/5272			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 412/658/5272			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 412/658/5272			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 412/658/5272			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 412/658/5272			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 412/658/5272			
V lokalitě výskyt plošného sesuvného území (ostatní) - Praha-Dlabačov.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě výskyt plošného sesuvného území (ostatní) - Praha-Dlabačov.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 412/658/5272			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 412/658/5272			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 412/658/5272		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 412/658/5272		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 412/658/5272		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 412/658/5272		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 412/658/5272		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 412/658/5272		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 412/658/5272		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 412/658/5272		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 412/658/5272		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 412/658/5272		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 412/658/5272

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	659
Název lokality:	Vojenská nemocnice
Plocha:	16 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Břevnov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.84/1.17	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/3/7

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 5

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR 1.94 %

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5194 min.

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy 2.06 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

vzdálenost 50 m od okraje lesa 4.81 %

C.8 Horninové prostředí

ostatní sesuvy většího rozsahu: Praha-Břevnov 9.56 %

ostatní sesuvy menšího rozsahu: Praha-Břevnov 1

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze 100 %

C.10 Hmotný majetek

budovy 27.56 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.12 ha ze silniční dopravy, 0.94 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 6 (6 ze silniční dopravy, 5 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
V lokalitě výskyt bodového sesuvného území (ostatní) - Praha-Břevnov. V lokalitě výskyt plošného sesuvného území (ostatní) - Praha-Břevnov. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	660
Název lokality:	Nemocnice Motol a Na Homolce
Plocha:	53.04 ha
Městské části:	Praha 5, Praha 6
Katastrální území:	Břevnov, Motol

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	1.01/1.26	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/12

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/660/2158	obytná	5.85	11.03
Celkem:		5.85	11.03

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol 622/-/32

Náměstí a parky

Motolský Háj 123/886/2163

Pod Ladronkou 123/861/2495

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

regionální biokoridor k upřesnění: 3094 min.

C.4 Krajinapřírodní parky: *Nemocnice Motol a Na Homolce* 0.51 %

pohledově exponované svahy 25.53 %

výrazné terénní útvary 4.24 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 6.32 %

ovocný sad 6.32 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	4.34 %
lesy zvláštního určení	4.34 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	16.37 %
C.8 Horninové prostředí	
ostatní sesuvy většího rozsahu: <i>Praha-Šafránka</i>	19.36 %
ostatní sesuvy menšího rozsahu: <i>Praha-Motol</i>	1
vysoké radonové riziko	2.81 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	4.13 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	19.59 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/660/2158			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/660/2158			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/660/2158			
Okrajový střet, nulový vliv.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/660/2158			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/660/2158			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/660/2158			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (sady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/660/2158			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě výskyt větší i menší lesní enklávy.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/660/2158			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika, výskyt bodového sesuvného území (ostatní) - Praha-Motol a výskyt plošného sesuvného území (ostatní) - Praha-Šafránka. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/660/2158			
Plocha leží v OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/660/2158			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. doprava).	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se nachází občanská vybavenost.	0/-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/660/2158		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/660/2158		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/660/2158		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/660/2158		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/660/2158		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/660/2158		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/660/2158		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/660/2158		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/660/2158		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/660/2158		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/660/2158**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	661
Název lokality:	Zličín Metropole
Plocha:	67.06 ha
Městské části:	Praha-Zličín, Praha 13
Katastrální území:	Stodůlky, Třebonice, Zličín

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.26/0.34	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>hřbitov, městský park</i>	5.39	8.04
Celkem:		5.39	8.04

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/661/2639	produkční	1.86	2.77
413/661/2677	produkční	2.6	3.88
413/661/2678	produkční	1.03	1.53
414/661/5059	rekreační	4.81	7.18
	Celkem:	10.3	15.36

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
412/661/5293	rekreační	0.23	0.34
	Celkem:	0.23	0.34

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikace Západního města "V71", "V72"	610/-/8
Úprava mimoúrovňové křižovatky Zličín včetně kolektorových komunikací	611/711/1033
Vestibul stanice metra Zličín - jižní vestibul	621/664/1006
Autobusové nádraží Zličín	623/129/1208
Parkoviště P + R - Zličín II	624/664/1121
Parkoviště P + R - Zličín	624/129/1130
Lávka k prameni Motolského potoka	640/-/47
Lávka přes Rozvadovskou spojku u obchodních center	640/-/69
Lávka přes Rozvadovskou spojku u Metropole Zličín	640/-/71

Náměstí a parky

Park Líšnická	123/661/2959
---------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví	
teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	93
C.2 Klimatické poměry	
dobrá bonita klimatu	16.25 %
příjemná bonita klimatu	63.81 %
zhoršená bonita klimatu	19.94 %
C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna	
regionální biokoridor k upřesnění: 3117	min.
lokální biocentrum k upřesnění: 4122	8.04 %
C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	1.16 %
C.5 Povrchové a podzemní vody	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	23.77 %
zemědělská půda I. a II. třídy	6.1 %
orná půda	22.41 %
zahrada	1.36 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
vybrané cenné urbanistické soubory: Zličín Metropole	min.
území s archeologickými nálezy (I)	9.66 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	17.45 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 O vzduší			
Transformační plocha 412/661/5293			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/661/2639			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/661/2677			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/661/2678			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/661/5059			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 412/661/5293			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/661/2639			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/661/2677			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/661/2678			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 414/661/5059			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (38.1 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 122 (122 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 412/661/5293			
Plocha leží v LBC. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
Na okraji LBC. Nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
Na okraji LBC. Nulový vliv.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
Plocha leží v LBC. Mírně negativní vliv.	-1	přechodný trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 412/661/5293			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/661/2678			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 414/661/5059			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 412/661/5293			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 412/661/5293			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 412/661/5293			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 412/661/5293			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 412/661/5293			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 412/661/5293			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2639			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2677			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/661/2678			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 414/661/5059			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 412/661/5293		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/661/2639		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/661/2678		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 414/661/5059		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 412/661/5293		
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 412/661/5293		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Nárůst ploch komerčních a skladových, výstavba staveb dopravní infrastruktury (Komunikace Západního Města „V71, V72“, Úprava mimoúrovňové křižovatky Zličín včetně kolektorových komunikací, Záchytné parkoviště P+R Zličín II, Záchytné parkoviště P+R Zličín), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 412/661/5293		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 412/661/5293		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2639		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2677		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/661/2678		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 414/661/5059		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 412/661/5293

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Rozvojová plocha 413/661/2639

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/661/2677

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 413/661/2678

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Rozvojová plocha 414/661/5059

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat rozsah vlivů na krajinnou zeleň, zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	662
Název lokality:	Na Skalicích
Plocha:	7.71 ha
Městské části:	Praha-Řeporyje
Katastrální území:	Zadní Kopanina

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.17/0.23	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
3	<i>vodní plocha a vodní tok</i>	0.01	0.13
Celkem:		0.01	0.13

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *Na Skalicích* 100 %**C.2 Klimatické poměry**

dobrá bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

CHKO Český kras 97.26 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy min.

C.6 Zemědělská půda

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.10 Hmotný majetek

budovy 15.69 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	663
Název lokality:	Chuchelské závodiště
Plocha:	73.06 ha
Městské části:	Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha 16
Katastrální území:	Lahovice, Radotín, Velká Chuchle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.06/0.08	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/663/2692	rekreační	3.94	5.39
Celkem:		3.94	5.39

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční stanice/zastávka Praha-Velká Chuchle	630/972/1029
Železniční trať Praha – Beroun	630/-/6

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	57
---	----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	33.14 %
příjemná bonita klimatu	66.86 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

ochranné pásmo NPP, PP a PR	1.53 %
-----------------------------	--------

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

ochranná pásma zdrojů vody: Chuchelské závodiště	100 %
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	28.18 %
záplavová území Vltavy - průtočná	26.46 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	45.36 %

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	50.63 %
zemědělská půda I. a II. třídy	50.63 %
orná půda	5.39 %

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	24.35 %
trvalý travní porost	20.9 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	1.53 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.97 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (21.47 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 21.23 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 95 (49 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 48 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
4 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Podolí II.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
46% lokality v záplavovém území. 100% lokality v ochranném pásmu vodního zdroje Podolí II. Stabilizovaná lokalita (flexibilní).	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda a nevyužívaná zemědělská půda. Další kultury plní funkci sídelní zeleně.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/663/2692			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	-1	kumulativní
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/663/2692		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/663/2692

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	664
Název lokality:	Ledárny Braník
Plocha:	21.82 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Braník, Hodkovičky

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.08/0.11	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště, zahradnictví a vinice a produkční zahrada</i>	3.3	15.12
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů, vodní plocha a vodní tok</i>	0.04	0.18
Celkem:		3.34	15.3

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/664/2151	rekreační	4.52	20.7
Celkem:		4.52	20.7

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
---	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	5
---	---

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	45.82 %
zhoršená bonita klimatu	54.21 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum v přesných hranicích: 4293	min.
---	------

C.4 Krajina

oblasti viditelné z PPR	89.4 %
-------------------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	min.
ochranná pásma zdrojů vody: <i>Ledárny Braník</i>	77.67 %
záplavová území Vltavy - aktivní zóna	1.05 %
záplavová území Vltavy - průtočná	29.56 %
záplavová území Vltavy - neprůtočná	44.91 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
určeno k ochraně	min.
protipovodňová ochrana	min.
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	10.81 %
orná půda	9.12 %
zahrada	1.56 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	77.49 %
nemovité kulturní památky	2
C.10 Hmotný majetek	
budovy	10.31 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ Vlivů**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/664/2151			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/664/2151			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (8.49 ha ze silniční dopravy, 7.5 ha z tramvajové dopravy, 4.1 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 11 (7 ze silniční dopravy, 6 z tramvajové dopravy, 3 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/664/2151			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/664/2151			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/664/2151			
1,7 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Podolí II.	0/-1	trvalý	sekundární
Lokalita			
45% lokality v záplavovém území. 22% lokality určeno k ochraně před povodněmi. 780% lokality v ochranném pásmu vodního zdroje Podolí II. Stabilizovaná lokalita (flexibilní)	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/664/2151			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/664/2151			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/664/2151			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/664/2151			
Plocha leží v OP MPR, v ploše se nachází kulturní památka (konzervárna).	-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/664/2151			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/664/2151		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/664/2151		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/664/2151		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/664/2151		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulace omezení záplavového území.	0/-1	kumulativní
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/664/2151		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/664/2151**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.

Nenarušit kulturní památku - konzervárna.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	665
Název lokality:	U Kunratického potoka
Plocha:	51.13 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Braník, Krč

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.05/0.07	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, parkové sportoviště</i>	3.35	6.55
3	<i>vodní plocha a vodní tok</i>	2.21	4.32
Celkem:		5.56	10.87

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Napojení ulice Vrbovy z Jižní spojky	610/-/58
Mimoúrovňová křižovatka Vrbova, součást napojení ulice Vrbovy z Jižní spojky	611/723/1031
Technická infrastruktura	
Záchytná nádrž Ryšánka	730/665/1027

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	1
---	---

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	25.99 %
zhoršená bonita klimatu	74 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum v přesných hranicích: 4292	8.06 %
lokální biokoridor v přesných hranicích: 5273, 5283	14.65 %

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	8.76 %
----------------------------	--------

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy	4.32 %
záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	2.23 %
záplavová území drob. vod. toků - Q100	5.93 %

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	2.21 %
-----------------------	--------

C.6 Zemědělská půda	
zemědělská půda I. a II. třídy	2.21 %
orná půda	min.
zahrada	1.19 %
trvalý travní porost	0.63 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
historická jádra obcí: <i>Braník</i>	min.
území s archeologickými nálezy (I)	0.65 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	3.89 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (11.34 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 6.97 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1 (1 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
6% lokality v záplavovém území. Stabilizovaná lokalita (flexibilní).	0/-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	0/-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	666
Název lokality:	Nemocnice Krč
Plocha:	27.52 ha
Městské části:	Praha-Kunratice, Praha 4
Katastrální území:	Krč, Kunratice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.68/0.95	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	1.34	4.87
3	<i>parkový les na lesních pozemcích, vodní plocha a vodní tok</i>	0.22	0.8
Celkem:		1.56	5.67

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

Technická infrastruktura

Retenční nádrž Thomayerova nemocnice 730/666/1060

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *Nemocnice Krč* 0.62 %

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 2

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu 51.56 %

příjemná bonita klimatu 10.54 %

zhoršená bonita klimatu 37.9 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

přírodní památky (PP): *Nemocnice Krč* min.

ochranné pásmo NPP, PP a PR 30.05 %

památné stromy: *Nemocnice Krč* 1

ochranné pásmo památných stromů: *Nemocnice Krč* min.

regionální biocentrum k upřesnění: 2025 0.62 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

vodní plochy min.

záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna 1.49 %

záplavová území drob. vod. toků - Q100 2.69 %

C.5 Povrchové a podzemní vody	
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	1.02 %
zahrada	1.02 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	min.
lesy zvláštního určení	min.
vzdálenost 50 m od okraje lesa	13.01 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
nemovité kulturní památky	1
území s archeologickými nálezy (I)	59.48 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	23.51 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (4.67 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.01 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 5 (5 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
2,5% lokality v záplavovém území. Stabilizovaná lokalita (flexibilní).	0/-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (zahrady s vazbou na sousední zástavbu). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	667
Název lokality:	Ústavy AV v Kunraticích
Plocha:	17.98 ha
Městské části:	Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha 4
Katastrální území:	Krč, Kunratice, Libuš

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.51/0.55	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/6

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/667/2191	obytná	4.63	25.75
Celkem:		4.63	25.75

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Přeložka ulice Vídeňské	610/-/76
-------------------------	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.2 Klimatické poměry

přijatelná bonita klimatu	100 %
---------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	9.07 %
orná půda	9.07 %
zahrada	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	15.63 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V ploše se nachází zemědělsky nevyužívaná půda v IV. a V. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-1	přechodný	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/667/2191			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/667/2191		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Lokalita**

Podporovat nahrazování orné půdy za plochy s nižší náchylností k tvorbě sekundární prašnosti (zatravňování, vysazování nelesní dřevinné vegetace, zalesňování).

Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	668
Název lokality:	Sapa
Plocha:	33.08 ha
Městské části:	Praha-Kunratice, Praha-Libuš
Katastrální území:	Kunratice, Libuš, Písnice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.38/0.52	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/8

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/668/2270	produkční	1.17	3.52
Celkem:		1.17	3.52

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Komunikační propojení Kunratická spojka - přeložka Vídeňské	610/-/28
Přeložka ulice Vídeňské	610/-/76
Vestibul stanice metra Písnice	621/544/1003
Stanice metra Písnice	621/544/1021
Parkoviště P + R - Písnice	624/935/1106

Technická infrastruktura

Transformační stanice Písnice 110/22 kV	760/668/1012
Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Písnice, připojení	760/-/12

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	0
---	---

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	11.4 %
příjemná bonita klimatu	88.63 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
--	--

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území drob. vod. toků - aktivní zóna	min.
záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.

C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	41.62 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	6.38 %
zemědělská půda I. a II. třídy	6.23 %
orná půda	6.23 %
ovocný sad	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	27.45 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/668/2270			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Stavby dopravní a technické infrastruktury (Komunikační propojení Kunratická spojka - přeložka Vídeňské, Přeložka ulice Vídeňské, Východní obchvat Písnice, Nadzemní elektrické vedení 110 kV TR Písnice připojení, Transformační stanice 110/22 Písnice), ovlivnění obrazu krajiny.	-1/-2	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/668/2270		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze. Zajistit prostupnost území pro pěší a cyklisty.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	669
Název lokality:	U Hostivařské přehrady
Plocha:	4.58 ha
Městské části:	Praha 15
Katastrální území:	Hostivař

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	stabilizovaná flexibilní
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.08/0.11	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy

V lokalitě nejsou navrhovány transformační nebo rozvojové plochy

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *U Hostivařské přehrady* 100 %**C.2 Klimatické poměry**

dobrá bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5135 min.

C.4 Krajinapřírodní parky: *U Hostivařské přehrady* 100 %

pohledově exponované svahy 41.92 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 0.87 %

zahradka 0.87 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

lesy dle KN min.

lesy zvláštního určení min.

vzdálenost 50 m od okraje lesa 69.43 %

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

území s archeologickými nálezy (I) 94.1 %

C.10 Hmotný majetek	
budovy	5.24 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Lokalita
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.
Minimalizovat rozsah vlivů na přírodní park Hostivař - Záběhlce.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	670
Název lokality:	Reitknechtka
Plocha:	17.52 ha
Městské části:	Praha 4
Katastrální území:	Michle, Nusle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.28/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/4/5

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park</i>	3.99	22.77
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.03	0.17
Celkem:		4.02	22.94

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/670/2113	rekreační	7.53	42.98
412/670/5128	rekreační	4.15	23.67
Celkem:		11.68	66.65

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Úprava křižovatky 5. května - Na Strži	610/-/97
Úprava mimoúrovňové křižovatky 5. května - Na Strži	611/058/1047
Náměstí a parky	
Reitknechtka	123/670/2303

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	2
---	---

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	20.43 %
oblasti viditelné z PPR	81.85 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	12.79 %
zahrada	7.08 %
trvalý travní porost	5.71 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
vysoké radonové riziko	38.36 %
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
historická jádra obcí: <i>Michle</i>	min.
C.10 Hmotný majetek	
budovy	9.47 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/670/2113			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/670/2113			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 412/670/5128			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.61 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 2 (2 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/670/2113			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/670/2113			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/670/2113			
-	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/670/2113			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kulty evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/670/2113			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/670/2113			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Transformační plocha 412/670/5128			
Plocha se nachází v místě vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě výskyt vysokého radonového rizika.	0/-1	trvalý	primární
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/670/2113			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/670/2113			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 412/670/5128			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/670/2113		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/670/2113		
Transformační plocha 412/670/5128		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/670/2113		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/670/2113		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/670/2113		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/670/2113		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/670/2113		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/670/2113		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/670/2113		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/670/2113		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 412/670/5128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 411/670/2113
Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření.
Transformační plocha 412/670/5128
Vlivy vysokého radonové rizika řešit při zakládání staveb návrhem příslušných ochranných opatření.
Lokalita

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	671
Název lokality:	Kyjské skleníky
Plocha:	14.92 ha
Městské části:	Praha 14, Praha 9
Katastrální území:	Hloubětín, Kyje

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	0.85	5.7
3	<i>parkový les na lesních pozemcích</i>	0.17	1.14
Celkem:		1.02	6.84

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/671/2124	rekreační	13.67	91.67
Celkem:		13.67	91.67

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha – Kolín	630/-/9
-------------------------------	---------

Náměstí a parky

Údolí Rokytky	123/850/2149
---------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	21
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biokoridor v přesných hranicích: 5042	min.
lokální biokoridor k upřesnění: 5120	2.21 %

C.4 Krajina

přírodní parky: <i>Kyjské skleníky</i>	98.75 %
--	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území drob. vod. toků - Q100	min.
--	------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	79.71 %
zemědělská půda I. a II. třídy	27.22 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	24.47 %
zahrada	54.91 %
trvalý travní porost	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
lesy dle KN	1.14 %
lesy zvláštního určení	1.14 %
vzdálenost 50 m od okraje lesa	8.98 %
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
území s archeologickými nálezy (I)	18.3 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.01 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/671/2124			
Transformační plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/671/2124			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (3.27 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 13.42 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 23 (5 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 22 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/671/2124			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/671/2124			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/671/2124			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/671/2124			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/671/2124			
Plocha zasahuje do lesa včetně pásma 50 m od okraje lesa. Nárůst rekreační zátěže lesa, ovlivnění zdravotního stavu.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se lesy vyskytují pouze okrajově.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/671/2124			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/671/2124			
Plocha zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/671/2124			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/671/2124		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/671/2124		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/671/2124		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/671/2124		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/671/2124		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/671/2124		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/671/2124		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/671/2124		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/671/2124		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/671/2124		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 411/671/2124

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizovat rozsah zásahů do lesa. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat rozsah vlivů na přírodní park Smetanka.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	672
Název lokality:	U Libeňského plynojemu
Plocha:	16.69 ha
Městské části:	Praha 8
Katastrální území:	Karlín, Libeň, Žižkov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.03/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	2/2/3

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

Úroveň	Výčet stabilizovaných nezpevněných ploch	ha	% z lokality
2	<i>městský park, zahrádková osada a rekreační zahrada</i>	3.7	22.16
3	<i>soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů</i>	0.02	0.12
Celkem:		3.72	22.28

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/672/2128	rekreační	12.56	75.23
Celkem:		12.56	75.23

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Lávka u železnice u Libeňského plynojemu	640/-/86
--	----------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	16
---	----

C.2 Klimatické poměry

zhoršená bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	35.82 %
pohledově exponovaná území: <i>Vítkov</i>	14.74 %
oblasti viditelné z PPR	100 %

C.5 Povrchové a podzemní vody

určeno k ochraně	1.02 %
------------------	--------

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	26.66 %
zemědělská půda I. a II. třídy	min.
orná půda	4.67 %

C.6 Zemědělská půda	
zahrada	21.99 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
území s archeologickými nálezy (I)	30.19 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.88 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/672/2128			
Transformační plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/672/2128			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (3.98 ha ze silniční dopravy, 3.65 ha z tramvajové dopravy, 4.42 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 16 (6 ze silniční dopravy, 6 z tramvajové dopravy, 7 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/672/2128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/672/2128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/672/2128			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/672/2128			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/672/2128			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/672/2128			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/672/2128			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/672/2128			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nachází areál plynojemu, sportoviště a zahrádkářská kolonie.	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/672/2128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/672/2128		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/672/2128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/672/2128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/672/2128		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/672/2128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/672/2128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/672/2128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/672/2128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/672/2128		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 411/672/2128

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Lokalita

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	673
Název lokality:	Trojská brána
Plocha:	14.04 ha
Městské části:	Praha-Troja
Katastrální území:	Troja

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/673/2144	rekreační	14.04	99.99
Celkem:		14.04	99.99

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Tramvajová smyčka Trojský most	622/-/23
Parkoviště P + R - Troja	624/676/1136

Náměstí a parky

Trojské nábřeží	123/846/2482
-----------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	6
---	---

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	21.86 %
příjemná bonita klimatu	78.13 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum v přesných hranicích: 4301	min.
---	------

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

záplavová území Vltavy - neprůtočná	3.2 %
určeno k ochraně	93.73 %
protipovodňová ochrana	0.36 km

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	35.82 %
zemědělská půda I. a II. třídy	33.83 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	29.77 %
zahrada	5.98 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.49 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/673/2144			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/673/2144			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (2.26 ha ze silniční dopravy, 5.34 ha z tramvajové dopravy, 4.56 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 13 (3 ze silniční dopravy, 9 z tramvajové dopravy, 7 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/673/2144			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/673/2144			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/673/2144			
Asi 93% plochy v území určeném k ochraně.	-1	trvalý	sekundární
Lokalita			
94% lokality určeno k ochraně před povodněmi. Transformační lokalita.	-1	trvalý	sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/673/2144			
V ploše se nachází neobdělávaná zemědělská půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje neobdělávaná orná půda. Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně.	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/673/2144			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/673/2144			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/673/2144			
Plocha leží v OP MPR. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany, které však ovlivněny nebudou.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/673/2144			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nachází areál sportoviště a budova technické infrastruktury.	-1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/673/2144		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/673/2144		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční, tramvajové a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-2	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/673/2144		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/673/2144		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/673/2144		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/673/2144**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Minimalizaci vlivů na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	674
Název lokality:	Vypich
Plocha:	24.5 ha
Městské části:	Praha 6
Katastrální území:	Břevnov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.05/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/674/2005	rekreační	12.59	51.4
Celkem:		12.59	51.4

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Břevnovská radiála	610/-/69
Mimoúrovňová křižovatka Vypich, součást Břevnovské radiály	611/836/1037

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	10
---	----

C.2 Klimatické poměry

příjemná bonita klimatu	100 %
-------------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

lokální biocentrum k upřesnění: 4185	28.33 %
lokální biokoridor k upřesnění: 5174	7.96 %

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	2 %
zahrada	1.71 %
ovocný sad	min.

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	100 %
nemovitě národní kulturní památky: <i>Vypich</i>	min.
historické zahrady a parky	min.
území s archeologickými nálezy (I)	1.92 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	2.98 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/674/2005			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/674/2005			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (12.2 ha ze silniční dopravy, 5.83 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 21 (21 ze silniční dopravy, 10 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/674/2005			
Rekreační plocha má potenciální mírně negativní vlivy (rušení, sešlap).	-1	přechodný	sekundární
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/674/2005			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/674/2005			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/674/2005			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí (kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně). Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/674/2005			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/674/2005			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/674/2005			
Plocha leží v OP MPR, zasahuje do ÚAN I. kategorie.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/674/2005			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/674/2005		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/674/2005		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a tramvajové dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/674/2005		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/674/2005		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/674/2005		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 411/674/2005

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Umožnit záchranný archeologický výzkum.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	675
Název lokality:	Výzkumný elektronický ústav
Plocha:	17.52 ha
Městské části:	Praha 5
Katastrální území:	Jinonice, Radlice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0.25/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	1/1/4

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/675/2013	obytná	9.57	54.63
Celkem:		9.57	54.63

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Radlická radiála	610/-/81
Mimoúrovňová křižovatka Jinonice, součást Radlické radiály	611/678/1025
Železniční stanice/zastávka Praha-Jinonice	630/709/1015

Technická infrastruktura

Dešťová usazovací nádrž Puchmajerova	730/675/1007
--------------------------------------	--------------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	9
---	---

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	36.77 %
příjemná bonita klimatu	21.3 %
zhoršená bonita klimatu	41.91 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

pohledově exponované svahy	35.85 %
----------------------------	---------

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	16.27 %
orná půda	12.05 %

C.6 Zemědělská půda	
trvalý travní porost	4.22 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
ochranné pásmo Památkové rezervace v hlavním městě Praze	23.01 %
C.10 Hmotný majetek	
budovy	12.56 %

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/675/2013			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/675/2013			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (6.29 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.21 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 10 (10 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/675/2013			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/675/2013			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, plocha zasahuje pohledově exponované svahy.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Potenciál pro zvýšení estetických kvalit města, zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/675/2013			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/675/2013			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje neobdělávaná orná půda. Další kultury evidované v katastru plní funkci sídelní zeleně.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/675/2013			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/675/2013			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/675/2013			
Plocha zasahuje do OP MPR.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytují sledované jevy památkové ochrany.	0/-1	trvalý	primární
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/675/2013			
Transformací dojde k zásahu do stávající zástavby (mj. armáda, výroba, komerce, odpadové hospodářství).	-1/+1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se nachází převážně halová zástavba s výrobní nebo skladovací funkcí.	-1/+1	trvalý	primární

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/675/2013		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/675/2013		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/675/2013		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/675/2013		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/675/2013		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/675/2013		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/675/2013		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/675/2013		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/675/2013		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/675/2013		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/675/2013**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Výstavbou v OP MPR nenarušit siluetu historického centra Prahy.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na městskou zeleň.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	676
Název lokality:	Rekreační areál Řeporyje
Plocha:	23.97 ha
Městské části:	Praha-Řeporyje
Katastrální území:	Řeporyje, Třebonice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/676/2523	rekreační	5.3	22.12
413/676/2524	rekreační	3.85	16.06
Celkem:		9.15	38.18

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/676/2119	rekreační	13.51	56.36
411/676/2261	rekreační	0.97	4.05
411/676/2262	rekreační	0.15	0.62
411/676/2263	rekreační	0.07	0.29
411/676/2264	rekreační	0.1	0.42
411/676/2265	rekreační	0.01	0.05
Celkem:		14.81	61.79

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Vlečka třídícího centra Řeporyje 630/-/31

Technická infrastruktura

Sběrač Třebonice, kanalizace splašková gravitační, prodloužení 730/-/18

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 1

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu 50.51 %

příjemná bonita klimatu 49.51 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

nadregionální biokoridor k upřesnění: 1184 min.

regionální biokoridor v přesných hranicích: 3069 min.

C.4 Krajina	
pohledově exponované svahy	min.
C.5 Povrchové a podzemní vody	
areály odvodnění	50.47 %
C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	89.76 %
zemědělská půda I. a II. třídy	89.76 %
orná půda	85.84 %
zahrada	3.92 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
budovy	min.

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/676/2119			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2261			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2262			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2263			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2264			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2265			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/676/2523			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/676/2524			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží			
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/676/2119			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/676/2261			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/676/2262			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/676/2263			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/676/2264			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/676/2265			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/676/2523			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/676/2524			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (0.48 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 0 (0 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/676/2119			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/676/2119			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/676/2119			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/676/2119			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-2	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2261			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2263			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2264			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/676/2265			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda. Další kultury plní funkce sídelní zeleně - pozemky s vazbou na sousední zástavbu.	-2	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/676/2119			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/676/2119			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/676/2119			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/676/2119			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2261			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2262			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2263			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2264			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/676/2265			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2523			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/676/2524			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/676/2119		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/676/2119		
Transformační plocha 411/676/2261		
Transformační plocha 411/676/2262		
Transformační plocha 411/676/2263		
Transformační plocha 411/676/2264		
Transformační plocha 411/676/2265		
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/676/2119		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/676/2119		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/676/2119		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/676/2119		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/676/2119		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/676/2119		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/676/2119		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/676/2119		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2261		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2262		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2263		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2264		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/676/2265		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2523		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/676/2524		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Transformační plocha 411/676/2119
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/676/2261
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/676/2262
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/676/2263
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/676/2264
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Transformační plocha 411/676/2265
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/676/2523
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.
Rozvojová plocha 413/676/2524

Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentrací BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	677
Název lokality:	Mezichuchlí
Plocha:	14.53 ha
Městské části:	Praha-Velká Chuchle
Katastrální území:	Malá Chuchle, Velká Chuchle

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	transformační
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Transformační plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/677/2068	produkční	12.63	86.89
Celkem:		12.63	86.89

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Dopravní infrastruktura**

Železniční trať Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)	630/-/4
Železniční trať Praha – Beroun	630/-/6

Technická infrastruktura

Protipovodňové opatření liniové Velká Chuchle; ochrana navržená na Q2002; zajišťovaná individuálně	712/-/9
--	---------

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	16
---	----

C.2 Klimatické poměry

dobrá bonita klimatu	100 %
----------------------	-------

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

ochranná pásma zdrojů vody: <i>Mezichuchlí</i>	89.04 %
určeno k ochraně	84.64 %
protipovodňová ochrana	0.35 km

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	5.85 %
zemědělská půda I. a II. třídy	5.85 %

C.6 Zemědělská půda	
orná půda	0.89 %
zahrada	4.95 %
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
vzdálenost 50 m od okraje lesa	min.
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/677/2068			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/677/2068			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (13.3 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 10.07 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 23 (21 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 16 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/677/2068			
-	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/677/2068			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/677/2068			
Asi 85% plochy v území chráněném před povodněmi. 13 ha zásah do ochranného pásma vodního zdroje Podolí II.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
85% lokality určeno k ochraně před povodněmi. 90% lokality v ochranném pásmu vodního zdroje Podolí II. Transformační lokalita.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/677/2068			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/677/2068			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/677/2068			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/677/2068			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/677/2068			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/677/2068		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/677/2068		
Lokalita		
V součtu kumulativního působení silniční a železniční dopravy dochází k nadlimitnímu ovlivnění obytné plochy.	-1	kumulativní
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/677/2068		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/677/2068		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
Lokalita		
Kumulace omezení záplavového území a zásahů do ochranného pásma vodního zdroje.	-1	kumulativní
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/677/2068		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů**Transformační plocha 411/677/2068**

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Vlivy na odtokové poměry řešit v kontextu celé lokality. Vliv na jakost vodního zdroje je omezen zahrnutím většiny plochy do území určeného k ochraně před povodněmi.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v navazujících částech povodí. Řešit v koordinaci s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Minimalizovat vlivy na jakost vodního zdroje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	678
Název lokality:	Zabítý kopec
Plocha:	7.68 ha
Městské části:	Praha-Čakovice
Katastrální území:	Miškovice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/678/2048	rekreační	7.59	98.79
Celkem:		7.59	98.79

Transformační plocha

Kód	Využití	ha	% z lokality
411/678/2222	rekreační	0.01	0.15
411/678/2223	rekreační	0.03	0.42
411/678/2356	rekreační	0.01	0.18
411/678/2357	rekreační	0.01	0.09
411/678/2358	rekreační	0.01	0.09
411/678/2359	rekreační	0.01	0.09
411/678/2360	rekreační	0.01	0.09
411/678/2361	rekreační	0.01	0.1
Celkem:		0.1	1.21

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha: *Zabítý kopec* 22.39 %**C.2 Klimatické poměry**

velmi dobrá bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda	
zemědělský půdní fond	min.
orná půda	min.
C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.8 Horninové prostředí	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	
C.10 Hmotný majetek	
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje	

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Transformační plocha 411/678/2222			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2223			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2356			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2357			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2358			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2359			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2360			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Transformační plocha 411/678/2361			
Transformační plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Rozvojová plocha 413/678/2048			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Transformační plocha 411/678/2222			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2223			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2356			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2357			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2358			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2359			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2360			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Transformační plocha 411/678/2361			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Rozvojová plocha 413/678/2048			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Transformační plocha 411/678/2222			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Transformační plocha 411/678/2222			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Transformační plocha 411/678/2222			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
-	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
-	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Transformační plocha 411/678/2222			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V ploše se nenachází ZPF s produkční funkcí, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytuje ZPF s produkční funkcí. Bez vlivu na ZPF.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Transformační plocha 411/678/2222			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Transformační plocha 411/678/2222			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Transformační plocha 411/678/2222			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Transformační plocha 411/678/2222			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2223			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2356			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2357			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2358			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2359			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2360			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Transformační plocha 411/678/2361			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Rozvojová plocha 413/678/2048			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Transformační plocha 411/678/2222		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/678/2357		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/678/2358		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/678/2359		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/678/2360		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Transformační plocha 411/678/2361		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	
Rozvojová plocha 413/678/2048		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Transformační plocha 411/678/2222		
Transformační plocha 411/678/2223		
Transformační plocha 411/678/2356		
Transformační plocha 411/678/2357		
Transformační plocha 411/678/2358		
Transformační plocha 411/678/2359		
Transformační plocha 411/678/2360		
Transformační plocha 411/678/2361		
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Transformační plocha 411/678/2222		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Transformační plocha 411/678/2222		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Transformační plocha 411/678/2222		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
V transformační ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Transformační plocha 411/678/2222		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Transformační plocha 411/678/2222		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Transformační plocha 411/678/2222		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Transformační plocha 411/678/2222		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Transformační plocha 411/678/2222		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2223		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2356		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2357		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2358		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2359		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2360		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Transformační plocha 411/678/2361		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Rozvojová plocha 413/678/2048		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů	
Transformační plocha 411/678/2222	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2223	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2356	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2357	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2358	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2359	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2360	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Transformační plocha 411/678/2361	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Rozvojová plocha 413/678/2048	
Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.	
Lokalita	
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích	
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.	

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	679
Název lokality:	Housle
Plocha:	3.98 ha
Městské části:	Praha-Lysolaje
Katastrální území:	Lysolaje

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	O obytná	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/679/2202	obytná	3.98	100
Celkem:		3.98	100

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 0

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu 100 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, faunaochranné pásmo NPP, PP a PR: *Housle* min.**C.4 Krajina**přírodní parky: *Housle* min.**C.5 Povrchové a podzemní vody**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 100 %

zemědělská půda I. a II. třídy 34.66 %

orná půda 100 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

vzdálenost 50 m od okraje lesa 32.4 %

C.8 Horninové prostředínevýhradní evidované ložisko (D): *Sedlec-Únětice* 100 %**C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty**

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.10 Hmotný majetek

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Rozvojová plocha leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita leží v oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Okrajový střet, nulový vliv.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, okrajový zásah do přírodního parku Šárka - Lysolaje.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch, okrajový zásah do přírodního parku Šárka - Lysolaje .	0/-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a III. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
Plocha leží v nevýhradní ložisku cihlářských surovin Sedlec-Únětice (ukončená těžba), které neovlivní.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nachází nevýhradní ložisko nerostných surovin Sedlec-Únětice. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/679/2202			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/679/2202		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/679/2202
Rozvoj zástavby bude znamenat navýšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí. Minimalizovat vlivy na přírodní park Šárka - Lysolaje. Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umísťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Lokalita
Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze. Minimalizovat vlivy na přírodní park Šárka - Lysolaje.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	680
Název lokality:	Šeberov rozvoj rekreace
Plocha:	16.22 ha
Městské části:	Praha-Šeberov
Katastrální území:	Šeberov

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	R rekreační	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/680/2183	rekreační	16.22	100
Celkem:		16.22	100

B.4 Ostatní záměry v lokalitě**Technická infrastruktura**

Nadzemní elektrické vedení 400 kV Transformační stanice Chodov - Transformační stanice Čechy Střed	760/-/17
Nadzemní elektrické vedení 110 kV Transformační stanice Chodov - Transformační stanice Uhřetěves	760/-/9

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den	0
---	---

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu	39.88 %
dobrá bonita klimatu	58.5 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond	99.12 %
orná půda	99.12 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

vzdálenost 50 m od okraje lesa	6.29 %
--------------------------------	--------

C.8 Horninové prostředí
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje
C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje
C.10 Hmotný majetek
Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ			
D.1 Vyhodnocení vlivů			
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
Rozvojová plocha se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
Lokalita			
Lokalita se nenachází v území s překročením imisního limitu.	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nenachází v nadlimitně ovlivněném území.	0	-	-
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v III. - V. třídě ochrany.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-1/-2	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
Plocha zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa.	0/-1	trvalý	primární
Lokalita			
V lokalitě se nacházejí sledované jevy.	0/-1	trvalý	primární
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/680/2183			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů		
Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
Stavby nadzemních elektrických vedení - ovlivnění obrazu krajiny (Nadzemní elektrické vedení 400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed, Nadzemní elektrické vedení 110 kV TR Chodov - TR Uhřetěves), ovlivnění obrazu krajiny.	-1	kumulativní synergický
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/680/2183		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/680/2183
Zástavbu v pásmu 50 m od lesního okraje umisťovat v souladu s principy lesního hospodářství.
Lokalita
Postupně realizovat obecná opatření ke zlepšení akustické situace v Praze.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo lokality:	681
Název lokality:	U Čestlického areálu
Plocha:	1.88 ha
Městské části:	Praha-Křeslice
Katastrální území:	Křeslice

B.NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU**B.1. Lokalita**

Zastavitelnost:	zastavitelná	Stabilita:	rozvojová
Využití:	P produkční	Typ struktury:	09 areál vybavenosti
Index využití stávající/návrh	0/0.5	Výšková regulace zástavby min/typ/max	-/-/-

B.2 Nezpevněné stabilizované struktury

V lokalitě se nenachází nezpevněné stabilizované struktury

B.3 Transformační a rozvojové plochy**Rozvojová plocha**

Kód	Využití	ha	% z lokality
413/681/2084	produkční	1.88	100
Celkem:		1.88	100

B.4 Ostatní záměry v lokalitě

V lokalitě nejsou navrhovány prvky dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti

C. CHARAKTERISTIKY, HODNOTY, LIMITY**C.1 Obyvatelstvo a lidské zdraví**

teoretický počet obyvatel zasažených nadlimitním hlukem - den 2

C.2 Klimatické poměry

velmi dobrá bonita klimatu 89.41 %

C.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.4 Krajina

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.5 Povrchové a podzemní vody

areály odvodnění 80.89 %

C.6 Zemědělská půda

zemědělský půdní fond 100 %

zemědělská půda I. a II. třídy 76.64 %

orná půda 100 %

C.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.8 Horninové prostředí

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

C.10 Hmotný majetek

Žádný jev dané kategorie se v lokalitě nevyskytuje

D. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ**D.1 Vyhodnocení vlivů**

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.1 Ovzduší			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
Rozvojová plocha zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	-1/0	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Lokalita zasahuje do oblasti s překročeným limitem pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se přihlíží	0	-	-
D.1.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
Vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo a lidské zdraví bylo provedeno v rámci příslušné lokality.			
Lokalita			
Lokalita se nachází v nadlimitně ovlivněném území. Nadlimitně ovlivněná obytná plocha zaujímá 0.0 % rozlohy lokality (1.11 ha ze silniční dopravy, 0.0 ha z tramvajové dopravy, 0.0 ha ze železniční dopravy, 0.0 ha z letecké dopravy). Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel je 1 (1 ze silniční dopravy, 0 z tramvajové dopravy, 0 ze železniční dopravy, 0 z letecké dopravy).	-1	trvalý	primární
D.1.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
D.1.4 Krajina			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	0/-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
Zvýšení rozsahu zastavěných ploch.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.5 Povrchové a podzemní vody			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V rozvojové ploše nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nebudou sledované jevy, hodnoty a charakteristiky ovlivněny.	0	-	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Časové rozlišení vlivu	Charakteristika vlivu
D.1.6 Zemědělská půda			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V ploše se nachází zemědělsky využívaná půda v I. a IV. třídě ochrany.	-1	trvalý	primární sekundární
Lokalita			
V lokalitě se vyskytuje ZPF s produkční funkcí - orná půda.	-1	trvalý	primární sekundární
D.1.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V ploše se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nenacházejí sledované jevy, bez vlivu.	0	-	-
D.1.8 Horninové prostředí			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
Sledované jevy se v ploše nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
Lokalita			
Sledované jevy se v lokalitě nevyskytují. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V ploše nedojde k ovlivnění sledovaných jevů.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě se nevyskytují sledované jevy památkové ochrany. Bez vlivu.	0	-	-
D.1.10 Hmotný majetek			
Rozvojová plocha 413/681/2084			
V ploše nedojde k ovlivnění stávající zástavby.	0	-	-
Lokalita			
V lokalitě nedojde k ovlivnění stávající zástavby, bez vlivu.	0	-	-

D.2 Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.1 Ovzduší		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.2 Obyvatelstvo a lidské zdraví		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.3 Biologická rozmanitost, flóra, fauna		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-

Popis vlivu (komentář)	Významnost vlivu	Charakteristika vlivu
D.2.4 Krajina		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.5 Povrchové a podzemní vody		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
V rozvojové ploše nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
Lokalita		
V lokalitě nebyly kumulativní a synergické vlivy zjištěny.	0	-
D.2.6 Zemědělská půda		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.7 Pozemky určené k plnění funkcí lesa		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.8 Horninové prostředí		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
D.2.9 Kulturní, archeologické a architektonické hodnoty		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly identifikovány.	0	-
D.2.10 Hmotný majetek		
Rozvojová plocha 413/681/2084		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-
Lokalita		
Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.	0	-

E. ZÁVĚR**E.1 Výsledek posouzení**

S navrhovaným využitím lokality a stanovenými požadavky lze souhlasit v případě za níže stanovených podmínek.

E.2 Návrh opatření pro předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů

Rozvojová plocha 413/681/2084

Rozvoj zástavby bude znamenat navyšování koncentraci BaP. Přestože se k limitu pouze přihlíží, je nutné podporovat co největší kompenzaci navýšení emisí.

Lokalita

Podporovat výsadbu zeleně a snižování množství prachu na komunikacích

Akustickou situaci bude nutné řešit na základě detailních akustických studií, které budou obsahovat návrh a posouzení vhodných protihlukových opatření. Přehled možných protihlukových opatření je uveden v kapitole 9 akustické studie (příloha č. 3).